AC692X 版本信息

版权所有 2018 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



目录

AC692x_SDK_release_V2.6.3	3
AC692x_SDK_release_V2.6.2	4
AC692x_SDK_release_V2.6.1	5
AC692x_SDK_release_V2.6.0	6
AC692x_SDK_release_V2.5.1	
AC692x_SDK_release_V2.5	
AC692x_SDK_Wireless_Charging_V1.0	9
AC692x_SDK_release_V2.4	10
AC692x_SDK_release_256KB_V1.0	11
AC692x_SDK_release_V2.3.1)12
AC692x_SDK_release_V2.3	13
AC692x_SDK_release_V2.2	14
AC692x_SDK_release_V2.1	15
AC692x_SDK_release_V2.0	16
AC692x_SDK_release_V1.0	17
AC692x_SDK_beta	

发布时间: 2019年08月19日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.6.3

发布说明:

1、TWS 部分细节优化,同步优化

2、更新 AAC 解码库和 FLAC 解码库,优化速度和 ram 空间

3、音乐音量同步的一些细节修改,完善 TWS 的音量同步处理

发布时间: 2019年04月27日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.6.2

发布说明:

1、TWS 方案回连手机后,连接手机的设备由之前的做主机改为由主变从

(M_DEVICE_ROLE_MASTER -> M_DEVICE_ROLE_MASTER_TO_SLAVE), 优化对箱的 wifi 抗干扰能力。

- 2、修改蓝牙 PP 按键问题。
- 3、优化苹果手机暂停播放状态。
- 4、BLE 修改一些 bug



发布时间: 2019年01月18日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.6.1

发布说明:

1、修复有些手机(锥子手机)播 tws 刚开始卡音问题和 tws_linein 播不了问题。

2、修改闹钟唤醒后没有清 pending 在进软关机出现异常问题。



发布时间: 2018年12月29日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.6

发布说明:

- 1、在 V2.5.1 基础上优化相关 tws 同步、解码流程,支持 tws +软件 eq 加限幅器。
- 2、修改 tws 流程,支持 tws 和混响同时使用。
- 3、优化 ble 连接已经 apps 层控制接口处理方式。

提醒项:更新此版本 sdk,因为 tws 同步流程修改,需要 tws 两个组队的样机一起更新,不然算法不同会导致不同步。



发布时间: 2018年9月13日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.5.1

发布说明:

1、已知问题修改:

①从 FM 模式退出进入其他模式后,其他模式功耗会变大的问题

②修复开了 USB 和 SD 卡复用宏后编译不过的问题



发布时间: 2018年9月5日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.5

发布说明:

4、此版本为独立版本,不提供升级补丁。需要以下新增功能的请选择这个版本开发

5、在 V2.4 版本的基础上新增 BLE 透传功能(注意此版本还不支持杰理的手机 APP)。客户可以在此版本上开发自己的 APP 通信协议。

6、新增 TWS 功能可以传输 LINEIN 音频。(手机连接时再连接 LINEIN 会断开手机连接,连接 LINEIN 时不支持手机连接)

提醒项: V2.2 的时候编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"

AC692x_SDK_Wireless_Charging_V1.0

发布时间: 2018年9月5日

发布版本: AC692x_SDK_Wireless_Charging_v1.0

发布说明:

1、此版本为独立版本,不提供升级补丁。在 AC692x_SDK_release_V2.3.1 的版本基础上添加了无线充功能。

2、由于 RAM 资源限制,该版本不支持混响功能,请注意设计产品功能。

3、更多的无线充开发说明在 apps\common\wpc\wpc_run.c 查阅

提醒项: V2.2 的时候编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节"网络下载更新编译器安装包"

发布时间: 2018年8月27日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.4

发布说明:

- 1、此版本为独立版本,不提供升级补丁。需要以下新增功能的请选择这个版本开发
- 2、V2.4 新增 FM 录音和蓝牙录音支持。(BT 录音和混响对箱不能同时开)
- 3、修改同时打开对箱和混响功能,编译不会出错。但两个功能不能同时使用。
- 4、新增点阵屏支持
- 5、蓝牙修改支持 sniff,power down,连接待机省电(<mark>只在做头戴式耳机才开</mark>)。Sniff 模式 下是 pwm led 独立灯控制
 - 6、对箱增加软件 eq 的支持(但不能开限制幅器),提示音同步接口,双边按键进行配对接口

提醒项: V2.2 的时候编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"

AC692x_SDK_release_256KB_V1.0

发布时间: 2018年8月20日

发布版本: AC692x_SDK_release_256KB_V1.0

发布说明:

- 1、256KB 是 flash 的大小。要去除 8KB 的 VM 和 4KB 的烧写信息。所以最终生成的 jl_isd.fw 文件不能超过 244KB。超了烧写器也烧不进去。
- 2、此版本 SDK 只有纯蓝牙功能,模式只支持蓝牙无线,使用的是 SBC 提示音。转换工具在下载目录中。
- 3、蓝牙默认不支持 SNIFF 功能,HID 功能,SPP 功能。只支持一个设备连接。如果要支持以上功能,那就要舍弃蓝牙无线升级。请注意考虑成品的程序维护。

提醒项: V2.2 的时候编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"

发布时间: 2018年8月13日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.3.1

发布说明:

1、修改 AC692x_SDK_release_V2.3 已知问题,详细哪些问题见《AC692x_SDK_release_V2.3 问题补丁》。

AC6	92x_	SDK_release_V2.3 patch	4
	建议	【整体更新部分	4
	选择	季更新部分(请做完整体更新再做选择更新)	4
	1,	SD 卡复用 ADC 存在概率死机修改	4
	2,	电量检测的优化	6
	3、	红外按键不够灵敏	7
	4、	带 7 脚屏的屏闪问题	7
	5、	由于不同的硬件环境,回连如果有噪声	8

- 2、AC692x_SDK_release_V2.3.1 新增串口升级,使用协议详见《AC692x_SDK_介绍》第 14 章说明。
- 3、继续提醒: V2.2 的时候编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"



发布时间: 2018年7月11日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.3

发布说明:

- 1、修改 AC692x_SDK_release_V2.2 已知问题,详细哪些问题见《AC692x_SDK_release_V2.2 问题补丁》。
- 2、有两个工具更新,EQ工具有更新 EQTools-V3.0.9.exe,sdk_tool.exe 也有更新(版本号为 1.0.0.5),sdk_tool.exe 使用说明有更新。功能与工具使用,详见《AC692x_SDK_介绍》和《AC692x_SDK_工具说明》。
- 3、新增支持 1 拖 2 功能。在关闭 TWS 的情况下设置 sdk_cfg.h 的 BT_CONNTCT_NUM 宏为 2 即可打开 1 拖 2 功能
 - 4、整体优化混响功能
 - 5、新增 BLE 的 FCC 测试支持
- 6、继续提醒: V2.2 的时候编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"

开发前必读功能选择说明(在 sdk_cfg.h 也有):

由于 AC692X 资源有限,SDK 开发目前已知会有以下一些功能不能同时使用的情况。

- 1、使用后台一定不能使用芯片内部 FM 功能 (硬件规格确定)
- 2、后台,混响,TWS 功能互斥,只能存在其中一种功能(RAM 资源不足)
- 3、独立的拍照模式跟后台不能同时打开(地址和名字需要独立初始化)
- 4、开了混响无法再打开软件 EQ 和 BLE (RAM 资源不足)
- 5、开了TWS 无法使用软件 EQ(运算速度限制)
- 6、FM 不支持录音(RAM 资源不足)
- 7、不能同时录 linein 和录 mic (硬件规格确定)
- 8、新增一拖二(也可支持后台),但与混响,TWS功能互斥,只能存在其中一种功能(RAM资源不足)

发布时间: 2018年6月19日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.2

发布说明:

1、修改 AC692x_SDK_release_V2.1 已知问题,详细哪些问题见《AC692x_SDK_release_V2.1 问题补丁》。

2、功能与工具使用,详见《AC692x_SDK_介绍》和《AC692x_SDK_工具说明》。

3、<mark>编译器有更新,强烈建议更新</mark>。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"

发布时间: 2018年6月6日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.1

发布说明:

- 1、修改 AC692x_SDK_release_V2.0 已知问题,详细哪些问题见《AC692x_sdk_问题补丁》
- 2、功能与工具使用,详见《AC692x_SDK_介绍》和《AC692x_SDK_工具说明》。
- 3、增加部分功能,主要有:
 - ①增加独立模式的录音功能
 - ②完善混响 UI 显示
 - ③增加 SD, U 盘复用功能
 - 4) 蓝牙操作添加了一些新命令
- 4、编译器有更新,强烈建议更新。详细说明看《AC692x_SDK_工具说明》中的第 1.3 节 "网络下载更新编译器安装包"



发布时间: 2018年5月18日

发布版本: AC692x_SDK_release_V2.0

发布说明:

- 1、发布 AC692X 平台蓝牙音箱 SDK 的正式版,可用于正常开发。
- 2、功能与工具使用,详见《AC692x SDK 介绍》和《AC692x SDK 工具说明》。
- 3、增加多种功能,主要有以下大功能:
 - ①增加对箱功能
 - ②增加混响功能,可用于开发 K 歌宝,但是跟 AC690x 有功能差异,不支持录音。
 - ③增加后台功能
 - ④增加支持独立的 HID 模式
 - (5)增加部分型号的 FM 发射芯片
- 4、已知问题修改:
 - (1)692XU 盘, SD 卡升级后进行跳转,不进行复位
 - (2)一拖多工具烧写修复烧写 KEY 失败的问题
 - ③打开宏 AUX AD ENABLE 导致切出 linein 模式时死机问题

开发前必读功能选择说明(在 sdk_cfg.h 也有):

由于 AC692X 资源有限,SDK 开发目前已知会有以下一些功能不能同时使用的情况。

- 1、使用后台一定不能使用芯片内部 FM 功能 (硬件规格确定)
- 2、后台,混响,TWS 功能互斥,只能存在其中一种功能(RAM 资源不足)
- 3、独立的拍照模式跟后台不能同时打开(地址和名字需要独立初始化)
- 4、开了混响无法再打开软件 EQ 和 BLE (RAM 资源不足)
- 5、开了TWS 无法使用软件EQ(运算速度限制)
- 6、FM 不支持录音(RAM 资源不足)

发布时间: 2018年4月9日

发布版本: AC692x_SDK_release_V1.0

发布说明:

1、发布 AC692X 平台蓝牙音箱 SDK 的正式版,可用于正常开发和生产。

2、功能与工具使用,详见《AC692x_SDK_介绍》和《AC692x_SDK_工具说明》。

3、注意编译工具需要更新,要使用 jl_toolchain_pi32v2_lto_2.1.7, 否则编译不过。

4、EQ 工具有更新,版本号 EQTools V3.0.8。



AC692x_SDK_beta

发布时间: 2018年4月2日

发布版本: AC692x_SDK_beta

发布说明:

1、发布 AC692X 平台蓝牙音箱 SDK 的 beta 版本,用于熟悉开发环境。

2、功能与工具使用,详见《AC692x_SDK_介绍》和《AC692x_SDK_工具说明》。

3、注意 beta 版本不能用于生产。