
(a) f = fs/2 = 500 Hz
1e−14
3
2
1
0
−1
−2
(b) f = fs/4 = 250 Hz
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
(c) f = 0 Hz
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05