
Semnalul compus
f0 = 5 Hz | f1 = 20 Hz | f2 = 75 Hz
x(t)
timp [s]
Modulul transformatei Fourier
|X(w)|
w [Hz]