


Рабочие характеристики AIR56: отдельно для FOC (а) и MIC (б)

—●— M2 —●— n2 —●— cosφ
—●— I1 —●— η ◆ Характерные точки (0,5Мном; 1,0Мном)

а) FOC



б) MIC

