




|          |          |          |       |      |
|----------|----------|----------|-------|------|
|          |          |          |       |      |
|          |          |          |       |      |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.  | Чумичев  |          |       |      |
| Проб.    | Пузанова |          |       |      |
| Т.контр. |          |          |       |      |
| Н.контр. |          |          |       |      |
| У в      |          |          |       |      |

|                       |  |                   |         |
|-----------------------|--|-------------------|---------|
| КНГ.03.26.03          |  |                   |         |
| Переходник            |  |                   |         |
|                       |  |                   |         |
| Лист                  |  | Масса             | Масштаб |
|                       |  |                   | 1:1     |
| Лист                  |  | Листов            | 1       |
| Сталь 10 ГОСТ 1050-88 |  | ПГУПС<br>ЛТ-519-3 |         |