




|         |          |         |      |      |                       |          |       |          |
|---------|----------|---------|------|------|-----------------------|----------|-------|----------|
|         |          |         |      |      | КНГ 03.03.02          |          |       |          |
| Изм     | Лист     | № докум | Подп | Дата | Штуцер                |          |       |          |
| Разраб  | Дорохов  |         |      |      |                       |          |       |          |
| Пров    | Пузанова |         |      |      |                       |          |       |          |
| Т контр |          |         |      |      |                       |          |       |          |
| Н контр |          |         |      |      | Сталь 10 ГОСТ 1050-88 |          |       |          |
|         |          |         |      |      |                       |          |       |          |
|         |          |         |      |      |                       | Лист     | Масса | Масштаб  |
|         |          |         |      |      |                       |          |       | 11       |
|         |          |         |      |      |                       | Лист     |       | Листов 1 |
|         |          |         |      |      |                       | ПГУПС    |       |          |
|         |          |         |      |      |                       | ЛТ-519-3 |       |          |