

Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			Документация		
A3		КНГ 03 09 00 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
A4	1	КНГ 03 09 01	Переходник	1	
A4	2	КНГ 03 09 02	Штуцер	1	
A4	3	КНГ 03 09 03	Муфта	1	