






КНГ 02 01



|         |          |         |      |      |                       |       |        |         |
|---------|----------|---------|------|------|-----------------------|-------|--------|---------|
|         |          |         |      |      | КНГ 02 01             |       |        |         |
|         |          |         |      |      | Эскиз                 | Лит   | Масса  | Масштаб |
| Изм     | Лист     | № докум | Подп | Дата |                       |       |        | 1:1     |
| Разраб  | Белов    |         |      |      |                       |       |        |         |
| Пров    | Пузанова |         |      |      |                       |       |        |         |
| Т контр |          |         |      |      | Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | Лист  | Листов | 1       |
| Н контр |          |         |      |      |                       | ПГУПС |        |         |
| Утв     |          |         |      |      |                       |       |        |         |