

Расчет производим по схеме на рисунке П0. Выбираем независимые контуры и задаем направление контурных токов

Рисунок П0 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составлены по схеме и получены

После подстановки получаем значения контурных токов

Проверим восстановление токов ветвей