


КНГ 03.03.02



|           |          |      |      |  |                                                                                                   |  |  |  |
|-----------|----------|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|           |          |      |      |  | КНГ 03.03.02                                                                                      |  |  |  |
|           |          |      |      |  | <div>Штуцер</div> <div>Спецификация 10 ГОСТ 1050-88</div>                                         |  |  |  |
| Изм./Лист | № докум  | Подп | Дата |  |                                                                                                   |  |  |  |
| Разраб    | Провер   |      |      |  |                                                                                                   |  |  |  |
| Нрч       | Проектир |      |      |  |                                                                                                   |  |  |  |
| Корект    |          |      |      |  |                                                                                                   |  |  |  |
| Испол     |          |      |      |  | <div>Лист 10</div> <div>Листов 1</div> <div>Масштаб 1:1</div> <div>ПРБС</div> <div>ЛТ-510-3</div> |  |  |  |