


4. РАССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ



Дисконт ПОА - Схема для определения показаний вольтметров
 определением показаний по второму закону Кирхгофа

5. ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

6. РАССЧИТАТЬ ЭНЕРГИЮ ПОГЛОЩЕНА ИЛИ ПОЧВЕРЖДАЮЩЕГО ЭНЕРГИЮ
 ПОСРЕДСТВОМ КОЭФФИЦИЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ИЛИ
 ПОСРЕДСТВОМ КОЭФФИЦИЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

По основной схеме выделен точка внешнего контура для которой вычисляется
 мощность