

Задание «Резьбовые соединения»

Выполнить чертежи деталей и сборочного узла, оформить спецификацию.






Варианты деталей представлены в файле «Варианты задания Резьбовые соединения».

Условия свинчивания деталей представлены в файле «Задание для сборочного чертежа».

В данном случае: патрубок 1 навинтить на переходник 2 на 25 мм.

Вариант 31


1. Патрубок
2. Переходник
3. Ниппель




В данном примере создается сборочный узел только из двух деталей, поэтому представлены отдельные чертежи двух деталей.

По заданию необходимо сделать чертежи всех трех деталей на отдельных форматах А4.

В основной надписи в обозначении чертежа указываем: КНГ номер задания.номер варианта.номер чертежа (например, КНГ 03.14.03).

Перед. примеч.	КНГ 31.09.01 									
Стр. №										
Подп. и дата										
Инв. № дубл.										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

КНГ 31.09.01							
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Патрубок	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Иванов И.А.				У	0,150	1:1
Пров.	Петров А.И.						
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Н.контр.							
Утв.							
Сталь 45 ГОСТ 1050-88					ПГУПС АСБ-611		
Копировал					Формат А4		




На сборочном чертеже представлено соединение, состоящее из двух деталей (оно уместилось на формате А4).

По заданию необходимо сделать сборочный чертеж всех трех деталей на формате А3.

Должны быть выполнены все необходимые виды и разрезы, чтобы указать размеры «под ключ».

Должны быть указаны габаритные, присоединительные и установочные размеры, позиции спецификации.

В основной надписи в обозначении чертежа указываем: КНГ номер задания.номер варианта.00.СБ (например, КНГ 03.14.00.СБ).



В основной надписи в обозначении документа указываем: КНГ номер
ия.номер варианта.00 (например, КНГ 03.14.00).

Формат А4