



铁头山羊STM32教程

[SPI]

5.4. I0引脚初始化

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



PB3	-> SCK	复用输出推挽	2MHz
PB4	-> MISO	输入上拉	/
PB5	-> MOSI	复用输出推挽	2MHz
PA15	-> 普通IO	通用输出推挽	2MHz

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播