




铁头山羊STM32教程

[准备]

1. 2. STM32的引脚分布

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

- 1. 在手册中找到单片机的引脚分布图
- 2. 引脚的编号规则
- 3. 特殊引脚的功能和作用
- 4. 常规引脚的命名规则

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

STM32 F103 C8T6

品牌

意法
半导体

产品类型

32位
单片机

产品系列

主流型
M3内核
72MHz

规格

48引脚
64kFlash
LQFP封装
-40~85℃


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 在手册中找到单片机的引脚分布图
- 2. 引脚的编号规则
- 3. 特殊引脚的功能和作用
- 4. 常规引脚的命名规则

版权归东莞市明玉科技有限公司所有


未经允许不得传播



一般规则：圆点附近的是1脚，编号逆时针递增

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播


Figure 8. STM32F103xx performance line LQFP48 pinout



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

- 1. 找到单片机的引脚分布图
- 2. 引脚的编号规则
- 3. 特殊引脚的功能和作用
- 4. 常规引脚的命名规则



VDD - 供电+(接3.3V)

VSS - 地(接地0V)


NRST - 复位(接复位按钮)

VBAT - 备用电池

BOOT0 - 启动模式选择

版权归东莞市明玉科技有限公司所有


未经允许不得传播



V_{dd}
(Voltage Drain-Drain)

V_{ss}
(Voltage Source-Source)

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



VDD - 供电+(接3.3V)

VSS - 地(接地0V)

NRST - 复位(接复位按钮)


VBAT - 备用电池

BOOT0 - 启动模式选择

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 找到单片机的引脚分布图
- 2. 引脚的编号规则
- 3. 特殊引脚的功能和作用
- 4. 普通引脚的命名规则



以字母作为组编号

以数字作为引脚编号

GPIOA: PA0 PA1 PA2 ... PA15

GPIOB: PB0 PB1 PB2 ... PB15

GPIOC: PC13 PC14 PC15

GIOD: PD0 PD1

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播