







铁头山羊STM32教程

[GPIO]

2. 1. GPIO的4种输出模式








GPIOA: PA0 PA1 PA2 ... PA15

GPIOB: PB0 PB1 PB2 ... PB15

GPIOC: PC13 PC14 PC15

GPIOD: PD0 PD1

GPIO的8种工作模式




	推挽	开漏
通用	通用输出推挽	通用输出开漏
复用	复用输出推挽	复用输出开漏

输出



输出数据
寄存器

输入



输入数据
寄存器






图13 I/O端口位的基本结构








推挽 - Push-Pull



推 - Push - 向外推电流

挽 - Pull - 从外边向里拉电流







开漏 - Open-Drain - MOS管漏极开路





通用




复用





例子：通用模式



例子：复用模式

