Manual de Instalação Porcelinox INOXCOLOR

Os Porcelinox INOXCOLOR são fabricados em chapas de aço inoxidável 304 e podem ser assentados em ambientes interno e externo.

Em caso de assentamento em ambientes externos, de grande exposição às intemperis, por exemplo no litoral, os azulejos deverão ser assentados a 500 metros de distância da orla marítima.

Para assentamentos externos, com menos de 500 metros de distância, aconselhamos os revestimentos INOXCOLOR especiais em aços inoxidáveis na liga 316.

Procedimentos de Instalação

Preparação Da Base (Parede):

A preparação da parede deverá ser feita exatamente igual à que recebe o azulejo cerâmico convencional. Aguardar a cura naturalmente.

- Os papeis de parede deverão ser retirados;
- Os buracos e fissuras devem estar devidamente cobertos;
- Paredes livres de umidade.

Assentamento Dos Azulejos

Os Porcelinox devem ser assentados por um profissional capacitado da área. É de fundamental importância que a superfície esteja alinhada e aprumada, quando do assentamento;

Os azulejos deverão ser assentados preferencialmente utilizando argamassa:

- Ambientes internos: Argamassa AC - II
- Ambientes externos e ambiente interno, sujeito à umidade: Argamassa AC - III

Os Porcelinox INOXCOLOR devem permanecer com a película plástica (PVC) até a conclusão do assentamento. Só deverá ser retirada no momento da limpeza final e com muito cuidado, para evitar que grãos de areia ou partículas sólidas possam arranhar os azulejos.

Corte e acabamento

Os Porcelinox INOXCOLOR podem ser cortados com esmerilhadeira com mínimo de 11000 RPM, disco de corte Zipcut de 1mm de espessura. Os acabamentos poderão ser realizados também através de esmerilhadeira Disco Flap grana 120**.**

Aplicação de Rejunte

Os Porcelinox podem ser assentados sem rejunte “Juntas secas” ou podem ser rejuntados.

Na aplicação de rejunte é indicado um que não tenha em sua composição cimento, pois o metal reage a esse componente.

Para a aplicação de rejunte indicamos o uso de desempenadeira de borracha para não arranhar o metal. Para retirada do excesso do rejunte recomenda-se o uso de escova macia.

Limpeza Dos Azulejos Em Aço Inox após a instalação.

A limpeza geral dos Porcelinox INOXCOLOR, deve ocorrer preferencialmente com água corrente, para retira-da de todas as partículas solidas da superfície, antes de remover a película plástica protetora (PVC).

Procedimentos de limpeza

Inicie a limpeza com água corrente. Certifique-se que foram removidas todas as partículas que possam arranhar a peça. Limpe a superfície com um pano de algodão macio, branco e limpo (corantes do tecido podem deixar resíduos), embebido em uma solução de detergente neutro, dissolvido em água morna.

Enxágue com água em abundância ou, se isto não for possível, remova o excesso do detergente passando um pano de algodão macio, branco e limpo, umedecido em água potável, sucessivas vezes até que não haja mais resíduos do produto.

Secar passando um pano de algodão seco e limpo. A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas.

Caso haja contaminação com resíduos de cola, efetuar uma limpeza prévia, utilizando solventes orgânicos tais como (em ordem de preferência): álcool isopropílico, tricloroetileno, benzina ou thinner.

Alguns produtos tais como: água sanitária, cloro, óleos e produtos químicos em geral, panos e buchas abrasivas e esponjas de aço devem ser evitadas, para não causar danos à superfície do azulejo.

Variações de cores

A variação da cor ocorre de acordo com a refração da luz, seu ângulo de incidência e do observador. Chamamos este fenômeno de efeito furta cor. A coloração dos produtos INOXCOLOR é produzida através de um processo eletroquímico, motivo responsável por este fenômeno “furta-cor”, que proporciona beleza, requinte e exclusividade ás cores.

Podem ocorre manchas e alterações na cor nas peças, após o contato com as mãos, devido á camada de gordura existente ao toque das mãos e dedos, fator este inerente a quaisquer peças em aço inoxidável colorida ou natural. Para as remoções destas gorduras, basta executar o processo de limpeza.

Atenção

O contato das peças com outros materiais metálicos, não inoxidáveis, deverão ser evitados ou quando não houver esta possibilidade, deverá ser feito um isolamento entre as peças, evitando-se a contaminação, geradora de corrosão.