Manual de Instalação Perfis INOXCOLOR

Os perfis e Listelos metálicos INOXCOLOR são fabricados em chapas de aço inoxidável 304, sendo altamente resistentes contra a corrosão, podendo ser assentados em ambientes interno e externo. Em caso de assentamento em ambientes externos, de grande exposição às intemperes, como por exemplo no litoral, as peças deverão ser assentadas a 500 metros de distância da orla marítima.

Para assentamentos externos, com menos de 500 metros de distância, aconselhamos os revestimentos Inoxcolor especiais em aço inoxidáveis, na liga 316.

Procedimentos de Instalação

Os listelos e perfis devem ser assentados por um profissional capacitado na área.

Preparação Da Base:

É de fundamental importância que a superfície esteja alinhada e aprumada quando da colocação;

- Os papeis de parede devem ser retirados;
- Os buracos e fissuras devem estar devidamente cobertos;
- Paredes livres de umidade

Assentamento dos Listelos e Perfis

O assentamento deverá ocorrer preferencialmente utilizando-se cola de silicone

Os listelos e perfis INOXOCLOR devem permanecer com a película plástica (PVC) até a conclusão do assentamento. Só deverá ser retirada no momento da limpeza final e com muito cuidado, para evitar que grãos de areia ou partículas sólidas possam arranhar as peças.

Se os listelos e perfis INOXOCLOR forem instalados entre MDF, porcelanatos e azulejos com a função de substituir os rejuntes, aconselha-se o descolamento das películas laterais antes da instalação, deixando a proteção apenas na parte frontal, visando facilitar a remoção final da película, após o término da instalação.

Corte e acabamento

Os cortes podem ser executados através de serras manuais ou esmerilhadeira com mínimo de 11000 RPM, disco de corte Zipcut de 1mm de espessura. Os acabamentos poderão ser realizados também através de esmerilhadeira Disco Flap grana 120.

Limpeza dos listelos e Perfis em Aço Inox após a instalação.

A limpeza dos listelos e Perfis INOXCOLOR, deve ocorrer preferencialmente com água corrente, para retirada de todas as partículas solidas da superfície, antes de remover a película plástica protetora (PVC).

Procedimentos de limpeza

Inicie a limpeza com água corrente. Certifique-se que foram removidas todas as partículas que possam arranhar a peça. Esfregue a superfície com um pano de algodão macio, branco e limpo, (corantes do tecido podem deixar resíduos), embebido em uma solução de detergente neutro dissolvido em água morna.

Enxágue com água em abundância ou, se isso não for possível, remova o excesso do detergente passando um pano de algodão macio, branco e limpo, umedecido em água limpa, sucessivas vezes, até que não haja mais resí-duos do produto.

Secar passando um pano de algodão seco e limpo. A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas.

Caso haja contaminação com resíduos de cola, introduzir uma limpeza prévia, utilizando solventes orgânicos tais como (em ordem de preferência): álcool isopropílico, tricloroetileno, benzina ou thinner.

• Alguns produtos tais como: água sanitária, cloro, óleos e produtos químicos em geral, panos e buchas abrasivas e esponjas de aço devem ser evitados para não causar danos à superfície do azulejo.

Variações de cores

A variação visual de cor ocorre de acordo com a refração da luz e o ângulo de observação. Chamamos este fenômeno de efeito “furta-cor”. A coloração dos produtos INOXCOLOR, são padronizados através de um processo eletroquímico, motivo responsável por este fenômeno “furta-cor”, que proporciona beleza, requinte e exclusividade às cores. Podendo ocorrer manchas e alterações superficiais da cor nas peças após o contato com as mãos, isto pode ocorrer devido á camada de gordura aderida às peças, através da gordura natural das mãos e dedos, deixados após o toque. Procedimento este inerente a quaisquer peças em aço inoxidável colorido ou natural.

Para as remoções destas gorduras basta executar o processo de limpeza.

Atenção

O contato das peças com outros materiais metálicos, não inoxidáveis deverão ser evitados ou quando não houver essa possibilidade, deverá ser feito um isolamento entre as peças, evitando-se a contaminação geradora de corrosão