



X1	PWR1	1	1	PWR1
	PWR2	2	2	PWR2
	OFF ADJ	3	3	OFF ADJ
	U_H	4	4	U_H

X2	-5V	1	1	PWR1
	GND	2	2	GND

X3	LOGIC	1	1	GND
	LOG R	10	10	GND
	OFF V+	11	11	GND

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масса под
Разраб.	*					
Проб.	*					
Технол.						
Изобр.	*					
Чтв.						