Rottespærre – servicekontrol Søkrogvej 7

Servicekontrol

Reference	RS-2026-0042
Resume	Årlig servicekontrol af monteret rottespærre i kloakbrønd. Visuel inspektion, funktionstest og rengøring af spærren.
Dato	16 maj 2026
Antal punkter	5

Kunde	
Navn	Peter Nielsen
E-mail	peter.nielsen@gmail.com
Telefon	+45 40 15 38 74
Adresse	Søkrogvej 7 3210 Vejby
Postnr.	3210
By	Vejby
Noter	Brønd ligger ved indkørsel — adgang fra fortov, ingen aftale nødvendig.
Firma	
Navn	ACME Corp
E-mail	billede@12f.dk
Udført af	Jens Petersen

Punkter

Brøndmateriale

Svar: Beton.

Skilt monteret med mærkning "Rottespærre monteret i brønd"?

Svar: Ja — skilt sidder synligt indvendigt på brøndringen.

Er der tegn på rotteaktivitet i brønden?

Svar: Nej, ingen tegn på aktivitet i brønden.

Er der konstateret skader eller slidtage på bevægelige dele?

Mindre

Svar: Ingen skader på rottespærren. Mindre aflejring af sand omkring hængslet, men intet der påvirker funktionen.

Bemærkning: Følges op ved næste års servicekontrol.

Er der udført rengøring samt funktionstest på rottespærren?

Svar: Ja — spærren er renset for aflejringer og funktionstestet med stang. Klappen lukker og åbner som forventet.