Vol. 20 No. 3 Sup. 2002

步进电机控制接口实例

罗庚合

(西安航专 机械系,西安 710077)

摘 要:文章以脉冲分配器集成电路 TD62803P 为主,用压控振荡器 74LS624 进行频率控制,采用直流固态继电器作为驱动器,步进电机采用高低压双路供电,改善起动性能。该电路比以硬件为主的传统电路简单,又比以软件实现的环行分配电路节省计算机内部资源和占用 I/O 接口少,又很容易实现正转、反转、速度、模式、步进步数等控制,是未来步进电机控制接口技术发展的方向。

关键词: TD62803; 74LS624; 直流固态继电器; VMOS管; 步进电机; 高低供电

中图分类号:TM383.6 文献标识码:A 文章编号:1008-9233(2002)03-0008-03

1 概述

步进电机受驱动控制线路的控制,将具有一定 频率 fck,一定数量 N 和方向的进给脉冲转换成控 制步进电机各相定子绕组通断电的电平信号,使步 进电机步进转动,通过齿轮和丝杠带动工作台移动。

其特点是直接用数字量控制,用计算机控制很容易,所以在数控及计算机控制领域得到广泛的应用。步进电机控制接口性能好坏对步进电机的工作产生很大的影响,直接关系到被控对象的精度、稳定性。传统的控制接口受器件发展限制,采用以触发器构成的环行分配器、复合晶体管驱动,电路复杂,器件性能不稳定,容易产生故障。而以软件代替硬件环行分配器,增加了程序编制工作量,占用计算机 I/O 接口线较多。

随着集成电路事业的发展和新器件的出现,采用专用脉冲分配器集成电路 TD62803P 配合压控震荡器 74LS624,用直流固态继电器驱动,采用 VMOS 大功率器件做开关对步进电机双路供电构成的接口电路,具有性能稳定,容易控制等特点,是未来步进电机控制接口发展的方向。

2 TD62803P 介绍

TD62803P 是专门用于步进电机控制的脉冲分

配器芯片。它可以适用于 3 相步进电机的各种激励 方式。各引脚功能见表 1。

表 1 TD62803P 引脚功能表

表 1 1D02603F 引脚功能表							
引脚	名称	功能					
1	CW/CCW	正转/反转控制端					
2	E_A	激磁方式控制					
3	E_B	激磁方式控制					
4	3/4	3 相或 4 相切换控制					
5	$\overline{\text{MO}}$	初始状态检出。初始状态时其输出为					
		低电平					
6	$\Phi_{\mathbf{i}}$	驱动器脉冲输出相1					
7	Φ_2	驱动器脉冲输出相 2					
8	GND	地线					
9	Φ_3	驱动器脉冲输出相3					
10	Φ_4	驱动器脉冲输出相 4					
11	E	输出允许 E=1 允许输出					
12	CKOUT	时钟输出,它可以用来对步进脉冲进					
		行记数					
13	CK_1	时钟脉冲输出					
14	CK_2	时钟脉冲输出					
15	\overline{R}	复位输入					
16	V_{∞}	+ 5v 电源					

从 TD62803P 的引脚定义可以看到,它是一个可控的多功能脉冲分配器。在相应引脚上加不同的控制电平,即可得到不同的控制功能。有关控制功能的真值表如表 2 所示。

^{*} 收稿日期:2002-05-06

表 2 TD62803P 控制真值表								
CK1	CK2	CW/CCW	功能	EA	EB	3/4	功能	
	1	0	CW 正转	0	0	0	4相1相激磁	
	0	0	禁止	1	0	0	4相2相激磁	
1		0	CCW 反转	0	1	0	4 相 1-2 相激磁	
0		0	禁止	1	1	0	测试模式,输出全部有效	
	1	1	CCW 反转	0	0	1	3相1相激磁	
	0	1	禁止	1	0	1	3相1相激磁	
1		1	CW 正转	0	1	1	3相2相激磁	
0		1	禁止	1	1	1	测试模式,输出全部有效	

表 2 中提出了以下几种控制步进电机正反转法:

- 一是 CK1 输入步进脉冲 CK2 = 1 用 CW/ CCW 控制 0/1—正/反
- 一是 CK2 输入步进脉冲 CK1 = 1 用 CW/ CCW 控制 0/1—反/正
 - 一是 CK1 或 CK2=0 禁止输出

3 步进电机控制接口实例

以 MCS-51 单片机系统,包括可编程并行 I/O 接口 8255,D/A 转换电路等,

可设置 A、B 口为输入接口,接受步进速度和步进给定,用 PC 口控制信号,用定时器口做为步数计数器。电路如图 1 所示。

可利用拨盘开关设定进给速度和步数,通过8255A口和B口采集,进给速度给定值通过 A/D转换电路转变为直流电压 U_0 的输出,去控制压控震荡器 74LS624。其中输出频率 f_{ck} 正比 D/A 输出电压 U_0 压控震荡器受 \overline{EN} 控制用单片机系统的 PC_0 控制。




图 1 步进电机控制接口电路图

图中 TD62803 工作方式为三相 $1\sim2$ 相激磁方式,进给脉冲由 CK1 输入 CK2="1",正反转控制由 CW/CCW 受 PC1 控制, $E_A=0$, $E_B=1$,3/4=1。驱动和放大电路采用直流固态继电器。固态继电器是一种无触点的电子开关,可广泛用于各种行业,是防火、防爆、防震的理想元件,外形和内部电路如图 2 所示。




图 2 直流固态继电器外形和内部结构图

固态继电器核心是由 VMOS 管和光电隔离两部分构成, VMOS 具有输入电阻极高, 前级的驱动电流小、输出的功率大(电流可达几十安培)是一种较理想的计算机接口器件, 用做步进电机驱动器具有电路简单、可靠、无噪声干扰等优点。

步进电机绕阻供电采用高低压供电方式,改善了起动性能。

CK1 上升沿时,单稳工作(可调整单稳时间),高压 开关管 $VT_1 \sim VT_3$ 导通,隔离二极管 $D_1 \sim D_3$ 截止, +50V 给步进电机供电,改善起动特性,单稳态系统 结束, $VT_1 \sim VT_3$ 截止, $D_1 \sim D_3$ 导通,由低压 24V 供电。电机的电流还用 $RP_1 \sim RP_3$ 调整。 $D_A \sim D_C$ 是 续流二极管,吸收绕阻通断电的自感电势。

4 小结

本文介绍的步进电机接口实例,作者用它替代原线切割机驱动电路,和 X-Y 绘图仪的十字拖极的步进机驱动器经过长期的运行证明,该电路简单、可靠,与计算机系统连接方便,很容易控制,是当今步进电机控制接口的发展趋势。

参考文献

- [1] 王润孝,秦现生编著. 机床数控原理与系统. 西北工业大学出版社,1997.6
- [2] 电子技术 .1998.10.
- [3] 李伯成,侯伯李等编.IBM-PC 微机应用系统设计. 西安电子科技大学,1996.
- [4] 黄义源主编.机械设备电气与数字控制.中共广播电视大学出版社,1992.5.
- [5] 彭晓南主编.数控技术.机械工业出版社,2001.9.

A sample of a steep motor interface

Luo Genghe

(Machine Egnineering Department, Xi'an Aerotechnical College, Xi'an 710077)

Abstract: This article introduced a kind of new interface between computer and singlechip, which is using a pulse distributor—integrated circuit chip TD62803P, using voltage control vibrator 74LS624 as the frequency controller, using DC solid relay as the driver, using a double—voltage steep motor as the power provider. So the interface can provide various control for direction, speed, steep models and so on.

Key words: TD62803; 74LS624; DC Solid Relay; VMOS; Steep Motor; Double - voltage Supply