# 实验二:嵌入式测试

## 一、实验目的

熟悉嵌入式测试的工具的使用以及测试脚本代码的编写

二、实验环境

Etest平台

三、实验内容


①安装相关软件



spdconfig.exe

## ②环境搭建:

Etest-进程调度服务




打开Etest-测试设计平台




# 通用嵌入式系统测试平台


正在加载:加载标准输入/输出模块...

北京旋极信息技术股份有限公司



### 打开待测件





#### 打开SensorContorl.exe






## Etest环境设置



③根据问题编写脚本进行测试: (具体代码见待测件)

第一项 (2.2) ——温度采集处理:

温度采集控温功能测试数据集:




## 代码:

```
# coding:utf-8

def Test(arg,exp):
    CH_232_温度传感器.Clear()
    Protocol_温度传感器.温度值.Value = arg[1]
    bool=Protocol_温度传感器.Write()
    print '第%d次期望显示温度值%d'%(arg[0], exp[0])
    API.Common.Timer.Normal.Sleep(1000)

Standard_Test(Test)
```

## 测试结果:



具体分析见实验分析与总结

## 第二项 (2.3) ——加热棒

预设的测试数据集:

序号	设定温度	采集温度	
	1	20	20 1
)	2	20	20
,	3	20	20 2
i e	4	20	10

```
import math
import Manu
def VK(t, td, e1, e2):
    # t: 当前温度
    # td: 设定温度
    Dp = 0.05
    Di = 0.1
    Dd = 0.1
    e = td - t;

result = Dp * ( e - e1 ) + Di * e + Dd * (e - 2*e1 + e2)
    return result
```

```
def Test(arg,exp):
     global e1 # 上一次的温度, 设定温度-当前温度
     global e2 # 上上次的温度
     global V1 # 当前时刻的输出电压值
     # 通道清理
     seekresult = CH_232_加热棒.Clear()
     seekresult = CH_232_温度传感器.Clear()
     # 给温度采集器赋值, 当前温度
     Protocol_温度传感器.温度值.Value = arg[2]
     bool = Protocol_温度传感器.Write()
     API.Common.Timer.Normal.Sleep(1000)
     # arg[0] 序号
     # arg[1] 设定温度
     # arg[2] 当前温度
     #第一次
     if arg[0] == 1:
          e1 = arg[1] - arg[2]
     #第二次
     if arg[0] == 2:
          e2 = arg[1] - arg[2]
          Protocol_加热棒.BlockRead()
          V1 = Protocol_加热棒.加热棒输出电压.Value
     #三次以上
     if arg[0] > 2:
          V = VK(arg[2], arg[1], e1, e2) + V1
          print V1
          show = []
          str = "设定温度为: %d, 室温为: %f" % (arg[1], arg[2])
          show.append(str)
          str = "预期电压为: %f" % (V)
          show.append(str)
          show.append("界面电压显示是否正确?")
          passed = Manu.Check(show)
          e2 = e1
          e1 = arg[1] - arg[2]
          Protocol_加热棒.BlockRead()
          V1 = Protocol_加热棒.加热棒输出电压.Value
## Standard_Test:标准测试的方法入口,使用【测试数据】表循环调用Test方法
Standard_Test(Test)
```

温度控制器 操作 显示值 20 \* 用户调节设定温度: 采集到的温度: 10 加热棒输出电压: 4 暂停 关闭 开始 散热风扇状态: 🗮 收发记录 序号 用户设定温度 采集温度 输出电压 风扇状态 时间 27 2022/10/19 21:22:14 20 1.5 关 2022/10/19 21:21:58 26 20 关 25 20 20 1.5 2022/10/19 21:21:57 24 20 20 0.5 关 2022/10/19 21:21:56

具体分析见实验分析与总结

#### 第三项 (2.4) ——散热风扇

预设测试数据集:





```
import Manu
def Test(arg,exp):
     # 写入数据前, 先清理通道
     seekresult = CH_232_温度传感器.Clear()
     seekresult = CH_232_散热风扇.Clear()
     # 写入第一次温度
     Protocol_温度传感器.温度值.Value = arg[1]
     bool = bool=Protocol_温度传感器.Write()
     API.Common.Timer.Normal.Sleep(500)
     #写入第二次温度
     Protocol_温度传感器.温度值.Value = arg[2]
     bool = Protocol_温度传感器.Write()
     API.Common.Timer.Normal.Sleep(500)
     CH_232_散热风扇.Clear()
     #写入第三次温度
     Protocol_温度传感器.温度值.Value = arg[3]
     bool = Protocol_温度传感器.Write()
     API.Common.Timer.Normal.Sleep(500)
```

```
#确保控制散热风扇的指令能够正常发出去
Protocol_散热风扇.BlockRead()
show = []
str = '第%d次期望散热风扇输出值: %s 实际输出值: %d' % (arg[0], exp[0], Protocol_散热风扇.操作指令.Value)
show.append(str)
Manu.Check(show)

Standard_Test(Test)
```

### 测试结果:





具体分析见实验分析与总结

## 第四项 (3.1) ——温度传感器输入接口

预先设置的测试数据集:

⊌號测试用例表

```
基本操作 🥞 导出用例表 💐 导入用例表 🧌 添加行 🗶 删除行 |参数组合 🚝 组合模版 🍥 重新生成 🦸 清除组合规则
                                                       输出参数
输入参数
  输入数据包
                                                          期望结果
  FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F
                                                       1 正常包,显示温度值2
                                                       <mark>ク</mark> 检验和错误,丢包,temp_value = 3,预期显示温度值2
  FF FA 01 10 04 00 00 40 40 D3 00 0F
                                                      2 正常包,显示温度值3
  FF FA 01 10 04 00 00 40 40 95 00 0F
                                                         包头错误,丢包,temp_value = 2,预期显示温度值3
  FF FF 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F
1
                                                      1
  FF FA 01 10 04 00 00 00 40 95 00 0F
                                                      正常包,显示温度值2
  FF FA 01 10 04 00 00 40 40 94 00 0F
                                                          数据类型1错误,丢包,temp_value = 3,预期显示温度值2
                                                       6
  FF FA 01 10 04 00 00 40 40 95 00 0F
                                                      7 正常包,显示温度值3
7
                                                      g 数据类型2错误,丢包,temp_value = 2,预期显示温度值3
  FF FA 01 00 04 00 00 00 40 45 00 0F
Q
  FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F
                                                       Q 正常包,显示温度值2
                                                      1数据长度错误,丢包,temp_value = 3,预期显示温度值2
  FF FA 01 10 00 00 00 40 40 91 00 0F
1
  FF FA 01 10 04 00 00 40 40 95 00 0F
                                                      1 正常包,显示温度值3
1
                                                      1 包尾错误,丢包,temp_value = 2,预期显示温度值3
  FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 00
1
  FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F
                                                      1 正常包,显示温度值2
1
                                                       1 包头冗余,正常处理,temp_value = 3,预期显示温度值3
  FF FF FA 01 10 04 00 00 40 40 95 00 0F
1
                                                       1 正常包,显示温度值3
  FF FA 01 10 04 00 00 40 40 95 00 0F
1
  FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 0F
                                                          包尾冗余,正常处理,temp_value = 2,预期显示温度值2
                                                      1 正常包,显示温度值2
FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F
```

```
import Manu
def Test(arg,exp):
     # 先清理温感通道
     seekresult = seekresult=CH_232_温度传感器.Clear()
     # 按空格分割字符串为列表
     str = arg[0].split(' ')
     data = []
     for i in str:
           # 将16进制整型的字符串转化为整形表示
           # 将16进制字符串转化为10进制整型表示
           data.append(int(i, 16))
     # 通道写入数据包
     bool = bool=CH_232_温度传感器.Write(data)
     show = []
     show.append(exp[0])
     Manu.Check(show)
#def Test(arg,exp):
     #datas = arg[0].split(',')
     #I = []
     #for a in datas:
          I.append(int(a,16))
     #seekresult = seekresult=CH 232 温度传感器.Clear()
     #bool = bool=CH_232_温度传感器.Write(I)
     \#show = []
     #str = '预期结果: %s'%arg[1]
     #show.append(str)
     #Manu.Check(show)
Standard_Test(Test)
```

## 温控传感器输入接口测试结果:



具体分析见实验分析与总结

## 第五项 (3.2) ——控制加热棒输出接口

预设置的测试数据:无

```
#设定温度10℃
def Main():
     print 'Hello world'
     seekresult=CH 232 加热棒.Clear()
     seekresult=CH_232_温度传感器.Clear()
     Protocol_温度传感器.温度值.Value = 20
                                     #不加热
     bool=Protocol_温度传感器.Write()
    Protocol 加热棒.BlockRead()
     if Protocol 加热棒.包头.Value != 0xFFFA:
          print '包头错误,错误的包头为%x'%Protocol_加热棒.包头.Value
     if Protocol_加热棒.数据类型1.Value != 0x02:
          print '执行数据错误,错误的数据类型1为%d'%Protocol 加热棒.数据类型1.Value
     if Protocol 加热棒.数据类型2.Value != 0x11:
          print '工作电机组错误,错误的数据类型2数据为%x'%Protocol_加热棒.数据类型2.Value
     if Protocol_加热棒.数据长度.Value != 4:
          print '数据长度错误,错误的长度值为%d'%Protocol 加热棒.数据长度.Value
     if Protocol 加热棒.检验.Checked != True:
          print '检验值错误,错误的校验值为%x'%Protocol_加热棒.检验.Value
     if Protocol_加热棒.包尾.Value !=0x0F:
          print '包尾错误,错误的包尾为%x'%Protocol_加热棒.包尾.Value
```

```
Protocol_温度传感器.温度值.Value = 5
                                    #加热
     bool=Protocol_温度传感器.Write()
     Protocol 加热棒.BlockRead()
     if Protocol 加热棒.包头.Value != 0xFFFA:
          print '包头错误,错误的包头为%x'%Protocol_加热棒.包头.Value
     if Protocol_加热棒.数据类型1.Value != 0x02:
         print '执行数据错误,错误的数据类型1为%d'%Protocol_加热棒.数据类型1.Value
     if Protocol 加热棒.数据类型2.Value != 0x11:
          print '工作电机组错误,错误的数据类型2数据为%x'%Protocol_加热棒.数据类型2.Value
     if Protocol_加热棒.数据长度.Value != 4:
         print '数据长度错误,错误的长度值为%d'%Protocol_加热棒.数据长度.Value
     if Protocol 加热棒.检验.Checked != True:
          print '检验值错误,错误的校验值为%x'%Protocol 加热棒.检验.Value
     if Protocol_加热棒.包尾.Value !=0x0F:
         print '包尾错误,错误的包尾为%x'%Protocol_加热棒.包尾.Value
Main()
```

### 控制加热棒输出接口测试输出信息:



具体分析见实验分析与总结

### 第六项 (3.3) ——控制散热风扇输出接口

预设置的测试数据:无


```
# 设定温度为10

def Main():
    seekresult=CH_232_温度传感器.Clear()
    seekresult=CH_232_散热风扇.Clear()
    # 写入初始状态,保证风扇不转动
    for i in [8, 8, 8]:
        Protocol_温度传感器.温度值.Value = i
        bool=Protocol_温度传感器.Write()
        API.Common.Timer.Normal.Sleep(100)
```

```
# 散热风扇阻塞获取数据包
Protocol_散热风扇.BlockRead()
if Protocol 散热风扇.包头.Value != 0xFFFA:
    print "包头错误,错误的包头为: %x" % Protocol 温度传感器.包头.Value
if Protocol_散热风扇.数据类型1.Value != 0x02:
    print "数据类型1错误,错误的数据类型为: %x" % Protocol_散热风扇.数据类型1.Value
if Protocol_散热风扇.数据类型2.Value != 0x22:
    print "数据类型2错误,错误的数据类型为: %x" % Protocol_散热风扇.数据类型2.Value
if Protocol_散热风扇.数据长度.Value != 1:
    print "数据长度错误,错误的数据长度为: %d" % Protocol_散热风扇.数据长度.Value
if Protocol_散热风扇. 检验. Checked != True:
    print "检验和错误,错误的检验值为: %x" % Protocol_散热风扇.检验.Value
if Protocol 温度传感器.包尾.Value != 0x0F:
     print "包尾错误,错误的包尾为: %x" % Protocol_散热风扇.包尾.Value
print "-----"
# 写入初始状态,保证散热风扇工作,来判断数据包是否正确
seekresult=CH_232_散热风扇.Clear()
for i in [15, 15, 15]:
   Protocol_温度传感器.温度值.Value = i
   bool=Protocol_温度传感器.Write()
   API.Common.Timer.Normal.Sleep(100)
Protocol_散热风扇.BlockRead()
if Protocol_散热风扇.包头.Value != 0xFFFA:
    print "包头错误,错误的包头为: %x" % Protocol_温度传感器.包头.Value
if Protocol 散热风扇.数据类型1.Value != 0x02:
    print "数据类型1错误,错误的数据类型为: %x" % Protocol_散热风扇.数据类型1.Value
if Protocol_散热风扇.数据类型2.Value != 0x22:
    print "数据类型2错误,错误的数据类型为: %x" % Protocol_散热风扇.数据类型2.Value
if Protocol 散热风扇.数据长度.Value != 1:
    print "数据长度错误,错误的数据长度为: %d" % Protocol_散热风扇.数据长度.Value
if Protocol_散热风扇.检验.Checked != True:
    print "检验和错误,错误的检验值为: %x" % Protocol_散热风扇.检验.Value
if Protocol_温度传感器.包尾.Value != 0x0F:
     print "包尾错误,错误的包尾为: %x" % Protocol_散热风扇.包尾.Value
```

Main()

## 散热风扇输出接口测试输出信息:



#### 散热风扇输出接口测试结果:



具体分析见实验分析与总结


### 第七项(4.1)——温控稳定性时间性能需求

预设置的测试数据:无

```
# coding:utf-8
#设定温度为10℃,初始恒温箱外部温度值为3℃
def Main():
    # print 'Hello world'
     import time
    Tc = 10 #设定温度
    T0 = 0 #初始恒温箱外部温度值
     T = T0
     n = 0
     Fs = 0
     Va = 0 #上一次的输出电压
     time0 = time.time()
     while 1:
          seekresult=CH_232_温度传感器.Clear()
          seekresult=CH_232_加热棒.Clear()
          seekresult=CH_232_散热风扇.Clear()
          Protocol_温度传感器.温度值.Value = T
          bool=Protocol_温度传感器.Write()
          Protocol_加热棒.BlockRead()
          Protocol_散热风扇.BlockRead()
          V = Protocol 加热棒.加热棒输出电压.Value
          if V<0:
             V=0
          # 计算加热棒的加热量
          Qi = V*V *0.2
          if Protocol_散热风扇.操作指令.Value == 1: #风扇打开
               Fs = 2
          elif Protocol_散热风扇.操作指令.Value == 0: #风扇关闭
               Fs = 0
          # 计算散热风扇的散热量
          Qo = 0.1*(T - T0) + Fs
          \#Qo = Fs
          # 温度的变化量
          T = T+(Qi-Qo)
                        #下次输出温度值
          if abs(T - Tc) < 0.5:
               n=n+1
          else:
              n=0
          # 当超过10次时
          if n >= 10:
               time1 = time.time()
               print '稳定时间为%d'%(time1-time0)
               if time1-time0 <=60:
                    print '温控稳定时间性能测试合格'
               break
          # 当始终不能达到十次
          time2 = time.time()
          # 超时
          if time2-time0>60:
               print '温控稳定时间性能测试不合格'
               break
```


Main()

## 输出信息:





## 时间性能对应的打印信息:



## 四、实验分析与总结

输入温度为模拟温度传感 器模块向待测件发送温度 低于下限-20°的温度信 息,观察在-20°C时是否做 2.2 了截断处理

-21 -20

模拟温度传感器模块向待测件发送温度低于下限-20°的温度信息时,待测件没有做下边界截断处理,界面显示更新为-21°,不符合需求2.2中对于温度范围(-20°)—50°的描述

2.4 模拟温度传感器模块向待 测件连续发送多个连续的 温度信息,观察待测件是 否能在连续三次读取到输 入温度高于当前温度时正 确打开散热风扇运行 设定当前温度 风扇状态 为20°C,连续 变换顺: 三次输入24摄 关关开开 氏度,之后再 开关 连续输入三次 20摄氏度

 风扇状态
 风扇状态

 变换顺:
 变换顺

 关关开开
 序: 关开

 开关
 开关关关

-21

模拟温度传感器模块向待测件连续发送六个温度信息,发现待测件只要检测到2次当前温度大于设定温度+3,就开始转动,不符合需求2.4中第一条对于风扇开始转动条件的规定。

扇 的 打 开 与 关 闭 都 不 符 合 连 续 Ξ 次 读 取 的 要 求

X,

输入温度为模拟温度传感				问符测件友法温度低于下限-20°的温度信息时,待测件没有做下边界截断处理,界	
器模块向待测件发送温度 概學	设定当前温度 为20℃,连续 壹次输入24摄 氏度,之后再	风扇状态 变换顺: <b>关</b> 说开开 开关	风扇状态 变换顺: <b>洗</b> 开开关 关关	面显示更新为-21°, 荣将智需	风 扇 的 打
低于当前温度时正确关闭散热风扇	连续输入三次20摄氏度			当前温度小于等于设定温度,就停止转动,不符合需求2.4中第二条对于风扇停止转动条件的规定。	开与关闭都不符合连续三次读取的要求
模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理一 个正常包(温度为2℃),紧 接着一个校验和错误的包 (温度为3℃)	正常包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 检验和 错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 40 40 D3 00 0F	2	3	校验和错误时本应该 进行丢包处理,但是 却正常接收了校验和 错误的包	
模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理一 个正常包(温度为2℃),紧 接着一个数据类型1错误的 包(温度为3℃)	正常包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 95 00 0F 数据类 型1错误的 包: FF FA 01 10 04 00 00 40 40 94 00 0F	2	3	数据类型1错误时本 应该进行丢包处理, 但是却正常接收了数 据类型1错的包	
模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理一 个正常包(温度为2°C),紧 接着一个包头冗余的包(温 度为3°C)	正常包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 包头冗 余的包: FF FF FA 01 10 04 00 00 40 40 95 00 0F	2	3	包头冗余的包没有被 丢弃	
	<b>農村、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大</b>	選模块向待测件发送温度 機件過數在送系介的基準 學就解歷達测件是否能在 连续三次读取到輸入温度 低于当前温度时正确关闭 散热风扇  一定等包(温度为2°C),紧接着一个校验和错误的包 (温度为3°C)  一模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文,观察是否能做丢包处理一个正常包(温度为2°C),紧接着一个数据类型1错误的包 (温度为3°C)  「正常包: FF FA 01 10 04 00 00 04 04 55 00 0F 检验和 错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 40 和 D3 00 0F  模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文,观察是否能做丢包处理一个正常包(温度为2°C),紧接着一个数据类型1错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 95 00 0F 数据类型1错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 95 00 0F 数据类型1错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 数据类型1错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 数据类型1错误的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 包头冗余的包(温度为3°C)  「正常包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 包头冗余的包: FF FF FA 01 10 04 00 00 00 40 40 55 00 0F 包头冗余的包: FF FF FA 01 10 04 00 00 00 40 40 40	議模块向待测件发送温度 化学中属均容的基础的 身故解释连测件是否能在 连续三次读取到输入温度 低于当前温度时正确关闭 散热风扇	議様	精快和

模拟温度传感器模块 向待测件发送温度低

	输入温度为模拟温度传感				向待测件发送温度低 于下限-20°的温度信 息时,待测件没有做 下边界截断处理,界
3.1	器模块向待测件发送温度 概學	正常包: FF FA 01 10 04 09100 40 40 95	3	2	面显示更新为-21°, 宋侍召需求纪译内伊 温度范围(-20°)—50°
2.2	<b>邓靏屏企</b> 做丟包处理一个正常包(温度为3℃),紧	00 0F 包尾冗	-20	-21	的描述
	接着一个包尾冗余的包(温度为2°C)	余的包: FF FA 01 10 04 00 00 00 40 55 00 0F 0F			
3.2	模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理。 设定当前温度为10℃,设 定温度传感器的温度为 20℃,此为不加热的情况	当前温度: 10 温度传感器温 度: 20	Protocol_ 加热棒.数 据长 度.Value = 4 (其他输 出正常)	Protocol_ 加热棒.数 据长 度.Value = 2 (其他输 出正常)	不加热时的数据长度 输出错误
3.2	模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理。 设定当前温度为10℃,设 定温度传感器的温度为 5℃,此为加热的情况	当前温度: 10 温度传感器温 度: 5	Protocol_ 加热棒.数 据长 度.Value = 4 (其他输 出正常)	Protocol_ 加热棒.数 据长 度.Value = 2 (其他输 出正常)	加热时的数据长度输出有误
3.2	模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理。 设定当前温度为10℃,设 定温度传感器的温度为 20℃,此为不加热的情况	当前温度: 10 温度传感器温 度: 20	Protocol_ 加热棒.检 验.Checked = True (其 他输出正 常)	加热棒.检 验.Checked	不加热时的检验和输 出有误
3.2	模拟温度传感器向待测件 发送校验和错误的报文, 观察是否能做丢包处理。 设定当前温度为10℃,设 定温度传感器的温度为 5℃,此为加热的情况	当前温度: 10 温度传感器温 度: 5	Protocol_ 加热棒.检 验.Checked = True (其 他输出正 常)	加热棒.检	加热时的检验和输出 有误
3.3	模拟温度传感器向待测件 发送温度数据,读取待测 件输出的散热风扇控制数据,判断数据类型2字段是 否正确。设定当前温度为 10℃,初始状态风扇不 转,散热风扇阻塞获取数据包	当前温度: 10 风扇初始状 态: 不转	Protocol_ 散热风扇. 数据类型 2.Value = 0x22(其 他输出正 常)	Protocol_ 散热风扇. 数据类型 2.Value = 0x11 (其 他输出正 常)	风扇阻塞时的输出的 数据类型2有误

模拟温度传感器模块

	输入温度为模拟温度传感				向待测件发送温度低 于下限-20°的温度信 息时,待测件没有做 下边界截断处理,界	ı
3.3 2.2	器模块向待测件发送温度 概学净康货感的血管割件 点送减衰整据心源程色做 传输射处整热风扇控制数 据,判断数据类型2字段是	当前温度: 10 风扇初始状 <b>查</b> i 转动	Protocol_ 散热风扇. 数据类型 2.Value =	Protocol_ 散热风扇. 数据类型 2.Value =	面显示更新为-21°, 米唇答蘭聚验 <mark>串购等</mark> 温度器配。另。)—50° 的描述	
	否正确。设定当前温度为 10℃,初始状态风扇不 转,散热风扇阻塞获取数 据包		0x22 (其 他输出正 常)	0x11 (其 他输出正 常)		
4.1	模拟整个温控的过程。计算温控稳定时间,判断温控温度时间是否小于1分钟	设定温度为 0, 室外温度 为10	在1分钟之 内到达温 控稳定状 态	无法达到 温控稳定 状态,保 持在3度	温度控制器在设定温度为0,室外温度为10时,无法达到温控稳定状态,不符合需求4.1中温控稳定时间不大于1分钟的需	
					求。	7

模拟温度传感器模块

本次实验中,我们学习了使用ETest进行嵌入式测试,在此之前我对嵌入式测试一直没有什么具体的概念,也没有实际上手操作过。与开发者测试不同,嵌入式测试涉及到的软件更多,要求测试人员对硬件有一定的了解,并且在我的理解和体验中,感觉嵌入式测试主要就是使用黑盒测试、动态测试,同时结合一定的静态测试,而白盒测试难以使用和进行;二者也有很多相同点:都需要根据需求或者要求全面地设计测试用例,当然也都需要自己编写测试代码。