衛星測量外業觀測紀錄表(機號: 5700-1/)

點名	GBA042	椿號		時 段	0800 -
觀測者	强 產華	接收儀型式及編號		天線型式及其編號	
觀測日期	109.5.16	觀 測 起 時 間 至	08:00	取樣間隔	
	觀測前 /, 525	天線高平均	APC	ARP	天 氣
天線高	觀測後				
接	1	收	情		形

□良好

□不良

說明:

點號號碼如果太長無法輸入請註明實際與輸入點號。觀測時段如跨越兩個時段請註明。

	衛星	E 測量外	業	觀測	則紀	」鈞	系表(機號:	5 /	100	-1	1)		
點名	GBA	042	椿	淲				時			段		11	
觀測者	强直	艺			儀編					型編				
觀測日期	1 - 7	5, 16	觀時	測間	赶至		0937	取	樣	間	隔		,	
	觀測前	1.662	天線高平均			均	APC		AR	RP.		天		氣
天線高	觀測後													
接			收				情	-					9	形
□良好良說														

備

點號號碼如果太長無法輸入請註明實際與輸入點號。 觀測時段如跨越兩個時段請註明。

註

衛星測量外業觀測紀錄表(機號: ♥7 00 ~11

	අ生 测重外	耒 観 冽 紅 鈎	不太(微號:	5/00)
點名	GBA042	椿號		時 段	11)
觀測者	强庭幸	接收儀型式及編號		天線型式及其編號	
觀測日期		觀 測 起 時 間 至	12:00	取樣間隔	
	觀測前 1.467	天線高平均	APC	ARP	天 氣
天線高	觀測後				
接		收	情	-	形
□良好					
□不良	边明:				
9/0	5-71				
備	點號號碼如果	太長無法轉	俞入請註明	實際與輸	入點號。

觀測時段如跨越兩個時段請註明。

註

	衛星	星測量外	業觀測紀錄表(機號:					5/00-11)					
點名	6BA042		椿號				時			段	四		
觀測者	温温节		接收儀型式及編號					線型其編					
觀測	10 1-	.16	觀時	測間	起	13:05	取	樣	問	區			
日 期			11,		至	14:20			10)	11+1			
	觀測前	1.552	天線高平均			APC	ARP				天	氣	
天線高	觀測後												
接			收			情	-					形	
□良好□不良。													

備 點號號碼如果太長無法輸入請註明實際與輸入點號。 觀測時段如跨越兩個時段請註明。

註