

## 回转窑RotaryKiln软件安装激活步骤

## 安装


1. 选择目标位置




2. 执行安装




3. 安装Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 运行库





- 4. 注意:请检查电脑安装的Office版本
- 系统未安装Office,则需要执行安装目录下(默认C:\Program Files (x86)\RotaryKiln)
  Engine\_install.bat;
- 系统安装了Office-x64,则需要执行安装目录下(默认C:\Program Files (x86)\RotaryKiln)
  Engine\_install\_passive.bat;
- 系统安装了Office-x86,则不需要安装额外驱动。





• 如何检测Office是x64还是x86?

可在Excel中,点击【文件】→【账户】→【关于Excel】看到。


• 如何安装驱动?

请执行对应的批处理文件, 步骤如下









取消

正在写入系统注册表值





## 5. 安装完成



## 激活

执行软件,复制机器注册窗口中的本机序列号,将对应的注册码填入并确定即完成注册。





此问题时由于Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 运行库未安装导致的,请执行安装目录下的vc\_redist.x86.exe来修复问题。



此问题是由于缺少可用的32位Access驱动,请参照安装步骤4来安装驱动程序。



此问题是由于数据库丢失或与配置文件路径不一致,配置文件application.cfg的DatabasePath保存着数据库路径(默认db/RotaryKiln.accdb),请移动数据库文件或修改配置文件以保持一致,如果数据库文件丢失,可以备份文件后重新安装软件,并用备份文件覆盖安装目录。