

练习题

一、结构分析


1、计算机构的自由度、高副低代后拆画杆组、定出机构的级别。(若有局部自由度、复合铰链和虚约束要具体指出)






二、运动分析


1、求下列机构在图示位置时全部速度瞬心的位置 (用符号 Pij 直接标注在图上) 和构件 3、1 的角速比 ω_3/ω_1 。



2、已知机构如图所示,BE=BC/2,长度比例尺为 μ I,当原动件 1 按角速度 ω I 顺时针匀速转动时,试用相对运动图解法求构件 2 上 E 点的速度 ν E 的大小和方向。(可取任意速度比例尺 μ IV 画出速度多边形,并要求写出求解步骤和方程。)




- 3、图示为一个四铰链机构及其速度向量多边形和加速度向量多边形。作图的比例尺分别为: $\mu_{\scriptscriptstyle I}=1\frac{mm}{mm}$, $\mu_{\scriptscriptstyle V}=10\frac{mm/s}{mm}$, $\mu_{\scriptscriptstyle a}=20\frac{mm/s^2}{mm}$ 。
 - 1) 按所给出的两个向量多边形,列出与其相对应的加速度向量方程式。
- 2)根据加速度多边形,求出点 E 的加速度 a_E 的大小,并把 a_E 的方向标在机构的 E 点处。
 - 3) 利用相似性原理, 求出构件 2 中点 K 的速度 v_k 的大小和方向。




4、已知机构如图所示,长度比例尺为μι,原动件 3 按角速度ω3 逆时针匀速转动,试用相对运动图解法求构件 1 的角速度ω1 的大小和方向。

(可取任意速度比例尺μν 画出速度多边形,并要求写出求解步骤和方程。)




三、连杆机构


1、试设计一铰链四杆机构,已知其摇杆的长度 L_{CD} 、机架的长度 L_{AD} 如图,行程速比系数 K=1.5,又知摇杆的一个极限位置与机架间的夹角为 $\psi=30^{\circ}$,试求 曲柄的长度 L_{AB} 和连杆的长度 L_{BC} 。



- **2、**在图示的四杆机构中,AB 为原动件,匀速转动,已知 L_{AB} =25mm, L_{BC} =55mm,e=10mm,试确定:(建议取比例尺 μ_L =0.001m/mm)
 - 1) 滑块的行程 H;
 - 2)标出极位夹角 θ ,并求行程速比系数 K 的值,判断机构有无急回特性?




- 3、在图示的四杆机构中,已知 Lab、Lbc、Lcd、Lad 尺寸如图所示,试确定:
- 1) 摇杆 CD 的最大摆角 ψ;
- 2) 标出极位夹角 θ ;
- 3) 求行程速比系数 K 的值, 判断该机构是否有急回特性。




四、凸轮机构

- 1、图示凸轮机构中的凸轮为一偏心圆盘,其几何中心在 O 点,凸轮按逆时针转动,从动件在最低位置时为初始位置,试在图上标出下列各值:
 - 1) 在图中画出凸轮的基圆。
- **2)** 图示位置时,从动件垂直 AO,若凸轮从图示位置按顺时针方向转过 45°,在图中标出机构的压力角 α 。



- 2、已知凸轮机构如图所示, 试在图上标注:
- 1) 凸轮的基圆半径 r₀
- 2) 从动件的升程 h
- 3) 当凸轮转过 45°时,从动件的位移 S。



3、已知对心的尖底直动从动件盘形凸轮机构的参数如下:

基圆半径 r₀=10mm;

推程运动角Φ=180°;

远休止角 Φ s=30°;


回程运动角Φ′=120°;

近休止角Φs′=30°;

从动件升程 h=10mm, 推程、回程运动规律均为等速, 凸轮逆时针转动, 试用图解法绘制从动件的位移线图及凸轮的轮廓。(要求保留所有的作图线, 各点标注对应符号。)


五、齿轮机构

- 1、试设计一对外啮合圆柱齿轮,已知 Z_1 =21, Z_2 =42, m_1 =4,实际中心距为 132mm,问:
 - 1) 该对齿轮能否采用标准直齿圆柱齿轮传动?
- 2) 若改用标准斜齿圆柱齿轮传动, $m_n=m=4$,其他条件不变,其分度圆螺旋角 β 、分度圆直径 d_1 各为多少?
- 2、己知一对斜齿圆柱齿轮传动, Z_1 =18, Z_2 =36,螺旋角 β =12°,a=69mm, α_n =20°, h^*_{an} =1, c^*_{n} =0.25。试求:
 - 1) 这对斜齿轮的法面模数 mn;
 - 2) 小齿轮的分度圆直径 d1 和齿顶圆直径 da1。
- 3、在下图所示的机构中,已知各渐开线直齿圆柱齿轮的模数均为 2mm, $Z_1=17$, $Z_2=33$, $Z_2'=21$, $Z_3=30$,要求齿轮 1、3 同轴线,试问:
 - 1) 齿轮 1、2 及齿轮 2'、3 各应选什么传动类型最好?
- **2)** 若齿轮 1、2 改为斜齿轮传动来凑中心距,当齿数和模数不变时,斜齿轮的螺旋角为多少?




六、轮系

、在图示万能刀具磨床工作台横向微动进给装置中,运动经手柄输入,由 丝杆传给工作台。已知丝杆螺距 P=8mm,且单头。 $Z_1=37$, $Z_2=19$, $Z_3=41$, $Z_4=17$,试计算手柄转一周时工作台的进给量 S。




、在图示轮系中,单头右旋蜗杆 1 的回转方向如图,各轮齿数分别为 $Z_2=25$, $Z_2'=18$, $Z_3=30$, $Z_{3'}=85$, $Z_4=20$, $Z_5=45$,蜗杆 1 的转速 $n_1=1000$ r/min,方向如图。 试求系杆 H 的转速 n_H 的大小和方向。




九、力分析


2、在图示的曲柄滑块机构中,设已知机构的尺寸(包括各轴颈的半径 r),各轴颈的当量摩擦系数 f_0 ,滑块与导路之间的摩擦系数 f 及驱动力矩 M。设从动件上的阻力为 Q,若不计各构件的质量,求各运动副中总反力的作用线。



3、在图示机构中,已知原动件1在驱动力矩的作用下等速转动,转向如图,从动件2上的生产阻力Q如图示,运动副C处的虚线为摩擦角φ,各转动副处虚线圆为摩擦圆,若不计各构件的重力与惯性力,试在图上标出各运动副中总反力的方位与指向,并写出构件2的力平衡方程和画出力多边形。




4、在图示机构中,已知原动件 1 在驱动力矩的作用下等速转动,转向如图,从动件 3 上的生产阻力 Q 如图示,各转动副处虚线圆为摩擦圆,若不计各构件的重力与惯性力,试在图上标出各运动副中总反力的方位与指向。




十、平衡

1、图示为一钢质圆盘。盘厚 δ =50mm,在向径 r1=200mm 处有一直径 d=100mm 的通孔,向径 r2=400mm 处有一重量为 2N 的重块,为使盘满足静平衡条件,拟在向径 r=300mm 的周上再钻一通孔,试求此通孔的直径和方位(钢的密度 γ =7.6×10-5N/mm²)。



十一、效率

1、一重量 Q=100N 的滑块,在图示的力 F 作用下,沿斜面等速向上运动,已知 λ =20°,滑块与斜面间的摩擦系数 f=0.15,求推动滑块匀速上滑时驱动力 F 的大小及机械效率 η 。



十二、调速

1、某机械换算到主轴上的等效阻力矩 $M_{\rm f}(\varphi)$ 在一个工作循环中的变化规律如图所示。设等效驱动力矩 $M_{\rm d}$ 为常数,主轴平均转速 $n_{\rm m}$ =500r/min。速度不均匀系数 $\delta \leq 0.03$,设机械中其他构件的转动惯量均略去不计。求要装在主轴上的飞轮转动惯量 $J_{\rm F}$ 。

