


机械工程材料 Materials for Mechanical Engineering




主讲: 汪志刚

材料成型及控制工程系 稀土大楼C1056 15179089066

适用专业: 机械设计制造及自动化



引言 (introduction)



人类进化发展史与材料息息相关

石器时代

(公元前10万年)

陶器时代

(公元前8000年)

青铜器时代

(公元前3000年)

铁器时代

(公元前1000年)

硅时代

(1950年)

新材料时代


(1990年)


■案例-材料的选用



- 1. 钢板材料的选用
- 2. 连接技术的设计


泰坦尼克号沉船之谜





■ 案例-材料的选用








样号				检	验 :	项 目			
	С	Si	Mn	Р	s	Al	В	Nb	Ti
G	0.005	0.005	0.043	0.010	0.005	0.058	<0.00 05	<0.01	0.044
В	0.005	0.009	0.220	0.016	0.007	0.076	<0.00 05	<0.01	<0.01


材料选用至关重要



案例-材料的选用(结构材料)



案例-材料的选用(建筑材料)



材料选用对于其使用性能的发挥至关重要





冷弯成形高强钢

耐候钢



澳大利亚馆建筑外墙为耐候钢板,在钢材上进行化学涂层处理,这种处理可以增加外观的生锈程度,但锈斑却不会影响钢材本身的质量。"随着太阳、风雨、甚至是空气中湿度的影响,整个澳大利亚馆的外墙会逐渐结出一层锈斑,这就是变色的秘密。

案例-材料的制备工艺

对生产实践的指导作用:



(冷作模具钢失效方式:磨损、变形、疲劳断裂)

失效原因	统计百分比,%	合计,%
结构设计不合理	10	10
冷热加工工艺问题	10	10
热处理问题:		
表面氧化脱碳	30	
冷却不当	10	50
淬火温度过高或过低	10	
磨削裂纹	12	12
机床调整及操作不当	8	8


■案例-材料的制备工艺



• 正火的目的

改善锻造状态的不正 常组织,使同批材料 具有相同的硬度,以 利切削加工,并使组 织均匀,消除锻造应 力,保证合格齿形

• 正火后的组织 正火索氏体



工艺过程:

下料→锻造→正火→机加工→渗碳、淬火、低温回火→精加工

《机械工程材料》的学习目的

机械工程材料顾名思义就机械工程中应用的材料问题,应该是跨越机械和材料两个学科,以机械工业的需求出发,推动材料科学技术的发展,同时材料科学的新进展又推动了机械工程技术的革新和发展。

机械设计者→→为了防止设计对象失效、破坏等

设计正确

选材恰当

工艺合理



工作条件-对材料的性能要求→→正确选材→→制定工艺路线→→确定失效或破坏的抗力指标

本课程主要内容

本课程教学内容分八章:

- 1. 金属材料的力学性能
- 2. 金属与合金的晶体结构
- 3. 金属与合金的结晶
- 4. 铁碳合金相图 (难点)
- 5. 钢的热处理
- 6. 金属的塑性变形及再结晶
- 7. 工业用钢
- 8. 铸铁

32+8 学时

重点

0. 绪论

- 1 工程材料的定义及重要性
- 2 工程材料的分类及材料科学的形成
 - 3 材料结构、组织和性能的关系
- 4 本课程目的、任务及学习方法



工程材料的定义及重要性

工程材料是以用于工程结构和机器零件及元器件的材料为研究对象。主要包括:机械、船舶、化工、建筑、车辆、仪表、航空航天等工程领域中用于制造工程构件和机械零件的材料。







1 工程材料的定义及重要性

- ◆ 材料是人类生产生活的物质基础
- ◆ 人类社会文明程度的重要标志
- ◆ 当代社会经济的先导,是科技进步的关键



- □ 现代社会文明的三大支柱:能源、信息和材料
- 信息时代是建立在材料的基础上硅半导体→晶体管→集成电路→计算机磁性材料→信息贮存激光材料+光导纤维→信息传输→信息网络
- 能源技术以材料为支撑再生能源、核能、燃料电池等

陷炎

陶瓷材料

金属材料

高分子材料

复合材料

原子间主要以金属键结合,应用最广,来源丰富,优良的使用性能与工艺性能。可满足生产和生活上的各种需要。优良的工艺性能则可使金属材料易于采用多种加工方法,制成各种形状、尺寸的零件和工具。

金属材料还可通过不同成分 配制、不同加工和热处理来改变 其组织和性能,从而进一步扩大 其使用范围

一程材料




















金属材料

一程材料

陶瓷材料

高分子材料


复合材料

原子间主要以共价键或离子键结合。塑性与韧性远低于金属材料,但它们具有高熔点、高硬度、耐高温以及特殊的物理性能,已成为发展高温材料和功能材料方面具有很大潜力的新型工程材料。









金属材料

陶瓷材料

高分子材料

复合材料

非金属原子通过共有电子而结 合在一起的构成大分子所形成 的材料。往往具有金属材料不 具备的某些特性,如耐腐蚀、 电绝缘性、隔音、减振、重量 轻、原料来源丰富、价廉以及 成型加工容易等优点,因而近 年来发展极快。目前,它们不 仅用作人们的生活用品,而且 在工业生产中已日益广泛地代 替部分金属材料, 日渐成为可 与金属材料相匹敌的、具有生 命力的材料。

上程材料







金属材料


一程材料

陶瓷材料


高分子材料

复合材料

传统方法难以制造,由两种或两种以上的传统材料单元构成,将各种优异性能于一体,充分发挥各类材料的潜力。因而复合材料是一种很有发展前途的材料。目前,高的比强度和比弹性模量的复合材料已广泛地应用于航空、建筑、机械、交通运输以及国防工业等部门。



碳纤维复合材料



- ◆ 1863年光学显微镜第一次被利用研究金属, 出现了"金相学"
- ◆ 1912年采用X射线衍射技术研究材料的晶体微观结构;
- ◆ 1932年电子显微镜的问世及后来出现的各种谱仪等先进分析 工具,将已有的人类对材料微观世界的认识带入了更深的层次。
- ◆ 此外,一些与材料有关的基础学科的进展,又有力地推动了 材料研究的深化。

●现代材料学是以金属学、高分子材料、陶瓷材料为基础,研究所有固体材料的成分、组织和性能之间关系的的一门科学。

材料科学


理论基础: 固体物理、热力学、材料力学,治金学、机械原理等基础学科


研究目的: 材料组成、组织结构、加工工艺及其物理化学性能间的关系

研究方法:显微结构分析、性能测试分析等

结构

构成材料的基本质点(电子、离子、原子或分子等)的结合与排列方式,它表明材料的构成和集合状态。






面心立方结构: y -Fe, Al, Cu等



组织

借助于显微镜所观察到的材料微观组织与形貌——通常称为显微组织。



河北武安出土的战国期间的铁锹



辽阳三道壕出土的西汉钢剑

使用性能

力学性能

强度、硬度、塑性等

物理性能

熔点、密度、电磁等


化学性能

氧化、还原、腐蚀等


性能

工艺性能

在服役条件下,能保证材料 安全可靠工作所具备的性能, 是材料对环境因素的响应能 力。



课程学习目的、任务与学习安排



本课程主要内容

本课程教学内容分八章:

- 1. 金属材料的力学性能
- 2. 金属与合金的晶体结构
- 3. 金属与合金的结晶 ★
 - *
- 5. 钢的热处理

4. 铁碳合金相图

- 6. 金属的塑性变形及再结晶
- 7. 工业用钢
- 8. 铸铁

实验一

实验二

实验三

实验四

重点

本课程学习要求

- 熟悉常用术语和基本概念
- 牢固建立材料性能决定于材料的组织结构这一基本原理,熟悉材料的结构特征和表征方法
- 掌握材料结晶原理、相图、塑性变形原理和钢的 热处理原理
- 掌握工程材料的分类和各种常用工程材料的主要性能特点

本课程学习方法

> 立足课本

授课教材: 《机械工程材料 (第3版)》, 王运炎, 朱莉编, 2008.12,

北京: 机械工业出版社, 2008.12

参考书目: 1. 《机械工程材料教程辅助教材》, 高津为编


哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2009.03

2《金属学与热处理(第2版)》,崔忠圻、覃耀春编,

北京:北京冶金工业出版社,2007

> 实验教学

观察与分析试验现象,将理论与实践相结合



> 课程要求

- 1. 按时、按质、按量完成作业
- 2. 搜索资料、查阅文献、总结报告(作业)

> 课堂纪律

- 1. 班级人数较多,请保持安静
- 2. 请不要早退、迟到和旷课
- 3. 请不要成为"低头族"

> 考核方式

总成绩=

平时成绩(10%)+实验成绩(20%)+期末考试成绩(70%)

平时成绩: 课堂互动+考勤(3次机会)

考试形式: 闭卷考试

实验安排

实验一: 金相显微镜的使用及金相样品的制备稀土大楼C405 (13周周六34/56/78)

实验二: 金属硬度的测定

稀土大楼C622 (13周周日34/56/78)

实验三: 铁碳合金平衡组织的观察

稀土大楼C422 (16周周六34/56/78)

实验四: 热处理工艺对碳钢组织及性能的影响

稀土大楼C422 (18周周六34/56/78)