#### 《发电厂变电站综合自动化》2019-2020 考试卷\*

https://github.com/sikouhjw/jxust-Learning-database https://gitee.com/sikouhjw/jxust-Learning-database

2020年1月16日

<b>-,</b>	不定项选择	泽题 (	每小题 2 分,	
	共 20 分,	错选、	漏选均不得分	.)

- 1. 自动准同期装置的功能不包括如下哪条: ( ).
- A. 调整待并发电机电压的频率
- B. 调整待并发电机电压的幅值
- C. 调整待并发电机电压的初相角
- D. 调整发变组变压器的分接头
- 2. 与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等 于().
- A. 0°
- B. 90°
- C. 180°
- D.  $270^{\circ}$
- 3. 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁的 是().
- A. 交流励磁系统
- B. 直流励磁系统
- C. 静止励磁系统
- D. 自并励系统
- 4. 电机励磁系统在下列哪种情况下需要进行强行 励磁 ( ).
- A. 发电机内部故障时 B. 升压变压器故障时
- c. 正常停机时
- D. 故障快速恢复时
- 5. 自动励磁调节器的强励倍数一般取().
- A.  $2\sim2.5$
- B.  $2.5 \sim 3$
- C.  $1.2 \sim 1.6$
- D.  $1.6 \sim 2.0$
- 6. 在励磁调节器中, 若电压测量采用 12 相桥式整 流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为( ) Hz.
- A. 600
- B. 1200 C. 300
- D. 50
- 7. SCADA 的作用是: ( ).
- A. 潮流计算
- B. 系统状态估计
- C. 实时运行数据的收集与处理
- D. 稳定计算
  - \*试卷编号: 1920100610 A

- 8. 关于发电机无功调节特性, 下列说法正确的是: ( ).
- A. 一般情况下, 该特性对应一条下倾的直线
- B. 调差系数是该特性的重要表征参数
- c. 一般情况下, 该特性对应一条水平的直线
- D. 调差系数是该特性的唯一表征参数
- 9. 关于发电机无功调节特性, 下列说法正确的是: ( ).
- A. 无功调节特性反映发电机端电压与输出无功电流 的关系
- B. 无功调节特性反映发电机励磁电流与输出无功电 流的关系
- C. 无功调节特性就是调压器的工作特性
- D. 无功调节特性是调压器、励磁机和发电机工作特 性的合成
- 10. 低频减载装置中系统最大功率缺额是如何计算 的? ( ).
- A. 按系统中断开最大容量的机组来考虑
- B. 按断开发电厂高压母线来考虑
- C. 按系统解列后各区最大缺额之和来考虑
- D. 按三相故障的短路容量来考虑

# 二、判断题(对的用"Y"表示,错 的用"N"表示,每小题 2分, 共 20 分)

- 1. 自动准同期并列的特点是首先发电机投入电网, 然后加励磁电流.
- 2. 电压响应比用于描述励磁绕组磁场的建立速度.
- 3. 自并励励磁系统可以消除电刷的.
- 4. 在微机型励磁调节器中, 一般采用比例微分积分 控制控制算法.

- 5. 自动低频减载装置是用来解决严重有功功率缺 额事故的重要措施之一.
- 6. 利用频率偏差的积分作为输入量来调频的方式 能够对频率的变化反应灵敏.
- 7. 电力系统调度采用的安全分析方法是预想事故 分析.
- 8. 正调差系数,有利于维持稳定运行.
- 9. 按各发电设备耗量微增率不相等的原则分配负 荷最经济, 即等耗量微增率则.
- 在频率偏差.

## 三、填空题(每小题 2 分, 共 10 分)

- 1. 由于并列操作为正常运行操作, 冲击电流最大瞬 时值限制在 倍额定电流以下为宜.
- 2. 发电机空载电势决定于励磁电流, 改变 电流就可影响同步发电机在电力系统中的运行特 性.
- 3. 直流励磁机励磁系统是过去常用的一种励磁方 式: 限于 制约, 通常只在 10 万 kW 以下 机组中采用.
- 4. 有差调频法各调频器机组最终负担的计划外负 荷与其调差系数成 \_\_\_\_ 比.
- 5. 调频承担电力系统频率的 次调节任务.

## 四、简答题(每小题 5 分、共 20 分)

- 1. 同步发电机励磁自动调节的主要作用有哪些?
- 2. 同步发电机自动准同期的理想条件.
- 3. 简述励磁系统对电力系统静态稳定性的影响.
- 4. 试简述低频对电力系统的危害.

### 五、计算与分析题(每小题 10 分, 共 30 分)

- 1. 某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,一 号机组的额定功率为 25 MW, 二号机组的额定功率 为 50 MW, 两台机组的功率因数都是 0.85, 励磁调 节器的调差系数都是 0.05. 若系统无功负荷波动使 电厂无功的增量为它们总无功容量的 20%, 问各机 组承担的无功增量是多少? 母线上的电压波动是多 少?(设母线额定电压为 U)
- 2. 某系统的用户总功率为  $P_{\text{fhe}} = 2800 \, \text{MW}$ ,系统 最大的功率缺额  $P_{\text{qe}} = 900 \, \text{MW}$ ,负荷调节效应系 10. 主导发电机法调频,调频过程较快,最终不存数  $K_{L^*}=2$ ,自动减负荷动作后,希望恢复频率值  $f_{\rm hf} = 48\,{\rm Hz}$ ,求接入减负荷装置的负荷总功率  $P_{\rm JH}$ .
  - 3. 某电力系统, 与频率无关的负荷占 40%, 与频率 一次方成比例的负荷占 30%, 与频率二次方成比例 的负荷占 10%, 与频率三次方成比例的负荷占 20%. 求系统频率由 50 Hz 下降到 48 Hz 时, 负荷功率变 化的百分数及其相应的  $K_{L^*}$  值.