Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана»

Национальный исследовательский университет техники и технологий

(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Факультет «Робототехника и комплексная автоматизация» Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

(PK-6)

Отчет по лабораторной работе №2 По дисциплине «Прикладная механика

Выполнил студент группы РК6-34Б:

Морозов Андрей

Лабораторная работа №2

«Расчет статически-неопределимой балки методом конечных элементов»

Задача: составить конечно-элементную программу для расчета статически неопределимой балки и проверить корректность ее работы с использованием Siemens NX.

Исходные данные: Материал балки: сталь (модуль Юнга $E=2e11\ \Pi a).$

Сечение балки: прямоугольное (см. рисунок 1).

 Γ еометрические параметры балки: l=0.1 м, b=10 мм, h=20 мм Величина нагрузки: F=10 Н.





Рисунок 1. Поперечное сечение балки

Условие задачи:



Составление конечно-элементной программы в Matlab и решение исходной заданной системы Задаем исходные данные: о Е – модуль

Юнга \circ b, h, l — геометрические параметры балки \circ F — величина нагрузки \circ n_el — количество элементов \circ n_node — количество узлов во всей балке \circ uzl — количество узлов в одном конечном элементе \circ n_dof — количество степеней свободы *Описание алгоритма*:

- Задаем вектор F, содержащий силы и моменты, которые прикладываются к узлам и вектор L – вектор длин каждого элемента, на которые мы разбили балку.
- Создаем матрицу индексов m_Index, хранящую номера узлов в глобальной и локальной системе координат. ○ С помощью 3 циклов заполняем глобальную матрицу жесткости K_g на основе матриц жесткости отдельных конечных элементов K_e, которые предварительно считаются функцией k eculc.
- Накладываем кинематические условия, модифицируем матрицу жесткости. Для этого задается вектор u_flag с количеством элементов n_dof. В ячейке, где узел закреплен, ставим 0, в свободных узлах ставим 1. Обнуляем столбцы и строки, с номер, соответствующим номеру элемента, равного нулю, в векторе u_flag. На пересечении этих столбцов и строк ставим 1.
- Находим и выводим на экран вектор перемещений, который равен U=pinv(K_g)*F. Элементы 2*i-1 отвечают за вертикальные перемещение узлов, а 2*i- за угол поворота.

Текст программы:

```
function main b=10e-
3; h=20e-3; l=100e-3;
f=10;
E=2e11;
F=[2*f;0; 0;3*f*l; 2*f;0; 0;-2*f*l; 0;0;];
L=[2/5,1/5,1/5,1/5];
I=b*h^3/12; n_el=4;
n_node=5;
n_dof=2*n_node; uzl=2;
m_Index=[1,2;2,3;3,4;4,5;]
; K_g=zeros(n_dof); for
i=1:n_el
    K_e=k_eculc(E,I,L(i));
for j=1:uzl for k=1:uzl
    K g(2*m_Index(i,j)-1:2*m_Index(i,j),2*m_Index(i,k)-
```

```
1:2*m Index(i,k))=K e(2*j-1:2*j,2*k-1:2*k)+K g(2*m Index(i,j)-1:2*m Index(i,k))=K e(2*j-1:2*j,2*k-1:2*k)+K g(2*m Index(i,k))=K e(2*j-1:2*k)+K g(2*m Index(i,k))=K e(2*j-1:2*k)+K g(2*m Index(i,k))=K e(2*j-1:2*k)+K g(2*m Index(i,k))=K e(2*j-1:2*k)+K e(2*j-1:2*k)
 1:2*m Index(i,i),2*m Index(i,k)-1:2*m Index(i,k));
 end end end
u flag=[1;0; 1;1; 1;1; 0;1; 0;0];
for i=1:length(u flag) if
 (u flag(i)==0)
K g(i,:)=0;
                        K g(:,i)=0;
                        K g(i,i)=1;
end end
U=pinv(K g)*F
end
function K = k \text{ eculc}(E,I,L)
K = [12*E*I/L^3,6*E*I/L^2,-12*E*I/L^3,6*E*I/L^2;
            6*E*I/L^2,4*E*I/L,-6*E*I/L^2,2*E*I/L;
            -12*E*I/L^3,-6*E*I/L^2,12*E*I/L^3,-6*E*I/L^2;
6*E*I/L^2,2*E*I/L,-6*E*I/L^2,4*E*I/L] end
```

Выполнение расчета исходной системы в программе Siemens NX

САД-модуль, создание геометрической модели:

- 1) Создаем новый файл (модель моделирования)
- 2) Создаем плоский эскиз (строим линию вдоль оси х) и задаем размер.
- 3) Сохраняем файл.


САЕ-модуль, создание конечно-элементной модели кронштейна


- 1) Создаем новый файл (NXNastranKЭ модель)
- 2) Связываем файл с моделью (В появившемся окне: «Геометрия» -> «Опции геометрии» -> «прямые». Нажимаем «ОК».)
- 3) Создаем конечно-элементную сетку. Выбираем параметр "1D сетка" и применяем к нашей модели. Число элементов выбираем равным 50. Допуск объединения узлов выбираем равным 1.
- 4) Создаем поперечное сечение.

5) Выбираем тип материала "AISI STEEL 1005". 6) Сохраняем файл.


САЕ-модуль, решение прочностной задачи

- 1) Создаем новый файл (NXNastranСим).
- 2) Связываем с файлом конечно-элементной модели, для этого в появившемся окне нажимаем «ОК».
- 3) Задаем граничные условия. Выбираем в верхнем меню «Тип закрепления» -> «Ограничение задаваемое пользователем». В левом верхнем углу в фильтре выбора ставим «Узел». Выбираем нужный узел и ставим «фиксировано» в необходимом месте.
- 4) Задаем внешний силовой фактор. Выбираем в верхнем меню «Тип нагрузки» -> «Сила». Выбираем нужный узел и прикладываем к нему силу. Задаем вектор направления силы.
- 5) Задаем момент. Выбираем в верхнем меню «Тип нагрузки» -> «Момент». Выбираем нужный узел и прикладываем к нему момент. Задаем вектор направления момента.
- 6) Сохраняем файл.
- 7) Запускаем решение.
- 8) Знакомимся с результатами.





Для получения точных результатов в NX воспользуемся инструментом "аннотация" в режиме просмотров результатов расчета для явного отображения значений в узлах.



Вывод:

Из приведенный выше данных можно сделать вывод о том, что при решении двумя методами (в NX и в MatLab) были получены примерно одинаковые результаты.