



ST17H66 开发板烧写方法说明 V1.0

1、烧录需要的设备,开发板、USB线(双公头)、杜邦线。



2、烧录时候连接方式




3、烧录需要用的软件




①、烧录软件 Lekit

□ Lekit-200902 2020/9/3 18:11 应用程序 16,723 KB
②、待烧录 hex 文件
□ LightOn.hex 2020/9/14 20:54 HEX 文件 133 KB

4、烧录软件 Lekit 设置






此时,按下开发板 RST 按键






按下 RST 按键后出现 cmd>>: ,然后点击 Erase 擦除 MCU



等待显示擦除成功后再点击 Write 写入程序





烧录成功后再按一下开发板的 RST 按键重启 MCU 运行新程序

5、烧录成功后用杜邦线将 P14 与 LED1 脚相连, P15 与 LED2 脚相连, 即可成功点亮 LED1。



