
Introducción a procedimientos de laborationo y uso herromientas · 2.2-Uso Correcto de las herromientas 2.2.1 - Herramientas para hardware. -> Uso general de herramientos la reparación de una computadora requiere her y un uso correcto de ellas. Un kit de herromientos contener tooths las herromientos necesionas por letar reparaciones de hordwave. Los herramientos hardware se agrupan en cuatro categorios. · Herramientas de ESD · Herramientas de limple ·Herramientas manuales · Henomientas de Diagno > Herramientas de ESDE Existen dos tipos de ESD Ma polsera antiestati alfambrilla antiestatica la pulsora antiestatico prot los equipos de computación al eutrar que se acamado estatica en el havduare a el tecnico. + Herramientas Manuales+ la mayoria de las herromientas que se cituizar proceso de armodo de uno PC. son herromiento: consiguen por separado o en kits de heman de reparación de PC. Los kits varion en tomano, ca

-

precios



Herramientas de Diagnosticos - Multimetro Digital: Es en dispositivo que puede real tipo de mediciones. Comprueba la integridad de los c la calidad de la electricidad en los componentes de un los multimetros digitales, la información se mestra una pontalla de ICD a LED. -Adoptador de bucies loapback: Se le carace tombie conexión de loopback comprueba la funalidad ba puertos de la computadara. Los adaptadores son es es para el tipo de puerto que se desae comprobar. - Generaldor de toros y soda: (sura herromi costa de clas pointes: (1 comparente del generodor anecta al extremo de un cable mediante adalptac Fixos. Dicha parte genera un tono que recorre la la cable. El companente sonola vastrea el cable. Cuardo l encuentra cerca del coble esta conectado el ge toro , se escucha el tono a troves de un altavo - Anarrador de Wif · Ona partalla del cratizado una herramienta moviles para audiona y resolver de las redes inalambricas. Muchos son diserrado planificación, seguridad, complimiento y montenimo real empresarial. Pero se pueden usar en LAN m mas pequeñas las Aralizadores pueden ayudor problemas de crared malambrica medionie l noce de la RFI y fallois del punto de acce

externo para evitar que se daven los oblos o con de una PC 70mg: 2.2. Uso convecto de los henomie 20202 - Herramientas de sorware. Herramientos de administración de las herramientas de saruare permiten a de PC les problemes y de ved, asiamoude funcionan. Las herromientas de administración fermiten detector y corregir errores de alson · Administración de Discos Inicializardiscos y · Formatean: Prepara endoca dero para almacerar · SanDisk of CHKDSK? Revisor la integraced de los corpetes en un disco duro mediante el analisis de ordnivos. Avoden revisar la superficie del disco errores fisicos. Do do la mental dans oum Optimizar Unidades Concabiano degragmentación espace en un disco dura para permitir ul accesso m programos y datos. In Molandon State of a l'iberador de espacio en disco à libera espacio aura buscardo archivos que pueden borraise de

· Comprabador de archime do sistema con de

atternamientos de Software de Proteccións + los virus, el spyriay y otros ataques malintercionadas millanes de PC. Paeden danair las sistemas aperativas datas. Al fin de proteger los datas y la integri sistemas y el havduore, utilice sofwore disen para proteger de ataque y desechor pragra malientiencionados. Existen vorios tipos de satur proteger el hordware y los datas. «Centro de activadades de windows: Revisa e de la configuración de seguridad esencial, revis el firewall y los programos antivirus osten en a y asegura que los actualizadores se descargen instalen de forma automatica. · Windows Defender: Proteger contra virus y s o Firewall de Windows: se ejecuta continua para proteoper a la computerdora contra los co nes entrontes y salientes no autorizachs. Terma 20203 - Herramientos de organización HERRAMIENTAS DE REFERENCIAS Una reparación o servido requiere registro por la a zon materiales. Herramientas de Referencia Personal. incluyen gias de resolución de problemas, monuales de fa quas de vereiencias rapida y diarios de reparación.

PLOTAS: Tomar notas a medidos que avorza en el pr

fectors y repuestos. Fermite determinar que trabajos en ma possessione de la compacta de la contracta de la contrac >+ terramientos de referencia de Internet < Internet constituye una excelente fuente de información Demos de hardware especifico y susposibles solucio * Monitores de busqueda de internet to Monuales de Ficen * Grupos de noticios * tores y chats en 1 * Preguntas frecuentas de falorontes * Sitios web técnic > Herramientas Varios () populto po 101 N 115 DEN BUTTU DY CONTO WILL IN SA Una PC que funcione correctamente tombien con recurso valuoso que puede llevar con usteal para la reporta on el compo. Una Po que foncione correctamente tambie Utilizar para bustar información, descargar herromientos o

recurso valuso que poecie helan con ustea para la repara en el compo. Una PC que funcione comeramente tambie Utilizar para bustar intermación, descargar homamientos a y comunidase con otras tecnicos. Es importante asegurarse aleque se encuentre en buen de funcionamiento. los comparentes que se sepa que morera correcta para remplatar companentes po defectuesas en los PO. lo ayuda a determinar ele form

7ema 20204 - Demostración del uso correcto de las he Tema 2. 2.4.1-Pulsera Antiestatica: la pulsora ortrestation es un conductor que conecta s al equipo en el cual está trabajordo. Ciordo se dalm Poidad estatica en el cuerpo, la conexión de la pulca a a a tierra, caralina la electricada a travez del coloie ta la pulsera, monten rendo igual la corga entre el equipo. El usa de la pulsera puede prevenir de la electricidad estation. Costa de dos partes. 70.50 1. Colocorse la puisera alrededor de la y agustada con el biacho o el cielero el metati en contacto con la piel Paso 2. Fije el coble de la poisera y carecia e ma al aquipo . Es importante car la pulsera pero utilizar non genera estatica ayuda mas S C. le do nes de le Alfombrilla Antiestatica: 1

Son ligeromente conductoros. Alegon la electricid

para obtener ma superficie con conexión o tierra. Usar la alfambrilla previene mechas datas * Herramientas Marcales * - John 1105: Willice el destornillador adea ado para ac de tornilla, las tornillas preden abnorse a nor s el tamaño y el tipo de destamilladar conecto. miles desgastades no apetar fromemente on quetar facilmente. -Destornilladon de funta plana: Se utiliza al 1 con tornillos renerados. Nunca lo otilice cama palor - Desatornillador de Phillipsa se cartra en te corpera auciforme. No para perforaciones - Clave he ragonal: Se utiliza para astojar y ajus no se deben apotar demospolo. - Herramientas de recuperados de compa Utilital en recuperador de portes para recoger y a que possiblemente seon difial de ellenzar con la Se utilizar voias herromientas especiales, con bolson y grantes attendations que aguados a rep mandenel Pc MUHIMETVO: Pispositivo que mide el voltaje de La comexion y otras coracterísticas electrons y de l Verificación de Eministro de energía: Dispisiti revisor si la fuente de alimentador de la computado

conscionente

COLEKRO de 100 HOOK : Dispositions des 20 cousaia puerto de la computadora, suich o rate par reo un procedimiento de diagnostico denominado pro de loopback. En la prueba se transmite una seral d de un curanto y luego se le uvelue a enviar al c ermon para comprobor la integridad de la tross de datos

Limpiera de Materiales.

Wontener las Pc limpias par dentro y por fuera con una porte fundamental del programa de montenmiento Premistación expessiva de polos activo como absorbe pa el caior y afecta la capaciolad de los dispositivo micos y los ventiladores de monterer refrigerook

Gabinetes y Mondares de PC: Se lumpion con un porto triumedo que no deje reluza . 7 autobar a utiliza una cobierta para evitar que gran p la succedad date el equipo. Debe tener Altros pe la secredad ingrese al cerinto.

Pontailas de CODE

Se lumpion con corre Nunca incline ni use otro tipo prodor.

= Canacios de los Componentes:

Chilice in paro libre de pelusa asperas humedera abbil 13 apopular para limpar los contactos de los , tes. No utilize alchal parafricciones.

Mouses Office en poro solve del mouse la porte externa son ringin liquido dentro del mo DUNTO 10195 TO SHOW OF here to one the or end to the of the for untegraded de la tronsmeron 29/0/19/0 without out the posterior CHABILOUS OF DULL ON DISTANCE