实训十三 激光加工

一、判断题

1. 产生激光必备的三个条件为粒子反转、原子被激发、实现激发光放大及激光
特性。 (🗸)
2. 固体激光器的稳定性是所有激光器里最高的。 (🗙)
3. 聚焦是指通过聚焦镜把平行的激光光束聚成焦点,产生高能量、聚焦精确且
有一定能力的穿透性的单色光。 (🗸
4. 加工金属的光纤切割机采用随动切割头,要求板料非常平整,不能有变形。
(\times)
5. 实习使用的桌面型激光雕刻机 S6040 开机是,先开主机电源和水箱开关,再
开激光电源开关。 (✓)
6. 在 RDWorks 软件中,可以通过多个图层设置不同的工艺参数来达到不同的功
割或雕刻要求。 (🗸]
7. 不可以直接通过 RDWorks 软件的控制面板启动加工, 应将数据传送至机床加
I. (X)
8. 激光内雕加工时,将电压调到最高时,加工质量最好。 (🗙]
9. 激光加工过程中,操作人员不得擅自离开,临时离开需托人代管。 (X]
二、填空题
1. 激光的四个显著特点包括: 单色性、相干性、方向性、 高亮度。
2. 激光设备中产生激光的部件是激光器。
3. 激光传导方式主要有_光学折返传导、柔性光纤传导、机械导光臂传导
4. 实习使用的桌面型激光雕刻机 \$6040 使用的光路结构为。
5. 实习使用的桌面型激光雕刻机 S6040 能同时完成_切割_和_雕刻_两种
加工手段。 www.SWJTU.top

三、选择题

- 1. 002 激光器通过采用的冷却方式为(吊)
 - A. 风冷 B. 水冷 C. 油冷
- 2. (▲) 不是 CO2 激光器的特点。
- A. 不易维护 B. 稳定性好 C. 应用广泛
- 3. 通过 RDWorks 软件的菜单命令【设置】 /【系统设置】. 可以调整激光头相对 于图形的位置, 系统提供了(())个位置选项。
 - A. 3 B. 6 C. 9
- 4. 实习使用的桌面型雕刻机的工作原点在左上角, 软件中显示的坐标原点在右 上角,则需要对(A)轴进行镜像设置。
 - A. X B. Y C. Z
- 5. 实习使用的激光焊接机的工作焦距为(B) mm。
 - A. 136 B. 146 C. 156

四、简答题

- 1. 简述激光加工的主要特点。
 - ① 非接触加工。加工不用刀具,无刀具磨损、拆装等问题;无机械应力,热变形小。
 - ② 对加工材料的热影响区小。激光束照射到的物体表面是局部区域,虽然在加工部位的温度 高,但加工移动速度快,其热影响区很小,对非照射区域几乎没有影响。
 - ③ 加工的灵活性高。激光束易于聚焦、发散和导向,可以方便的得到不同的光斑尺寸和功率 大小,以适应不同的加工要求。
 - ④ 微区加工。激光束可以聚焦到波长级的光斑,使用这样小的高能量光斑可以进行微区加 T.,
 - ⑤ 可以通过透明介质对密闭容器内的工件进行各种加工。
 - ⑥ 加工材料范围广,适用于加工各种金属、非金属材料,特别适用于加工高熔点、高硬度、 高脆性材料。
- 2. 列出影响寰光加工质量的主要工艺因素并选择其中两项做简要分析。
 - ① 速度。切割速度越大,切割越浅,效率越高; 切割速度越小,切割越深,效率越低。
 - ② 功率。切割功率越大,能量越高,切割越深;切割功率越小,能量越低,切割越浅。
 - ③ 吹气。
 - 4) 焦距。
 - ⑤ 材料。

