

TS-100 袖 珍 烙 铁 简 介



TS-100 袖珍烙铁是一款内热式智能数控烙铁,轻量化设计、随装随用、易拆易存,舒适的控制手柄、高能效的发热端、简洁的控制界面,是电子工程师必备的随身工具。

它可在 DC12-24V 间工作, OLED 屏幕显示、按键调温、智能控温、外置独立电源, 在 DC19V/40W 状态下, 10 秒升温至 300℃。

- * 控制端 基于 304 不锈钢嵌套式聚碳酸酯外壳、一体化专用电源接口,采用安全电路设计、防静电结构,搭载 STM32 嵌入式微型处理器、双温度传感器及加速度传感器的极致配合,使 TS-100 实现了在 100℃-400℃间智能控温,瞬时升温,自动休眠及超温报警等的卓越功能。
- *发热端 采用内热式发热芯,袖珍的外观、4款替换焊咀,可随身携带、适应不同焊接要求。可选焊咀: TS-D24、TS-B2、TS-BC2、TS-K

预设温度:300℃(出厂时)

温度稳定范围: ±2%

*外置独立电源 DC5525 电源接口,适合 DC12-24V 的笔记本电源、车载电源及移动电源

*Micro USB接口 通过参数文件设置升温曲线、自定义功能键

*附加功能 应用层开源



规格

功率		65W	
预设温度		300℃(出厂时)	
休眠温度		200℃(出厂时)	
温控范围		100°C~400°C (max)	
温度稳定		± 2 %	
高温环境温度		40℃	
烙铁头对地电阻		< 2 Ω	
外形尺寸&重量	控制部分	长 96mm, 直径 16.5mm; 22 克	
	发热部分	长 72+33mm, 直径 5.5mm; 11 克	
	电源部分	19V, 40W, 线长 cm	

工作电压	功率	从 30℃~300℃需要最快的时间	
12V	17W	40s	
16V	30W	20s	
19V	40W	15s	
24V	65W	11s	

注意事项

- 1. **小心烫伤**: TS100 在 350℃以上连续使用 40 分钟, 外壳温度将会达到 50℃~60℃。
- 2. TS100升温后,不要接触金属部分或烙铁头。
- 3. 不要靠近易燃物品。

保养

- 1. 不需使用 TS100 时,应小心地把烙铁头用隔热套存放,或放在合适的焊架上,以免烙铁头受到损坏;
- 2. 当 TS100 在 400℃时,不能更换烙铁头。
- 3. TS100 控制端由精密电子组成,应防摔、防高处跌落;
- 4. 选用合适的电源,可让 TS100 达到最佳的工作状态。



TS100 操作说明

控温操作

● 接上 DC12-24V 电源后, TS100 显示屏待机界面

Press

- 在控温状态下,同时长按两键3秒,可返回待机界面:

调温操作

• 在控温状态下,进行以下操作:

⊲350°C⊳

下调温度:长按左键2秒,数字跳到自定义温度时,松开按键,TS100开始下调至自定义温度; 上调温度:长按右键2秒,数字跳到自定义温度时,松开按键,TS100开始上调至自定义温度;

- 液晶显示屏出现左或右黑色箭头(◄或▶)时,表示该设置已经到达最小值或最大值;
- 当 TS100 静止在自定义温度 60 秒,将进入温度自动补偿模式;
- 液晶显示屏右端图示如下:

向上箭头----加热中;

向下箭头----降温中;

横杠----恒温状态:

超温警告

• 当 TS100 温度超过预设的最高工作温度,将进入警告状态, OLED 出现:

Warning!

● 当温度降低到最高工作温度以下时,将会退出警告状态,进入控温状态:

休眠状态

- 当 TS100 移动时,会自动进入到控温状态,温度回调至自定义温度(出厂预设温度为 300℃);

设置控温曲线

- 插入 USB,液晶显示屏会滚动出现"Mini—Tools",表示已经进入设置模式;
- 用 Micro USB 数据线使 TS100 与电脑连接, 打开 U 盘的 config. txt 文件, 设置 TS100 各参数:

参数名称	释意	范围
T_Standby	为进入等待状态的温度设置	100℃~400℃
T_Work	烙铁工作温度	100°C~400°C
Wait_Time	进入等待状态时间	1~9 分钟
Warn_Time	警告状态返回控温状态时间,暂时未使用	