

# RK\_NVR\_DEMO1\_RK3588\_LP4XD200P232SD8 \_V21\_20211228\_ Modify\_Notes\_CN

版 本:	V2.1
作 者:	Zhangdz
审核:	Reviewer
日期:	2021-12-28

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co., Ltd.
(版权所有,翻版必究)



## 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改

# 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

# 版权所有 ② 2021瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址:www.rock-chips.com客户服务电话:+86-591-83991906客户服务传真:+86-591-83951833客户服务邮箱:fae@rock-chips.com



# 更新记录

修订记录累积了每次文档更新的说明,最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1. 0	Zhangdz	2021. 09. 24	First edition for RK3588	
V2. 0	Zhangdz	2021. 12. 08	该版本无效。	
V2. 1	Zhangdz	2021. 12. 28	具体修改记录请见下面内容。	



# 目录

		己录	
目	录	原理图版本说明	4
1		原理图版本说明	5
2		原理图修改内容说明	5
	2.1	RK3588/RK806-1原理图库更新	. 5
	2.2	DEMO参考图规格更新	. 5
		整体电源方案更新	
		I2C总线更新	
	2.5	GPIO分配更新	10
		其它点更新	



## 1 原理图版本说明

基于《RK\_NVR\_DEMO\_RK3588\_LP4XD200P232SD8\_V10\_20210924ZDZ.DSN》版本上更新修改。

最新版本为《RK\_NVR\_DEMO1\_RK3588\_LP4XD200P232SD8\_V21\_20211228. DSN》 注意: 之前有临时发过 V2.0 版本,该版本无效版本请删除;另外 V21\_20211228 版本为最新参考图,请参考该份参考图,其它版本的请忽略!

## 2 原理图修改内容说明

#### 2.1 RK3588/RK806-1 原理图库更新

RK3588、RK806-1原理图库更新,主要更新一些信息描述。


#### 2.2 DEMO 参考图规格更新

- 1: 增加MIPI DSI 转 HDMI功能, 删除 DP转 VGA功能, 可实现4屏异显
- 2: 原先USB3.0 OTGO接口更新为TYPEC接口(带有DP功能)


#### 2.3 整体电源方案更新

1: 原先VCC5V0\_SYS BUCK更新为3A BUCK (DEMO默认先选择3A,如果实际项目外设3A不够用,请根据外设情况选择更大电流的BUCK),提供给外设是5V设备

# VCC5V0\_SYS



2: 增加VCC4V0\_SYS电源, 规格为8A BUCK, 提供给RK806-1, RK860-2, RK860-3等除5V以外的DCDC, LDO等设备输入端,请务必更新!




3: RK806-1默认上电时序更新,主要更新点BUCK1,BUCK4修改成默认上电,默认电压为0.75V,上电时序都




为Setp5


4: VDD\_GPU和VDD\_CPU\_LIT AVS调压电路删除,使用SPI接口进行调压



6: VDD\_VDENC 电源增加一个22uF电容,提升电源质量




7: VDD\_CPU\_BIG1\_MEM更新从VDD\_CPU\_BIG1电源取,中间增加一个磁珠隔离,layout时,这个磁珠靠近BUCK放置






9: VDD\_CPU\_BIGO, VDD\_CPU\_BIG1和VDD\_NPU上电时序修改成由VCC\_3V3控制使用,分压电阻采用100K对120K




10: VDD\_CPU\_BIGO, VDD\_CPU\_BIG1, VDD\_CPU\_LIT, VDD\_GPU, VDD\_NPU各增加一个22uF电容,改善纹波,PCB Layout时,需要尽量靠近RK3588,其电源和地连接的换层过孔建议尽量多打一些(一个电容位置的电源和地过孔各保证3个以上0503过孔),以降低阻抗,最大化电容作用。







11: VDD GPU, VDD NPU的BUCK输出电容两个22uF更新为47uF,提升电源质量



12: RK806-1 VCCA供电的2.2 ohm电阻删除,修改直接由VCC4V0\_SYS直接供电




13: RK806-1输入电源需要增加一个TVS管,加强抗静电浪涌能力




14: NLDO输出的电容更新为2. 2uF







15:SW1, 2, 3, 4预留的RC电路删除




16: 预留VCC CPU BIGO/BIG1合并,只适合低负载应用。




17: L2200, L2201, L2202更新为0. 22uH, 封装为322512







18: VDD DDR电源启用远端反馈,即R2113更新为100 ohm阻值




19: 该参考图的RK806 LD0电源分配只适合该参考图所用的接口,如果要在该参考图上增加其它接口功能,那么RK806 LD0分配需要重新评估,否则增加的功能有可能会超过LD0所能提供最大电流。

#### 2.4 I2C 总线更新


- 1: I2C6 MO总线外设更新:
- 1) 新增加CC芯片,即FUSB302BMPX设备
- 2) 新增加MIPI转HDMI芯片IT6161设备

#### 2.5 GPIO 分配更新

1: 原先分配给DPO HPDIN,由于DPO转VGA功能已删除,该IO更新分配给USB CC芯片当INT 注意点:该IO需要配置成输入上拉



2: TYPECO SBU1 DC、TYPECO SBU2 DC分配以下两个GPIO






3: 新增加的MIPI 转HDMI芯片IT6161的复位控制和INT分配以下两个GPIO




#### 2.6 其它点更新

1: C1300更新为1uF电容, 改善EMMCIO\_1V8纹波




2: TYPECO更新接完整的TYPE接口,可支持DP输出功能





3: 增加MIPI DPHY1 TX输出,转HDMI






#### 4: 增加TYPEC电路







6: HDMIO TX HPD和HDMI1 TX HPD电路更新,加强兼容性,请务必修改。






#### HDMI1 TX HPD






8: DP转HDMI芯片预留转接芯片的HPD常拉高,HDMI接口的HPD提供给RK3588




9: GMACO\_TXCLK, GMAC1\_TXCLK在PHY管脚增加预留3pF电容, layout时,必须靠近Pin20管脚



10: HW\_ID更新为AD Value=3754, 版本为V2.1




HW ID




Up Resistance	Down Resistance	AD value	
10K	DNP	4095	V10
10K	110K	3754	V21
20K	100K	3413	
33K	100K	3079	
18K	36K	2730	
36K	51K	2400	
51K	51K	2048	
51K	36K	1695	
36K	18K	1365	
100K	33K	1016	
100K	20K	683	
110K	10K	341	
DNP	10K	0	
	Resistance  10K  10K  20K  33K  18K  36K  51K  36K  100K  100K	Resistance         Resistance           10K         DNP           10K         110K           20K         100K           33K         100K           18K         36K           36K         51K           51K         36K           36K         18K           100K         33K           100K         20K           110K         10K	Resistance         Resistance           10K         DNP         4095           10K         110K         3754           20K         100K         3413           33K         100K         3079           18K         36K         2730           36K         51K         2400           51K         2048           51K         36K         1695           36K         18K         1365           100K         33K         1016           100K         20K         683           110K         10K         341

11: Power-test VDD\_DDR 采样电阻值更新为0.01ohm 1%



12: GMACO TX信号的串接22ohm电阻更新为0ohm




13: GMAC1 TX信号的串接22ohm电阻更新为0ohm







14: HDMIO/HDMI1 TX DDC的SDA电平转换电路更新,改善时序,务必更新。







15: RS485 上拉电阻增加一个二极管防止漏电。



16: MIPI转HDMI需要伴音,那么要增加I2S或SPDIF,由于I0分配问题,这里使用SPDIF PCIE30X4\_CLKREQn\_M1\_L默认先不支持,有需要PCIE30X4\_CLKREQn\_M1\_L功能,那么SPDIF需要重新分配。



