生效日期: 文件编号: KSD-SAXX. 5-XXXMT 版本: A0 第1页 共4页 页 数 名称 1、SATA 开卡器一个 工 2、电脑一台 具 1、将产品用开卡工具连接到电脑上(如图 1),双击鼠标左键打开开卡软件 JMMassProd(如图 2), JMMassProd605.exe 图 1 图 2 开 2、点击 Load INI 选择机型对应的配置文件(如图 3). 卡 ▼ JMicron 60x SATA M.P. Tool B.2.16.3 S/U 8B_128P 步 骤 Test Items | Flash Setting | Device Setting | F/W Setting | RD Load INI ? X 打开 Connect Check Save INI Don't Care ▼ 查找范围 (I): [□] JMMassProd B. 2. 16. 3 (100415)_8Bank_1 ▼ ← 🗈 💣 🏢▼ JMMassProd.ini JM SSD 👺 Flash. ini Recent JMMassProd.ini Flash: CBAAA32(0x0889),

Port Connect Cap. 桌面 Status (Error Code) 2 我的文档 3 5 我的电脑 6 8 网上邻居 9 10 11 12 SA25.11.ini • 打开(0) 文件名(N): 文件类型(T): EEPROM INI file(*.ini) 取消 Pass/Total START Refresh Reset ElapsedTime 54 / 162

图 3

拟制

軍核

批准



 生效日期:
 文件编号: KS-DS-SOP-012

 版本: A0
 页数 第2页 共4页

3、点 "Test Items"页面,按照图 4 中 "1"处所示勾选测试项,然后再点击 "Flash Module Test"勾选 "2"中所示项。(如图 4)




图 4

开

卡

步

骤

拟

制

4、点击"Preformat"然后选择"Factory+New BB"(如图 5).(如果 Flash 是全新原装的,则选择"Factory Default+BB",如果 Flash 坏块太多无法开卡,则选择"Erase Search")




图 5

审核

批

准

 生效日期:
 文件编号: KS-DS-S0P-012

 版本: A0
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T
 T

5、点击"Download",将图中红色框处按照图中所示进行勾选。(如图 6).




图 6

6、点"Device Setting"页面修改产品名称及序列号。(如图 7)




图 7

 拟制
 审核
 批准

开卡步骤



生效日期: 文件编号: KS-DS-SOP-012 KSD-SA18. 5-XXXMT 版本: A0 第4页 共4页 页 数 名称 7、.点 "Flash Setting"页面,点击 "Auto Detect"按钮检测 FLASH 型号和通道数、Bank 数,并确认是否与生 单单一致。(如图8) C JMicron 605 SATA M.P. Tool A.1.0 S/U Test Items Flash Setting | Device Setting | FAV Setting | Load INI
 Vendor | Micron
 ▼
 Max Capacity(GB)

 Type | CDA0DG7 / MT20F32G00C0ADD (x1)
 ▼
 15.01 (1K=1)
 Save INI ICEMA Capacity To Reserved Ratio (1K=1000) JMMassProd.ini IDEMA Capacity(GB)(Integer) Channel 4 Type: MLC, Die: 1 TotalBlocc 4096, BlockPage: 256 PerPageSize: 4096 DieOfset: 0 13.98 f1K=1024) Set Reserved block ratio JM SSD Auto Detect Restore default value Pcrt6;SN 14318 IIB Flash Auto Detect Result Vendor Micros CBABB67 / MT29F32G09CB4BA (x1) Channel / Bank, 4/1 Drive Current 4mA Close 20 A Pass/Total Refresh START Cluse Reset FlapsedTime 1/1 Flash: CB/BB67(0x0851), Channel: 4, Bank: 1 SYS_S.bin (110323) GDP (1:0222) / SataTest (101125) 开 图 8 卡 8、点击左下角"START"进行开卡,开卡 OK 后提示"Pass",显示绿色窗口(如图 9). 步 3Micron 605 SATA M.P. Tool A.1.0 S/U 骤 Test Items | Flash Setting | Device Setting | F/W Setting | Load INI Connect Check

Don't Care

Download

Check Tables

RAW Test OP_FlashModule □ Check Flash ID1
 □ Check Flash ID2
 □ Check Flash ID3 Check Flash ID4 JMMassProd.ini JM SSD 0000000000000000000 100% 0 8 Pass/Total START Refresh Close Reset ElapsedTime 42 Sec ash: CBABA59(0x0851), Channel: 4, Bank: 1 SYS_5.bin (110323) GDP (110222) / SataTest (101125) 图 9

批

准

审

核

拟

制