自动化流程

• 1.将传音返回来的签名包到到下目录:

/home/data1/hongjian.liang/sec-t1102/make_pkg/ 文件必须是.tar.gz 格式

```
hongjian.liang@localhost:~/sec-t1102/make_pkg$ ls
make_replace.sh pkg_bin replace.log replace_pkg sectools t1102--
sign20250821_resigned20250821105245.tar.gz
```

• 2.运行下面命令:

```
./make_replace.sh t1102 2>&1|tee replace.log
# t1102参数根据项目名更改,如果是x1302则 ./make_replace.sh x1302 2>&1|tee replace.log
```

待运行完,目录~/sec-t1102/make_pkg/下会生成一个replace_pkg文件,将replace_pkg下面的文件直接替换到刷机包里,即可完成