Regulador de Temperatura

Este proyecto es un regulador de temperatura, en el momento en el que se superan los 19° (un limite impuesto de forma propia) se activan unos leds, al activarse estos leds se prende un ventilador de pc que se encarga de proporcionarle ventilacion y frio al sensor de temperatura, cuando baja de los 29° el ventilador se apaga.

Explicacion del codigo por partes:

Inclusion de Librerias:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 #include "pico/stdlib.h"
4 #include "mpu6050.h"
5
```

Stdio.h: Para imprimir en la consola

Math.h: Para hacer calculos matematicos

Pico/stdlib.h: Libreria estandar de raspbrry pi pico para entradas y salidas

Mpu6050.h: Nos permite trabajar con el sensor MPU6050

Pines y Constantes:

```
6 #define SDA_GPIO 4
7 #define SCL_GPIO 5
8 #define LED_PIN_X 14 // Led rojo
9 #define LED_PIN_Y 15 // Led verde
10 #define FAN_PIN 13 // Ventilador
11 #define TEMP_LIMIT 29 // Límite de temperatura
```

SDA_GPIO y SCL_GPIO: Pines GPIO usados para el bus I2C LED_PIN_X y LED_PIN_Y: Pines para los LEDs (rojo y verde).

FAN_PIN: Pin usado para controlar el ventilador

TEMP_LIMIT: Límite de temperatura para encender LEDs y activar el ventilador.

Funcion Main:

```
int main(void)

int main(void)

full stdio_init_all();

sleep_ms(1000);

printf("Inicializando I2C...\n");

printf("Inicializando I2C...\n");
```

stdio_init_all: Inicializa la comunicación estándar para entrada/salida (necesaria para printf).

- sleep_ms(1000): Pausa de 1 segundo para asegurarse de que todo esté listo.
- printf: Imprime un mensaje en la consola para depuración.

```
// Inicialización de I2C
i1 i2c_init(i2c0, 400000);
gpio_set_function(SDA_GPIO, GPIO_FUNC_I2C);
gpio_set_function(SCL_GPIO, GPIO_FUNC_I2C);
gpio_pull_up(SDA_GPIO);
gpio_pull_up(SCL_GPIO);
```

i2c_init: Configura el bus I2C en la instancia i2c0 con una velocidad de 400 kHz. gpio_set_function: Asigna la función I2C a los pines SDA_GPIO y SCL_GPIO. gpio_pull_up: Activa resistencias de pull-up en los pines I2C.

```
printf("Inicializando MPU6050...\n");

// Inicialización del MPU6050
mpu6050_init(i2c0, 0x68);
sleep_ms(2000);

printf("Who am I = 0x%2x\n", mpu6050_who_am_i());

printf("Who am I = 0x%2x\n", mpu6050_who_am_i());
```

mpu6050_init: Configura el sensor en el bus I2C con dirección 0x68. sleep_ms(2000): Pausa de 2 segundos para estabilizar el sensor. mpu6050_who_am_i: Devuelve un valor de identificación del sensor para verificar la comunicación.

```
// Configuración de los pines de salida
gpio_init(LED_PIN_X);
gpio_init(LED_PIN_Y);
gpio_init(FAN_PIN);
gpio_set_dir(LED_PIN_X, GPIO_OUT);
gpio_set_dir(LED_PIN_Y, GPIO_OUT);
gpio_set_dir(FAN_PIN, GPIO_OUT);
gpio_set_dir(FAN_PIN, GPIO_OUT);
42
```

gpio_init: Inicializa los pines como GPIO.

gpio_set_dir: Configura los pines como salidas digitales.

Bucle Principal:

Lectura de datos del sensor

```
while (true) {

// Estructura para datos del sensor

mpu_accel_t accel = {0};

mpu_gyro_t gyro = {0};

int16_t temp = 0;

// Leer datos del MPU6050

mpu6050_read_accel(&accel);

mpu6050_read_gyro(&gyro);

mpu6050_read_temp(&temp);
```

mpu_accel_t y mpu_gyro_t: Estructuras para almacenar datos del acelerómetro y giroscopio.

mpu6050_read_accel, mpu6050_read_gyro, mpu6050_read_temp: Funciones que leen datos crudos del sensor.

Calculo de temperatura

```
// Convertir temperatura a un valor real (en decimales)
float temperature = temp / 340.0 + 36.53;

printf("Temperatura = %.2f\n", temperature);
```

La temperatura se convierte a grados Celsius usando la fórmula:

Temperatura = temp/340.0 + 36.53

Led y Ventilador

```
printf("Temperatura = %.2f\n", temperature);

// Verificar si la temperatura supera el límite y activar LEDs
bool led_x_on = temperature > TEMP_LIMIT;
bool led_y_on = temperature > TEMP_LIMIT;

gpio_put(LED_PIN_X, led_x_on);
gpio_put(LED_PIN_Y, led_y_on);

// Activar ventilador si cualquiera de los LEDs está encendido
if (led_x_on || led_y_on) {
    gpio_put(FAN_PIN, 0); // Encender ventilador
} else {
    gpio_put(FAN_PIN, 1); // Apagar ventilador
}
```

Control de LEDs: Se encienden si la temperatura supera el límite (TEMP_LIMIT).

Control del ventilador:

Encender (0) si al menos un LED está encendido.

Apagar (1) si ambos LEDs están apagados.

Pausa entre lecturas: