Auftr.-Nr. / Order no.:

NI1411085

FST-Kurzbericht



Datum / Date:	1	Surveillance	brief report	1	SUO
2014-12-22				Product Service	
Blatt / Page: 1 von/o					
Fertigungsstätte: Factory:	TS3 Technology, Inc. (90503) 4855 Alpine Drive Stafford TX 77477 USA				
Lizenzinhaber: Licence holder:	Hart InterCivic 1500 Wells Port Drive Austin, TX 78728				
FST-Beauftragter: N Factory representative:		flark Hoffman			
Inspection requirements: T		Sesetzliche Grundlagen (z.B. ProdSG) ÜV SÜD Product Service "Prüf- und Zertifizierordnung" egal requirements (e.g. ProdSG) ÜV SÜD Product Service "Testing and Certification Regulations"			
Produkte: Voting devices Products:					
Art der Inspektion: Erstbesichtigung / First Inspection Follow-up					
Inspektor: Inspector:	Roi	nald Birrell			
Zertifiziertes QM-System: by TPS by others without Certified QM-System: Die stichprobenartige Überprüfung der Fertigungsstätte und der zertifizierten Produkte führte zu folgendem Ergebnis: The following results were obtained during the spot check assessment of the factory and the certified products: Es wurden Abweichungsberichte erstellt (siehe Anlage). non compliance reports were issued (see attachment).					
Bewertung der Fertigungsstätte entsprechend TPS_P_09.51 Abschnitt 5.7 / Evaluation of the factory according to TPS_P_09.51 subclause 5.7					
positiv/positive (A and B - minor faults)					-
2 months (C - major faults)	n attesta	on of corrective actions is nation-date see NC reports			-
	Verification of corrective actions is necessary before issuing an attestation - date see NC reports			Certification body must be informed	
(E - very inadequate)		report(s)			Certification body must be informed
Rücksprache mit der jeweiligen Fachabteilung von TÜV Product Service erforderlich Contact with TÜV Product Service product department is necessary					
Nächstes Follow-up findet statt:					
A copy of this report should be handed to the manufacturer/certificate holder. 2014 12 27 Datum / Date Inspektor / Inspector Für den Hersteller/Zertifik itsinhaber/FST-Beauftragter For the manufacturer certificate holder/ authorized factory representative					

TÜV SÜD Product Service GmbH TÜV SÜD Group

Title: FST-Kurzbericht / Surveillance brief report Revision: 7 Effective: 2013-05-08 Page 1 of 1

ID-Number: TPS_F_09.54E Author: Dlpl.-Ing. Michael Hingott Developed: 2013-03-18

Phone: +49 (0)69 408968-190 Fax: +49 (0) 69 408968-199

Michael.Hingott@tuev-sued.de

Frankfurt Branch Daimlerstrasse 40 60314 Frankfurt Germany