



## 开始做


1. 鼠标左击功能区里的"载入到项目中"




你会看到: Revit的文件切换到了"1个可变参量控制其它参量的自适应族-Begin.rfa",同时"1个可变参量控制其它参量的自适应族.rfa"在三维视图中出现。




**2.** 鼠标移动到四方体的最左下角的蓝色的网格处,找到**4**个点和四方体外的一个点,分别按下鼠标左键







你会看到:生成了一个1个可变参量控制其它参量的自适应族。




3. 按下键盘上的"Esc"键两次,然后鼠标移动到这个四方体外的点,鼠标左击它,




你会看到:出现了"自适应点:放置点(5)"的显示




**4.** 按下键盘上的"**Tab**"键,蓝色的点变大了,出现了"参照点:参照点"的显示,然后鼠标左击它




你会看到:这个点出现了三个方向的坐标箭头(蓝色,绿色和黄色)




5. 然后鼠标左击出现的蓝色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动




你会看到: 当这个自适应点随着蓝色箭头的移动时,相应的进行移动,同时,三维视图上的中心圆变化到了相应的尺寸。



6. 鼠标左击出现的绿色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动




你会看到: 当这个自适应点随着绿色箭头的移动时,相应的进行移动,同时,三维视图上的中心圆变化到了相应的尺寸。




7. 鼠标左击出现的红色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动




你会看到: 当这个自适应点随着红色箭头的移动时,相应的进行移动,但是,三维视图上的中心圆 的尺寸也没有变化。



8. 鼠标移动到这个自适应族的边缘,等待蓝色的边缘出现,按下鼠标左键




你会看到:这个面变成了蓝色,说明被选中




9. 鼠标左击"修改"中的"重复"




你会看到: 生成了所有的100个自适应族




10. 鼠标移动到这个四方体外的点, 鼠标左击它,




你会看到:这个点出现了三个方向的坐标箭头(蓝色,绿色和黄色)




11. 然后鼠标左击出现的蓝色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动




你会看到: 当这个自适应点随着蓝色箭头的移动时,相应的进行移动,同时,三维视图上的所有的 100个中心圆圆变化到了相应的尺寸。




12. 鼠标左击出现的绿色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动




你会看到: 当这个自适应点随着绿色箭头的移动时,相应的进行移动,同时,三维视图上的所有的 100个中心圆变化到了相应的尺寸。



13. 鼠标左击出现的红色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动



你会看到: 当这个自适应点随着红色箭头的移动时,相应的进行移动,同时,三维视图上的所有的 100个中心圆变化到了相应的尺寸。



© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help

Status API Training Shop Blog About