






你会看到:弹出"新族-选择样板文件"的对话框,显示出了一系列的Revit的族模板。



2. 找到族模板的最后一个文件"自适应公制常规模型.rft", 鼠标左击它, 然后鼠标 左击"打开(O)"




你会看到:生成了"族1"的族文件。



3. 鼠标左击"绘制"中的"点图元", 然后鼠标的箭头移动到三维视图中




你会看到: 在水平面出现了蓝色的范围框, 同时鼠标箭头的位置出现了黑色的箭头




4. 在四个不同的位置按下鼠标左键

你会看到: 四个黑色的点出现在了水平面上




5. 鼠标左击三维视图的左上角,并按下左键,出现选择框,让这个选择框框住这四 个点,然后松开鼠标左键。


你会看到: 四个黑色的点变成了蓝色, 意味着进入了被选择的模式




6. 鼠标左击功能区里"自适应构件"的"使自适应"




你会看到:四个点变成了天蓝色,出现了1,2,3,4的编号,而且每个点有三个不同维度的平面。




7. 按下键盘上的"Ctrl"键,然后用鼠标框选点1和点2,然后鼠标左击"通过点的样 条曲线"




你会看到:点1和点2之间出现了一条蓝色的样条曲线




8. 按下键盘上的"Ctrl"键,然后用鼠标框选点2和点3,然后鼠标左击"通过点的样 条曲线"




你会看到:点2和点3之间出现了一条蓝色的样条曲线




9. 按下键盘上的"Ctrl"键,然后用鼠标框选点3和点4,然后鼠标左击"通过点的样 条曲线"




你会看到:点3和点4之间出现了一条蓝色的样条曲线



10. 按下键盘上的"Ctrl"键,然后用鼠标框选点4和点1,然后鼠标左击"通过点的样 条曲线"




你会看到:点4和点1之间出现了一条蓝色的样条曲线



11. 鼠标移动到这四条样条曲线的任何边缘,然后鼠标左击


你会看到:这四条样条曲线的颜色从黑色变成了蓝色,意味着进入了被选择的模式




12. 鼠标左击创建形状的"实心形状"




你会看到: 出现了两种模式, 左侧的是立方体模式, 右侧的是平面模式




13. 鼠标左击平面模式的图标




你会看到: 依据这四条样条曲线, 生成了一个白色的平面



14. 鼠标左击最左上角的**Revit**图标,在出现的下拉菜单中选择"保存",然后在弹出的窗口中保存文件为"四点生成面的自适应族**-Done.rfa**"



你会看到: 四点生成面的自适应族-Done.rfa在你指定的文件目录位置被保存。



© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help

Status API Training Shop Blog About