

D

D

C


C

B

B

A

A



Corte a Laser e dobradura

Fazer rosca M5 em todos os furos concêntricos