Schem řízení pomocných obvodů 3x380V, 50Hz motorového vozu ř. 460

Ke schématu přísluší kusovník č.25