

Instalando o cross compilador

Neste tutorial irá ser visto como instalar corretamente o cross compilador que será usado para gerar os executaveis que irá ser rodado em baremetal. Um cross compilador nada mais é do que um compilador para uma plataforma diferente do computador usado. Como por exemplo um computador com a arquitetura x86 compilando para uma placa ARM. O cross compilador que será usado será o arm-none-eabi.

Baixando o arm-none-eabi

O pacote com o arm-none-eabi pode ser encontrado no site da GNU e no site da propria ARM. Acesse esse link https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads e baixe diretamente do site da ARM.



Figura 1: Arquivo baixado.

Após baixado o cross compilador, será preciso criar uma pasta na pasta da disciplina, nesse caso siga os seguintes passos no terminal:

```
$ mkdir Labs
$ cd Labs/
$ mkdir compilador
$ cd compilador/
```

Após a criação da pasta é preciso cópiar o arquivo baixado para dentro da pasta compilador/, então para a copia do arquivo, siga os seguintes passos:

```
$ cp gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-linux.tar.bz2 embarcados/
    Labs/compilador
$ cd embarcados/Labs/compilador
```

Onde gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-linux.tar.bz2 é o nome do arquivo (você tem que tá no diretório do arquivo) e embarcados/Labs/compilador é o caminho da pasta criada anteriormente (o caminho da sua pasta pode ser diferente). Já copiado, agora dentro da pasta compilador/ é preciso descompactar o arquivo, digite o seguinte comando para isso:

```
$ tar xfv gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update-linux.tar.bz2
```



Com isso, já temos o compilador, porém para que ele seja acessado de qualquer parte do computador é preciso que seja mudada uma variavel de ambiente chamada \$PATH, para isso é preciso modificar o arquivo .bashrc que está no diretorio do usuário, siga os seguintes passos para a modificação da variavel.

```
$ cd ~
$ gedit .bashrc
```

Onde a pasta " "é onde está todas as informações do usuário e gedit é um editor de textos(pode ser usado qualquer outro). Após abrir esse arquivo é preciso adicionar a seguinte linha no final do arquivo:

```
PATH=$PATH:~/embarcados/Labs/compilador/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin
```

Veja que \(\)/embarcados/Labs/compilador/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin \(\)é o caminho da pasta que criei, portanto adicione o caminho da sua pasta, que pode ser visto no terminal com o comando "pwd". Caso o caminho contenha espaços, como por exemplo "\(\)/Area de Trabalho", \(\)é necessario uma barra invertira(\), portanto, ficaria "\(\)/Area\\ de\) Trabalho".

Após configurar a variavel \$PATH, o compilador já pode ser usado normalmente.




Figura 2: Compilador instalado.



Após a instalação do compilador, compile um programa qualquer e tente rodar no proprio computador, o computador não conseguirá rodar a aplicação, pois foi compilado para outra plataforma.

```
#include <stdio.h>
int main(){
   printf("Hello World");
   return 0;
}
```

Para compilar programas como esse, é preciso alguns parametros de compilação:

Após a criação do arquivo, temos que adicionar as alterações ao Index, usando o seguinte comando:

```
$ arm-none-eabi-gcc main.c -lc -lrdimon -o app
```

Uma vez gerado o executavel, ao tentar executar, o computador não vai conseguir executar. Para saber para qual arquitetura o executavel tá compilado, simplesmente use o "file" no terminal.




Figura 3: Tentando rodar o executavel para o ARM.