## МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Система учета компьютерного и сетевого оборудования Список оборудования пользователя Онипко Константин Петрович

**Оборудование:** fire 19 **Инвентарный номер:** 19

**Кабинет:** 2204

Принято: 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                      | Устройство                         | rev. |
|------------------------------------|------------------------------------|------|
| LSI Logic / Symbios Logic          | SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS       | 0.6  |
| First International Computer, Inc. | VA-502 Mainboard                   | 1.1  |
| PEAK-System Technik<br>GmbH        | PCAN-PCI CAN-Bus controller        | 1.4  |
| Ubiquiti Networks, Inc.            | XtremeRange5                       | 0.3  |
| LevelOne                           | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx] | 0.6  |

**Оборудование:** fire 22 **Инвентарный номер:** 32

**Кабинет:** 1211

Принято: 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                      | Устройство  | rev. |
|------------------------------------|---|------|
| Kolter Electronic                  | OPTO-PCI Opto-Isolated digital I/O board              | 2.8  |
| SCM Microsystems, Inc.             | Pluto2 DVB-T Receiver for PCMCIA [EasyWatch MobilSet] | 1.2  |
| Ubiquiti Networks, Inc.            | XtremeRange5  | 1.2  |
| First International Computer, Inc. | VA-502 Mainboard                                      | 2.8  |
| ASCII Corporation                  | Trance Vibrator                                       | 2.3  |
| Hauppauge computer works Inc.      | WinTV PVR-500 MCE (1st tuner)                         | 0.7  |
| Ubiquiti Networks, Inc.            | XtremeRange5  | 1.4  |
| IBM Corp.                          | Remote System Administration device [RSA2]            | 2.5  |
| TerraTec Electronic GmbH           | Cinergy T^2 DVB-T Receiver                            | 2.9  |
| ATI Technologies Inc               | RV380 0x3e50 [Radeon X600]                            | 0.0  |

**Оборудование:** ice 19 **Инвентарный номер:** 39

**Кабинет:** 2217

Принято: 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

| Производитель | Устройство | rev. |
|---------------|------------|------|
|---------------|------------|------|

| ASCII Corporation              | Trance Vibrator                              | 0.6 |
|--------------------------------|--|-----|
| PEAK-System Technik<br>GmbH    | PCAN-PCI CAN-Bus controller                  | 0.9 |
| IBM Corp.                      | Remote System Administration device [RSA2]   | 0.1 |
| ASCII Corporation              | Trance Vibrator                              | 2.4 |
| Compaq Computer<br>Corporation | HNE-300 (RealTek RTL8139c) [iPaq Networking] | 2.7 |
| AuthenTec                      | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module       | 2.3 |
| Dynalink                       | ISDN Adapter (PCI Bus, D, C)                 | 2.8 |
| PEAK-System Technik<br>GmbH    | PCAN-PCI CAN-Bus controller                  | 0.7 |
| PEAK-System Technik<br>GmbH    | PCAN-PCI CAN-Bus controller                  | 0.2 |
| OmniVision                     | OV519 series                                 | 1.0 |
| Ubiquiti Networks, Inc.        | XtremeRange5                                 | 1.6 |
| 1 '                            |  |     |

Оборудование: lib 16 Инвентарный номер: 33 Кабинет: 1317 Принято: 14 июня 2013, 15:50 Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50 Список деталей в оборудовании:

| Производитель                     | Устройство   | rev. |
|-----------------------------------|--|------|
| Compaq Computer<br>Corporation    | HNE-300 (RealTek RTL8139c) [iPaq Networking]             | 0.2  |
| Hauppauge computer works Inc.     | WinTV PVR-150  | 2.6  |
| Compaq Computer<br>Corporation    | Integrated Lights Out Controller                         | 0.1  |
| AuthenTec                         | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module                   | 0.3  |
| OmniVision                        | OV519 series   | 1.5  |
| Allied Telesis, Inc               | AT-2500TX V3 Ethernet                                    | 0.5  |
| LSI Logic / Symbios Logic         | 53c1010 Ultra3 SCSI Adapter                              | 2.5  |
| LevelOne                          | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                       | 2.3  |
| Davicom Semiconductor, Inc.       | DM9102A(DM9102AE, SM9102AF) Ethernet 100/10 MBit(Rev 40) | 2.0  |
| Silicon Image, Inc.<br>(Wrong ID) | Ultra ATA/133 IDE RAID CONTROLLER CARD                   | 2.5  |
| Ubiquiti Networks, Inc.           | XtremeRange5   | 1.6  |
| LevelOne                          | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                       | 0.5  |
| ASCII Corporation                 | Trance Vibrator  | 2.3  |

| TTTech AG | TTP-Monitoring Card V2.0 | 2.1 |
|-----------|--------------------------|-----|
|           |                          |     |

Оборудование: lib 8 Инвентарный номер: 24

**Кабинет:** 2204

Принято: 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель        | Устройство                                 | rev. |
|----------------------|--|------|
| ATI Technologies Inc | 3D Rage Pro 215GQ                          | 0.9  |
| SpeedStream          | 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx] | 2.5  |
| ASCII Corporation    | Trance Vibrator                            | 2.1  |
| LevelOne             | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]         | 0.1  |
| IBM Corp.            | Remote System Administration device [RSA2] | 1.0  |
| LevelOne             | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]         | 2.8  |

**Оборудование:** mars 24 **Инвентарный номер:** 15

**Кабинет:** 1310

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

| Производитель                        | Устройство                                 | rev. |
|--------------------------------------|--|------|
| SpeedStream                          | 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx] | 2.9  |
| Wired Inc.                           | MediaPress (MPEG2 encoder board)           | 1.6  |
| Ubiquiti Networks, Inc.              | XtremeRange5                               | 1.9  |
| Ubiquiti Networks, Inc.              | XtremeRange5                               | 2.0  |
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01        | 0.2  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV PVR-150                              | 0.0  |
| AVerMedia Technologies Inc.          | AVerTV 301                                 | 0.5  |
| LevelOne                             | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]         | 0.6  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV PVR-150                              | 0.6  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module     | 1.9  |
| AVerMedia Technologies Inc.          | AVerTV DVB-T Volar (USB 2.0)               | 0.8  |
| Ubiquiti Networks, Inc.              | XtremeRange5                               | 2.9  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV PVR-150                              | 2.6  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV HVR-1600                             | 2.1  |

**Оборудование:** monster 7 **Инвентарный номер:** 34

**Кабинет:** 1211

Принято: 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                        | Устройство                                  | rev. |
|--------------------------------------|---|------|
| SpeedStream                          | 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx]  | 1.2  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV PVR-250                               | 0.5  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module      | 2.7  |
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01         | 0.0  |
| Compaq Computer<br>Corporation       | Fibre Channel Host Controller               | 2.7  |
| PixArt Imaging Inc.                  | Maxell MaxCam RotaWeb                       | 2.6  |
| TTTech AG                            | TTP-Monitoring Card V2.0                    | 2.5  |
| PEAK-System Technik<br>GmbH          | PCAN-PCI CAN-Bus controller                 | 0.9  |
| PixArt Imaging Inc.                  | C3 Tech Mod. 153                            | 0.2  |
| IBM Corp.                            | Remote System Administration device [RSA2]  | 2.0  |
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01         | 0.1  |
| LSI Logic / Symbios Logic            | 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI | 2.7  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module      | 2.9  |

**Оборудование:** stone 2 **Инвентарный номер:** 24

**Кабинет:** 1217

Принято: 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                 | Устройство  | rev. |
|-------------------------------|---|------|
| LevelOne                      | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 0.4  |
| ATI Technologies Inc          | R300 AF [Radeon 9700 Pro] (Secondary)                 | 0.6  |
| Hauppauge computer works Inc. | WinTV PVR-250 MCE                                     | 0.3  |
| Ubiquiti Networks, Inc.       | XtremeRange5  | 0.7  |
| SCM Microsystems, Inc.        | Pluto2 DVB-T Receiver for PCMCIA [EasyWatch MobilSet] | 0.3  |
| PixArt Imaging Inc.           | C3 Tech Mod. 153                                      | 0.7  |
| ASCII Corporation             | Trance Vibrator                                       | 2.4  |
| Ubiquiti Networks, Inc.       | XtremeRange5  | 0.7  |

**Оборудование:** mars 13

Инвентарный номер: 3

**Кабинет:** 2217

**Удалено:** 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                        | Устройство                                     | rev. |
|--------------------------------------|--|------|
| SpeedStream                          | 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx]     | 0.1  |
| Dynalink                             | ISDN Adapter (PCI Bus, DV, W)                  | 0.5  |
| OmniVision                           | OV519 series                                   | 1.0  |
| Dynalink                             | IS64PH ISDN Adapter                            | 1.9  |
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01            | 0.5  |
| TTTech AG                            | TTP-Monitoring Card V2.0                       | 1.4  |
| LevelOne                             | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]             | 2.8  |
| PixArt Imaging Inc.                  | C3 Tech Mod. 153                               | 2.3  |
| Rhino Equipment Corp.                | RCB8FXX 8-channel modular analog telphony card | 1.6  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module         | 0.9  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module         | 2.1  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module         | 0.2  |
| Rhino Equipment Corp.                | Rhino R24FXX                                   | 1.6  |

**Оборудование:** monster 9 **Инвентарный номер:** 17

**Кабинет:** 1202

**Удалено:** 14 июня 2013, 15:50 **Последнее обновление:** 14 июня 2013, 15:50

| Производитель                        | Устройство                                 | rev. |
|--------------------------------------|--|------|
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01        | 2.1  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module     | 0.2  |
| Ubiquiti Networks, Inc.              | XtremeRange5                               | 2.4  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV PVR-250 MCE                          | 1.1  |
| ASCII Corporation                    | Trance Vibrator                            | 2.1  |
| SpeedStream                          | 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx] | 2.9  |
| Allied Telesis, Inc                  | AT-2500TX V3 Ethernet                      | 0.9  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module     | 1.6  |
| AuthenTec                            | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module     | 2.3  |
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01        | 0.0  |

| Silicon Image, Inc.<br>(Wrong ID) | Ultra ATA/133 IDE RAID CONTROLLER CARD | 1.6 |
|-----------------------------------|--|-----|
| LevelOne                          | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]     | 0.0 |

**Оборудование:** lib 7 Инвентарный номер: 27 **Кабинет:** 1201

**Удалено:** 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                        | Устройство  | rev. |
|--------------------------------------|---|------|
| LevelOne                             | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 2.8  |
| SCM Microsystems, Inc.               | Pluto2 DVB-T Receiver for PCMCIA [EasyWatch MobilSet] | 0.2  |
| Rhino Equipment Corp.                | RCB672FXX 672-channel modular analog telphony card    | 1.6  |
| OmniVision                           | OV519 series  | 1.8  |
| LevelOne                             | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 0.7  |
| SHF Communication<br>Technologies AG | Ethernet Powerlink Managing Node 01                   | 0.3  |
| TTTech AG                            | TTP-Monitoring Card V2.0                              | 0.7  |
| Ubiquiti Networks, Inc.              | XtremeRange5  | 1.2  |
| Ubiquiti Networks, Inc.              | XtremeRange5  | 1.5  |
| TTTech AG                            | TTP-Monitoring Card V2.0                              | 2.1  |
| Wired Inc.                           | Butane II (MPEG2 encoder board)                       | 2.6  |
| Hauppauge computer works Inc.        | WinTV PVR-250 MCE                                     | 2.1  |

Оборудование: monster 8 Инвентарный номер: 40

**Кабинет:** 2204

**Удалено:** 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

| Производитель                 | Устройство                                 | rev. |
|-------------------------------|--|------|
| SpeedStream                   | 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx] | 0.6  |
| AuthenTec                     | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module     | 0.0  |
| OmniVision                    | OV519 series                               | 1.0  |
| Allied Telesis, Inc           | AT-2500TX V3 Ethernet                      | 0.5  |
| Rhino Equipment Corp.         | Rhino R8FXX                                | 2.9  |
| Rhino Equipment Corp.         | R1T3 Single T3 Digital Telephony Card      | 1.9  |
| LevelOne                      | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]         | 2.0  |
| Hauppauge computer works Inc. | WinTV PVR-250                              | 2.0  |

| Hauppauge computer works Inc. | WinTV PVR-250 (v1)              | 0.9 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|
| Wired Inc.                    | Butane II (MPEG2 encoder board) | 2.6 |
| Wired Inc.                    | Butane II (MPEG2 encoder board) | 0.3 |

Оборудование: lib 20 Инвентарный номер: 22

**Кабинет:** 2204а **Удалено:** 14 июня 2013, 15:50

Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50

Список деталей в оборудовании:

| Производитель                     | Устройство                                   | rev. |
|-----------------------------------|--|------|
| ATI Technologies Inc              | IXP SB400 USB Host Controller                | 2.4  |
| TerraTec Electronic GmbH          | Cinergy T^2 DVB-T Receiver                   | 2.9  |
| AuthenTec                         | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module       | 0.7  |
| Silicon Image, Inc.<br>(Wrong ID) | Ultra ATA/133 IDE RAID CONTROLLER CARD       | 1.7  |
| LSI Logic / Symbios Logic         | Yellowfin G-NIC gigabit ethernet             | 0.7  |
| Hauppauge computer works Inc.     | WinTV PVR-500 MCE (2nd tuner)                | 2.2  |
| OmniVision                        | OV519 series                                 | 2.3  |
| Rhino Equipment Corp.             | Rhino R4FXO                                  | 2.0  |
| Silicon Image, Inc.<br>(Wrong ID) | Ultra ATA/133 IDE RAID CONTROLLER CARD       | 0.6  |
| Compaq Computer<br>Corporation    | HNE-300 (RealTek RTL8139c) [iPaq Networking] | 2.5  |

Оборудование: monster 1 Инвентарный номер: 2

**Кабинет:** 1209

**Удалено:** 14 июня 2013, 15:50 **Последнее обновление:** 14 июня 2013, 15:50

| Производитель                     | Устройство  | rev. |
|-----------------------------------|---|------|
| PEAK-System Technik<br>GmbH       | PCAN-PCI CAN-Bus controller                           | 0.5  |
| Silicon Image, Inc.<br>(Wrong ID) | Ultra ATA/133 IDE RAID CONTROLLER CARD                | 0.6  |
| LevelOne                          | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 2.7  |
| SCM Microsystems, Inc.            | Pluto2 DVB-T Receiver for PCMCIA [EasyWatch MobilSet] | 0.2  |
| OmniVision                        | OV519 series  | 1.0  |
| Sigmatel Inc.                     | SMTP3500  | 2.4  |
| OmniVision                        | OV519 series  | 1.9  |

| Davicom Semiconductor, Inc. | DM9102A(DM9102AE, SM9102AF) Ethernet 100/10 MBit(Rev 40) | 2.0 |
|-----------------------------|--|-----|
| PEAK-System Technik<br>GmbH | PCAN-PCI CAN-Bus controller                              | 1.8 |
| Ubiquiti Networks, Inc.     | XtremeRange5   | 1.9 |
| Rhino Equipment Corp.       | RCB24FXS 24-Channel FXS analog telphony card             | 1.8 |

Оборудование: fire 18 Инвентарный номер: 32 Кабинет: 1310 Удалено: 14 июня 2013, 15:50 Последнее обновление: 14 июня 2013, 15:50 Список деталей в оборудовании:

| Производитель                 | Устройство  | rev. |
|-------------------------------|---|------|
| Allied Telesis, Inc           | AT-2500TX V3 Ethernet                                 | 1.2  |
| Allied Telesis, Inc           | AT-2500TX V3 Ethernet                                 | 0.5  |
| OmniVision                    | OV519 series  | 1.8  |
| Hauppauge computer works Inc. | WinTV PVR-150   | 2.6  |
| LevelOne                      | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 1.1  |
| AuthenTec                     | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module                | 1.9  |
| SCM Microsystems, Inc.        | Pluto2 DVB-T Receiver for PCMCIA [EasyWatch MobilSet] | 0.5  |
| AuthenTec                     | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module                | 0.3  |
| LSI Logic / Symbios Logic     | MegaRAID  | 1.8  |
| PixArt Imaging Inc.           | Digital Photo Viewer                                  | 1.6  |
| AuthenTec                     | [Anchor] AF-S2 FingerLoc Sensor Module                | 2.0  |
| Hauppauge computer works Inc. | WinTV PVR-150   | 2.1  |
| Hauppauge computer works Inc. | WinTV HVR-1600  | 2.1  |
| TTTech AG                     | TTP-Monitoring Card V2.0                              | 2.4  |
| LevelOne                      | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 1.1  |
| ATI Technologies Inc          | 3D Rage Pro 215GQ                                     | 0.9  |
| LevelOne                      | FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]                    | 0.7  |

Отчет сформирован: 14 июня 2013, 16:23