תרגיל בית 8

- 1. מהנדס תהליכים מעוניין להגדיל את אורך החיים של כלי חיתוך. המהנדס מעריך כי אורך החיים של כלי החיתוך תלוי בשלושה גורמים עיקריים, אשר לכל אחד מהם 2 רמות בלבד:
 - מהירות החיתוך (A)
 - חוזק המתכת (B)
 - ווית החיתוך (C)

על מנת להגיע לתוצאות מובהקות, המהנדס ביצע ניסוי פקטוריאלי מלא, אשר כלל 4 חזרות על כל אחת מהתצורות. תוצאות הניסוי מופיעות בטבלה להלן:

תצורה	ו הרצה	H הרצה	הרצה III	IV הרצה
(1)	325	435	356	415
a	211	311	220	295
ь	532	501	504	514
ab	392	419	401	405
c	420	473	442	451
ac	406	377	387	381
bc	560	543	557	541
abc	354	348	352	349

- מהתבוננות בתוצאות, העריכו האם לגורמים בניסוי יש השפעה על אורך חיי הכלי, ומצאו את התצורה אשר לדעתכם תביא לאורך החיים הקצר ביותר של הכלי.
 - חשבו את ההשפעות השונות (ראשיות ואינטראקציות) של הגורמים על אורך חיי הכלי. .3
- לאור תוצאות סעיף ב, תנו הערכה מנומקת לזהות התצורה אשר תביא לאורך החיים הקצר ביותר של הכלי (ללא חישובים מפורטים)!
 - הציגו את משוואת הרגרסיה המתאימה. .7
 - מהי התצורה בה אורך חיי הכלי הוא הקצר ביותר!

.2

להלו בסיס הנתונים עבור 14 רשומות של 4 משתנים:

12 33 62 77 6 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1														
Yı	7	4	6	8	8	7	5	9	7	8	12	4	6	7
Y ₂	4	1	3	6	5	2	3	5	4	2	10	7	6	2
Y,	3	8	5	1	7	9	3	8	5	2	3	11	6	9
Y ₄	5	6	7	2	3	4	7	8	9	10	5	11	12	6

: מטריצת השונויות של המשתנים

	Yı	Y ₂	Υ,	Y_4
Yı	4	2.43	-2.36	-2
Y ₂	2.43	5.52	0.11	-0.08
Y,	-2.36	0.11	8.63	1.87
Y ₄	-2	-0.08	1.87	8.17

הערכים העצמיים והווקטורים העצמיים של מטריצת השונויות הינם:

: 63-71311-13									
ערך עצמי	11.69	6.70	6.48	1.45					
וקטור	0.41	0.35	0.19	0.82					
עצמי	0.16	0.78	0.36	-0.49					
	-0.67	0.51	-0.48	0.23					
	-0.59	-0.13	0.77	0.17					

- Y_2 מה השונות של המשתנה Y_2 י
- ב. מה אחוז השונות של \mathbf{Y}_2 המוסבר על ידי הגורם הראשי (principal component)! ג. מה אחוז השונות של \mathbf{Y}_2 המוסבר על ידי שני הגורמים הראשיים יחד! ג. מה אחוז השונות של \mathbf{Y}_2