add rol, rs1, rs2

goode: 0110011

fund3: 000

funct 7; 0000000

a) pc\_sel: +4

rd\_sel: ALU

rd-we: 1

alu-asel: RS1

alu-beel: RS2

megnice: 0

alu\_func : ADD

PC-liaznik instrukcji Pomisć kodu Plik rejestraw

ALU

e)
Generator statych
Uktorol dwolog orag
Poimier RAM (olemych)