08. 품질관리 > 품질기준정보

INDEX

1. 품질기준정보 Flow
2. 흐름 별 메뉴도
3. 사용 매뉴얼

1. 품질기준정보 Flow



2. 흐름 별 메뉴도



2. 흐름 별 메뉴도



01. 검사항목등록



1. 검사항목등록 화면

품질검사 시, 검사할 항목을 등록하는 화면입니다.

2. 검사항목 등록

[라인 추가] 버튼을 눌러 검사 항목 정보를 신규 등록하거나, [라인 삭제] 버튼을 통해 등록된 검사 항목 정보를 삭제합니다.

3. 저장

[저장] 버튼을 눌러 입력한 검사 기준 정보를 저장합니다.

4. 조회

조회 버튼을 클릭 시 등록된 검사 항목 정보가 조회됩니다.

02. 품목별검사기준정보등록



1. 품목별검사기준정보등록 화면

품목별로 검사 기준 정보를 등록할 수 있는 화면입니다.

2. 품목 설정

품목검색팝업창에서 검사기준정보를 등록할 품목을 찾아 설정합니다.

3. 검사기준정보 등록/삭제

[라인 추가] 버튼을 눌러 검사기준정보를 신규 등록하거나, [라인 삭제] 버튼을 통해 등록된 검사기준정보를 삭제합니다.

4. 저장

[저장]버튼을 눌러 입력한 정보를 저장합니다.

02. 품목별검사기준정보등록



5. 검사기준정보복사

검사기준정보를 다른 품목에도 똑같이 적용하고 싶을 경우 기준정보복사를 사용합니다.

5-1) 복사 원본 품목을 설정합니다.
5-2) 복사 기준일자를 설정합니다.
5-3) [라인추가] 버튼을 눌러 복사 적용할 품목을 설정합니다.
5-4) [복사] 버튼을 눌러 항목을 복사합니다.

03. 품목별검사기준정보현황



	품번	품명	규격	시험설비	검사분류	검사항목	검사항목명	검사순서	시험기준	희석배율	표준품순도	시험기준(영문)	결과입력방식	하한규격(LSL)	상한규격(USL)	하한합격치	상한합격치	기능성기준값	비고
1	1AA1001	테스트원료	규격1,규격2,규격3		물성검사	B0002	pH	1		0	0		적부	0	0	0	0	0	
2	1AA1001	테스트원료	규격1,규격2,규격3		물성검사	B0003	점도	2		0	0		수치범위	1	2	0	0	0	
3	1AA1001	테스트원료	규격1,규격2,규격3		물성검사	B0004	비중	3		0	0		수치이하	0	0	3	0	0	
4	1AA1001	테스트원료	규격1,규격2,규격3		물성검사	B0005	알칼리	4		0	0		수치이상	0	0	0	4	0	
5	1RA1001	미백제	,,		외관검사	B0001	성상	1	Liquid (액상)	0	0	Confirm	적부	0	0	0	0	0	
6	1RA1001	미백제	,,		외관검사	B0023	외관	2	Clear light yellow	0	0		적부	0	0	0	0	0	
7	1RA1001	미백제	,,		물성검사	B0002	pH	3	4,50 ~ 6,50	0	0		수치범위	4,5	6,5	0	0	0	
8	1RA1001	미백제	,,		물성검사	B0004	비중	4	1,000 ~ 1,020	0	0		수치범위	1	1,02	0	0	0	
9	1RA1001	미백제	,,		물성검사	B0003	점도	5	특이점	0	0		적부	0	0	0	0	0	
10	1RA1002	포토라이트	,,		외관검사	B0001	성상	1	Flake 형태의 고상	0	0		적부	0	0	0	0	0	
11	1RA1002	포토라이트	,,		외관검사	B0027	색상	2	백색	0	0		적부	0	0	0	0	0	
12	1RA1002	포토라이트	,,		외관검사	B0028	향취	3	특이취	0	0		적부	0	0	0	0	0	
13	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		외관검사	B0001	성상	1	투명한 액상	0	0		적부	0	0	0	0	0	
14	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		외관검사	B0027	색상	2	무색	0	0		적부	0	0	0	0	0	
15	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		외관검사	B0028	향취	3	무취	0	0		적부	0	0	0	0	0	
16	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		물성검사	B0002	pH	4	5,50~7,50	0	0		수치범위	5,5	7,5	0	0	0	
17	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		물성검사	B0004	비중	5	0,985~1,025	0	0		수치범위	0,985	1,025	0	0	0	
18	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		물성검사	B0003	점도	6		0	0		적부	0	0	0	0	0	
19	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		물성검사	B0005	알칼리	7		0	0		적부	0	0	0	0	0	
20	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		물성검사	B0006	산화력	8		0	0		적부	0	0	0	0	0	
21	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		물성검사	B0007	환원성	9		0	0		적부	0	0	0	0	0	
22	1RA1003	부틸렌글아이콜	,,		분석검사	B0008	안정성	10		0	0		적부	0	0	0	0	0	
23	1RA1004	피씨에이	,,		외관검사	B0001	성상	1	투명한 액상	0	0		적부	0	0	0	0	0	
24	1RA1004	피씨에이	,,		외관검사	B0027	색상	2	무색~밝은 노란색	0	0		적부	0	0	0	0	0	
25	1RA1004	피씨에이	,,		외관검사	B0028	향취	3	무취	0	0		적부	0	0	0	0	0	
26	1RA1004	피씨에이	,,		물성검사	B0002	pH	4	5,50~7,50	0	0		수치범위	5,5	7,5	0	0	0	
27	1RA1004	피씨에이	,,		물성검사	B0004	비중	5	0,985~1,025	0	0		수치범위	0,985	1,025	0	0	0	
28	1RA2001	베타글루칸	,,		미생물검사	B2010	미생물검사	1		0	0	미생물기준	적부	0	0	0	0	0	
29	1RA2002	페트롤라툼	,,		외관검사	B0001	성상	1	투명한 액상	0	0		적부	0	0	0	0	0	
30	1RA2002	페트롤라툼	,,		외관검사	B0027	색상	2	무색~밝은 노란색	0	0		적부	0	0	0	0	0	
31	1RA2002	페트롤라툼	,,		외관검사	B0028	향취	3	무취	0	0		적부	0	0	0	0	0	
32	1RA2002	페트롤라툼	,,		물성검사	B0002	pH	4	5,50~7,50	0	0		수치범위	5,5	7,5	0	0	0	
33	1RA2002	페트롤라툼	,,		물성검사	B0004	비중	5	0,985~1,025	0	0		수치범위	0,985	1,025	0	0	0	

1. 품목별검사기준정보현황 화면

등록된 품목별 검사 기준 정보를 조회할 수 있는 화면입니다.

2. 조회 조건 설정

검색조건에서 찾고자하는 정보의 검색어를 입력 후 조회합니다.
생산품의 하위 품목의 검사 기준을 조회할 경우, 생산품 품목 설정 후 생산품 하위품목 체크박스를 선택합니다.

3. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 등록된 전체 항목 또는 설정한 조회 조건에 따라 정보가 조회됩니다.
항목 클릭 시 등록화면으로 이동하여 상세 정보를 조회할 수 있습니다.