

AR16 박상현 AR22 정은성







- 1. 기능과 사용 센**서**
- 2. Fritzing 회로
- 3. Arduino 회로
- 4. Arduino Code
- 5. Result





기능과 사용 센서

- ▶ 구조자가 간단한 메시지 전
- ▶LCD로 온습도와 모터 속도 ▶ 어두우면 자동적으로 led가
- 출력.
- =>스위치, 8x8 도트 메트릭스 =>LCD, 온습도 센서

=>조도센서, LED

- ▶앞에 장애물이 있을 경우, 후진만 가능. ▶ 조이스틱으로 RC카 조종과가변저항기로 속도 제어.
- =>초음파센서


모듈


on


- =>모터 드라이버 모듈과 모터 , 조이스틱 모듈, 가변
- 저항기












-Controller-



-RC카-

```
sketch_dec05a§
void community(){
                                                                                                                                     delay(10):
                                                                                                                                137 }
                                                                                                                                138
   String data = "";
                                                                                                3 void dot_matrix(){
                                                                                                                                139 void joystick(){
                                                                                                   if(state == '1') print_safe();
                                                                                                                                     xValue = analogRead(pin_xAxis);
                                                                                                   else if(state == '2') print_help();
   while(Serial.available()){
                                                                                                                                     yValue = analogRead(pin_yAxis);
                                                                                                   else print_nothing():
                                                                                                                                     zValue = digitalRead(pin_zAxis).
                                                                                                                                143
                                                                                                   delay(100):
      char temp = Serial.read();
                                                                                                                                144
                                                                                                                                     delay(100):
                                                                                                                                145 }
      data.concat(temp);
                                                                                                2 void print_help(){
                                                                                                   lc.writeString(0,"HELP");
                                                                                                6 void print_safe(){
                                                                                                   lc.writeString(0,"safe");
      if(data[0] == 'a'){
                                                                                                D void print_nothing() {
                                                                                                   lc.writeString(0," ");
         temperature = (data.substring(2, 5)).tolnt();
         humidity = (data.substring(5, 8)).tolnt();
                                                                                                4 void print_lcd(){
                                                                                                    lcd,clear();
                                                                                                    lcd.setCursor(0, 0);
         state = (data[8]);
                                                                                                   lcd.print("Temp=");
                                                                                                   Tcd.setCursor(5, 0);
                                                                                                   lcd.print(temperature);
                                                                                                   lcd.setCursor(8, 0);
                                                                                                   led.print("humid=");
                                                                                                   Tcd.setCursor(14.0);
                                                                                                   lcd.print(humidity);
                                                                                                   lcd,setCursor(0, 1);
      String TX;
                                                                                                   lcd,print("Speed = ");
                                                                                                    lcd.setCursor(8,1);
      sprintf(buf, "b)%3d%4d%4d", CurrentSpeed, xValue, yValue);;
                                                                                                   lcd.print(CurrentSpeed);
                                                                                                   delay(10):
      TX = buf;
                                                                                                  void potentiometer(){
                                                                                                    int addValue;
                                                                                                    adcValue = analogRead(pin_potentio);
                                                                                                   Current Speed = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);
      TX += zValue == HIGH ? "1" : "0";
      Serial.println(TX);
```

ront, LOW);

ear, LOW);

ront, LOW);

ear. LOW);

digitalWrite(motorA_rear, HIGH);

digitalWrite(motorB_front, LOW);

o ×

Ø

💿 sketch dec05a i 아두이노 1.87 (Windows Store 1.815.0)

void community(){

String data = "";

//Button 7Coummunity

#includ

#define

아두이노 팀 프로젝트 위험지역 탐색용 RC카

AR16 박상현 AR22 정은성







......