





## Arduino-IOT [wk05]

#### **Arduino sensors**

Visualization of Signals using Arduino, Node.js & storing signals in MongoDB

Comsi, INJE University

2<sup>nd</sup> semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com



#### My ID

진영빈	AA01
김태은	AA02
도한솔	AA03
박지수	AA04
신성	AA05
박현승	AA06
이석주	AA07
전규은	80AA
정영관	AA09
정의석	AA10

이근재

**AA11** 





## [Review]

- ◆ [wk04]
- > Arduino basic circuits
- Complete your project
- Submit file: AAnn\_Rpt03.zip

#### wk04: Practice-03: AAnn\_Rpt03.zip



- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes and compress 3 figures

제출파일명 : AAnn\_Rpt03.zip

- 압축할 파일들

- ① AAnn\_Monitoring.png
- 2 AAnn\_multi\_Monitoring.png
- 3 AAnn\_multi\_Signals.png

Email: chaos21c@gmail.com

[ 제목: id, 이름 (수정)]




## Analog

## Signal













#### A2.5.1 AnalogReadSerial (circuit)

#### Standard potentiometer (가변 저항기)











#### A2.5.2 AnalogReadSerial (code)

▶ 스케치 구성 (코드 4-1)


- 1. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 2. loop()에서 analogRead() 함수로 A0 핀에서 측정되는 값을 읽어 들인다.
- 3. 직렬 통신으로 A0 측정값을 한 줄로 0.5 초 마다 컴퓨터로 전송한다.
- ▶ 아두이노 코드: sketch06\_analog\_read.ino

```
void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // read the input on analog pin 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.print("AA00, Present value (0 ~ 1023):");
  Serial.println(sensorValue);
  delay(500);  // 2 Hz sampling
}
```



#### A2.5.3 ReadAnalogValue

#### Serial monitor: 0 < value < 1023







#### A2.5.4 Analog value to Resistance or Voltage

#### 아날로그 값을 저항 및 전압으로 변환

▶ 저항 또는 전압 환산

- 1. 저항=10.0 \* A0 / 1023 (kΩ)
- 2. 전압 = 5.0 \* A0 / 1023 (V)


A0: 아날로그 핀 A0에서의 측정값 (0~1023)





#### A2.5.5 Analog value to Resistance

#### Serial monitor : Resistance ( $0 < R < 10 \text{ k}\Omega$ )








#### A2.5.6 Analog value to Voltage

#### Serial monitor : Voltage ( 0 < V < 5 V)






#### A2.5.7 ReadAnalogVoltage

#### Result

```
COM4
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 5.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 3.68
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 2.42
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 1.37
AA00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 0.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 0.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 0.00
AA00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 0.88
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 1.47
AA00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 2.11
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 2.79
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.38
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.99
AA00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 4.91
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 5.00
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0): 5.00
4A00, Present voltage (0.0 - 5.0) : 4.68
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.88
4A00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : 3.35
```



Save as

AAnn\_AnalogVoltage.png




#### A2.5.8 ReadAnalogVoltage using f\_map()

#### Hint code : f\_map() instead of map()


```
AAnn_AnalogRead_fmap §
9// the setup routine runs once when you press reset:
10 void setup() {
    // initialize serial communication at 9600 bits per second:
    Serial.begin(9600);
13|}
14
15 // the loop routine runs over and over again forever:
16 void loop() {
   // read the input on analog pin 0:
   int sensorValue = analogRead(A0);
19 //float voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0.0, 5.0); // map 0~1023 to 0~5
20/// float voltage = sensorValue*(5.0/1023.0);
   !float voltage = f_map(sensorValue, 0, 1023, 0.0, 5.0); // map 0~1023 to 0~5
    // print out the value you read:
    Serial.print("AA00, Present voltage (0.0 ~ 5.0) : ");
    Serial.println(voltage);
241
    delay(500);
                 // delay in between reads for stability
26|}
28 float f_map(long x, long in_min, long in_max, float out_min, float out_max)
29|{
    return (x - in min) * (out max - out min) / (in max - in min) + out min;
```







## Arduino

## Sensors














#### A3.1.1 Temperature sensor [TMP36]





Parts: TMP36



- Size: TO-92 package (about 0.2" x 0.2" x 0.2") with three leads
- Price: \$2.00 at the Adafruit shop
- Temperature range: -40°C to 150°C / -40°F to 302°F
- Output range: 0.1V (-40°C) to 2.0V (150°C) but accuracy decreases after 125°C
- Power supply: 2.7V to 5.5V only, 0.05 mA current draw






#### A3.1.2 Temperature sensor [TMP36]

#### Simple code

```
TMP36§
       AA00, TMP36 sensor
3 1 / /
5 #define TEMP_INPUT 0
6// or int TEMP_INPUT = 0;
8 void setup() {
    Serial.begin(9600);
10 }
11
12 void loop() {
13
    int value = analogRead(TEMP INPUT);
14
    Serial.println(value);
16
    delay(1000);
18 }
```

#### **Serial output (0 ~ 1023)**







#### A3.1.3 Temperature sensor [TMP36]

#### **Sensor property**

# 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.5 0.4 0.2 0.5 TEMPERATURE (°C)

Figure 6. Output Voltage vs. Temperature

#### **Temperature conversion**

```
Temp (^{\circ} C) = (Vout – 500) / 10
```



```
// converting that reading to voltage
float voltage = value * 5.0 * 1000; // in mV
voltage /= 1023.0;
float temperatureC = (voltage - 500) / 10;
```






#### A3.1.4 Temperature sensor [TMP36]


#### **Working code**

#### Serial output (°C)





#### A3.1.5 Temperature sensor [TMP36]




Save as AAnn\_TMP36.png







#### A3.2 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서- photoresistor





#### CDS특성



- 1. 감도
  - -빛의 파장에 따라 감도가 다름
- 2. 허용손실
  - -비교적 큰 전류를 흘릴 수 있음
- 3. 암 전류
  - -빛이 없어도 <mark>약간의 전류</mark>가 흐름
- 4. 명 전류
  - 빛을 비추면 흐르는 전류
- 5. 응답특성
  - 응답 시간 지연
  - 빛의 세기에 따라 응답시간 다름
- 6. 가변저항
  - -빛에 따른 가변저항





#### A3.2.1 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 - photoresistor





- ✓ CdS 분말을 세라믹 기판 위에 압축하여 제작
- ✓ 빛이 강할 수록 저항 값이 감소
- ✓ ADC를 이용하여 변화된 저항에 전압을 인가하여전압의 변화를 감지
- ✓ 자동 조명장치, 조도 측정 등에 사용

#### 럭스

🚅 다른 뜻에 대해서는 Lux 문서를 참조하십시오

럭스(lux, 기호 1x)는 빛의 조명도를 나타내는 SI 단위이다. 럭스는 루멘에서 유도  $1 | x = 1 | m/m^2 = 1 \text{ cd·sr·m}^{-2}$ 

#### 럭스의 예 <sub>[편집]</sub>


I밝기차	ф
10 <sup>-5</sup> lux	가장 밝은 별(시리우스)의 빛 <sup>[1]</sup>
10 <sup>-4</sup> lux	하늘을 덮은 완전한 별빛 <sup>[1]</sup>
0.002 lux	대기광이 있는 달 없는 맑은 밤 하늘 $^{[1]}$
0.01 lux	초승달
0.27 lux	맑은 밤의 보름달 <sup>[1][2]</sup>
1 lux	열대 위도를 덮은 보름달 <sup>[3]</sup>
3.4 lux	맑은 하늘 아래의 어두운 황혼 <sup>[4]</sup>
50 lux	거실 <sup>[5]</sup>
80 lux	복도/화장실 <sup>[6]</sup>
100 lux	매우 어두운 낮 <sup>[1]</sup>
320 lux	권장 오피스 조명 (오스트레일리아) <sup>[7]</sup>
400 lux	맑은 날의 해돋이 또는 해넘이
1000 lux	인공 조명 $^{[1]}$ ; 일반적인 $TV$ 스튜디오 조명
10,000-25,000 lux	낮 (직사광선이 없을 때) <sup>[1]</sup>
32,000–130,000 lux	직사광선






#### A3.2.2 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 회로





Parts: 20 mm photocell LDR, R (10 k $\Omega$  X 1)

광센서에서의 전압 강하 값을 A0로 측정







#### A3.2.3 Luminosity sensor [sketch-1]

#### ▶ 스케치 구성

- 1. A0 핀을 CdS 조도 센서의 입력으로 설정한다.
- 2. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 3. loop()에서 analogRead() 함수로 A0 핀에서 측정되는 값을 읽어 들인다.






#### A3.2.4 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 회로 - 측정 1.


```
CdS_start
 1 #define CDS_INPUT 0
 3 void setup() {
     Serial.begin(9600);
 5 }
 7 void loop() {
 8
     int value = analogRead(CDS_INPUT);
10
    Serial.println(value);
11
    delay(1000);
12
13 }
14
```



어두우면 측정 값이 커지고 밝을수록 값이 작아진다 ???



#### CdS 센서 회로 분석 (1/2)



LDR's (Light dependent resistors) have a low resistance in bright light and a high resistance in the darkness.

If you would us the LDR as the lower part of a voltage divider, then in darkness there would be a high voltage over the LDR, while in bright light, there would be a low voltage over that resistor.


어두우면 측정 값이 작아지고 밝을수록 값이 커져야 된다. 그리고 측정 값은 lux로 표현된다.

$$V_{out} = rac{R_{ldr}}{R_1 + R_{ldr}} * V_{cc}$$

**A0**에서 측정되는 **LDR** 양단의 전압 = **V**<sub>out</sub>



#### CdS 센서 회로 분석 (2/2)



$$(a) \ V_{out} = rac{R_{ldr}}{(R_1 + R_{ldr})} * V_{CC} \; ,$$

(b) 
$$R_{ldr} = \frac{10 * V_{out}}{(5 - V_{out})} (k\Omega)$$
,

(c) 
$$V_{out} = value * V_{CC}/1023$$
,

$$(d) \ Lux = \frac{500}{R_{ldr}} \ ,$$

$$(e) \ \ Lux = (\frac{2500}{V_{out}} - 500)/10 \ (lux).$$

$$V_{out} = \frac{R_{ldr}}{R_1 + R_{ldr}} * V_{cc}$$

**A0**에서 측정되는 **LDR** 양단의 전압 = **V**out





#### A3.2.5 Luminosity sensor [sketch-2]

#### ▶ 스케치 구성

- 1. A0 핀을 CdS 조도 센서의 입력으로 설정한다.
- 2. setup()에서 직렬 통신 속도를 9600 bps 로 설정하고 컴퓨터와 연결한다.
- 3. loop()에서 analogRead() 함수로 A0 핀에서 측정되는 값을 읽어 들인다.
- 4. A0 측정값 (0~1023)을 전압 (0~5 V)으로 환산한다.
- 5. 전압 (V)을 온도 (°C)로 환산한 후, A0 측정값, 환산 전압, 환산 조도를 한 줄로 1 초 마다 컴퓨터로 전송한다.






#### A3.2.6 Luminosity sensor [Photocell LDR]

#### CdS 센서 회로 - 측정 2.

```
sketch08_CdS2
 1 // lux
2 #define CDS_INPUT 0
4 void setup() {
5 Serial begin(9600);
6.}
7 void loop() {
8 int value = analogRead(CDS_INPUT);
   Serial.println(int(luminosity(value)));
   delay(1000):
10
11 }
13 //Yoltage to Lux
14 double luminosity (int RawADCO){
    double Vout=RawADC0*5.0/1023; // 5/1023 (Vin = 5 V)
    double lux=(2500/Yout-500)/10;
    // lux = 500 / Rldr, Yout = Ildr*Rldr = (5/(10 + Rldr))*Rldr
    return lux;
```



밝을수록 측정 값이 커지고 어두을수록 값이 작아진다 !!!




#### [DIY] Luminosity sensor [ Photocell LDR]

#### DIY

조도 값에 따라 LED를 켜고 끄는 코드를 만드시오.

- 단색 LED의 anode를 D13번, cathode를 330 Ω 저항에 연결 후 GND에 연결하시오.
- 조도 값이 문턱 값 이상이면 LED를 OFF, 그렇지 않으면 ON.







#### [DIY] Luminosity sensor [Photocell CdS LDR]

#### Code

Write down your code here to complete the task that turns on LED when luminosity of ambient light becomes lower than a threshold.

조도 값이 문턱 값 이상이면 LED를 OFF, 그렇지 않으면 ON.





#### [DIY] Luminosity sensor [Photocell CdS LDR]

#### Code

```
Cds_LED
                                          13 void loop() {
                                          14 int value = analogRead(CDS_INPUT);
 1 / / Tux
                                          15 int lux = int(luminosity(value))
 2 #define CDS_INPUT 0
                                          16 Serial.println(lux);
 3 // LED pin
 4 const int ledPin = 13;
                                              // If lux is lower than a threshold, LED is set ON.
                                          19 if(lux >= threshold)
 6 int threshold = 70;
                                               digitalWrite(ledPin, LOW);
                                          20
                                             else
 8 void setup() {
                                                digitalWrite(ledPin, HIGH);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                         23
                                             delay(1000);
     Serial.begin(9600);
                                         25
11|}
                                         26
                                         27 //Yoltage to LuxLux
                                         28 double luminosity (int RawADCO){
                                              double Yout=RawADCO*0.0048828125; // 5/1024 (Yin = 5 Y)
                                              int lux=(2500/Yout-500)/10; // lux = 500 / Rldr, Yout = Ildr*Rldr = (5/(10 + Rldr))*Rldr
                                         31
                                             return lux;
                                         32 }
                                                                           AAnn_CdS_LED.ino
```




## Signal Monitoring via LCD







#### Introduction to LCD








#### Introduction to LCD

#### LCD (Liquid Crystal Display, 16 X 2)




- 1. GND
- 2. VCC (+5V)
- 3. Vo (contrast, 가변저항기 연결)
- 4. RS
- 5. R/W
- 6. E
- D0 ~ D7 (data, 7~14)
- A (15, Backlight+, 220 or 330 Ω)
- K (16, Backlight-)





#### Introduction to LCD

#### LCD (Liquid Crystal Display, 16 X 2)



Pin 1 to Arduino GND

Pin 2 to Arduino +5V

Pin 3 to wiper

Pin 4 to Arduino pin D12

Pin 5 to Arduino GND

Pin 6 to Arduino pin D11

Pin 11 to Arduino pin D5

Pin 12 to Arduino pin D4

Pin 13 to Arduino pin D3


Pin 14 to Arduino pin D2

Pin 15 to +5V (with 220 or 330  $\Omega$ )

Pin 16 to GND




#### LCD 초기화 (pin-1, 2, 3, 5, 15,16)




Pin 1 to Arduino GND
Pin 2 to Arduino +5V
Pin 3 to wiper (potentiometer)
Pin 5 to Arduino GND
Pin 15 to +5V
Pin 16 to GND

전원 연결 후 LCD <sup>초기화</sup>





# 데이터 입력 초기화 (pin-4, 6, 11,12,13,14)



Pin 1 to Arduino GND

Pin 2 to Arduino 5V

Pin 3 to wiper

Pin 4 to Arduino pin D12

Pin 5 to Arduino GND

Pin 6 to Arduino pin D11

Pin 11 to Arduino pin D5

Pin 12 to Arduino pin D4

Pin 13 to Arduino pin D3

Pin 14 to Arduino pin D2

Pin 15 to +5V

Pin 16 to GND



### Introduction to LCD - code "Hello AAnn"

- LiquidCrytral lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7) lcd란 이름으로 I2C에 연결된 LCD 모듈 객체.
- lcd.begin(행, 열)
   lcd란 이름의 LCD 모듈의 크기를 정의한다.
- lcd.clear() lcd란 이름의 LCD 모듈의 화면의 모든 표시를 지우고 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.home() lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.setCursor(행, 열) lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 원하는 위치로 이동시킨다.
- lcd.print(데이터) lcd란 이름의 LCD 모듈에 데이터를 출력한다.
- lcd.noBacklight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 소등한다.
- lcd.backlight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 점등한다.




### Introduction to LCD - code "Hello AAnn"

```
AAnn_hello_LCD
 7 // include the library code:
8 #include <LiquidCrystal.h>
10 // initialize the library with the numbers of the interface pins
11 LiquidCrystal | Icd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
13 void setup() {
   // set up the LCD's number of columns and rows:
   lcd.begin(16, 2);
   // Print a message to the LCD.
17 Icd.print("Hello, AA00!");
18|}
19
20 void loop() {
    // set the cursor to column 0, line 1
    lcd.setCursor(0, 1); // second line, first column
23
    // print the number of seconds since reset:
    lcd.print(millis() / 1000);
25! Icd.print(" sec");
26|}
```





## Introduction to LCD - "Hello AAnn"



결과 화면 촬영: AAnn\_Hello\_LCD.png 로 저장...



# CdS LCD Project


LCD에 조도 값을 표시하면서 조도에 따라 LED를 ON/OFF








# CdS-LCD project











## CdS-LCD project

#### **Set CdS-LCD project**

#### Project

CdS 셀을 이용하여 조도를 측정해 보자.

- 1. CdS 셀로 측정된 조도를 아날로그 핀을 통하여 0~1023 범위로 읽는다.
- 2. ADC 값을 LCD 모듈로 lux로 출력한다. (빛의 밝기)
- 3. lux 값에 따라 D13에 연결된 단색 LED의 ON/OFF를 조정한다.

#### Hardware


- 1. LCD를 연결한다.
- 2. CdS셀과 10kΩ 저항을 연결한 뒤 저항의 한쪽 끝은 5V에 CdS셀의 한쪽 끝은 GND에 연결한다.
- 3. 저항과 CdS셀 사이를 아날로그 입력핀 A0에 연결한다.
- 4. 단색 LED를 330 Ω 저항을 연결해서 디지털 입력핀 D13과 GND에 연결한다.





# CdS-LCD project: fzz circuit

CdS\_LCD\_LED.fzz







### CdS-LCD project: new code

### CdS 센서 LCD 회로 - code: AAnn\_LCD\_lux.ino

```
CdS_LCD_lux_start
 2 및 입력 LCD 모니터링 및 제어
 5 // LCD 라리브러리 설정
6 #include <LiquidCrystal.h>
7 // LCD 설정
8 LiquidCrystal Icd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // rs,en,d4,d5,d6,d7
9 // 0번 아날로그핀을 CdS 셀 입력으로 설정한다.
10 const int CdSPin = 0; // CdS => A0
11 const int ledPin = 13; // LED pin => D13
13 // LED OFF above threshold lux
15 void setup() {
16 pinMode(ledPin, OUTPUT);
17 // 16X2 LCD 모듈 설정하고 백라이트를 켠다.
   lcd.begin(16,2);
19 // 모든 메세지를 삭체한 뒤
20 // 숫자를 제외한 부분들을 미리 출력시킨다.
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("AA00,ADC: ");
24 Icd.setCursor(0.1);
   lcd.print("Light: ");
   lcd.setCursor(13,1);
    lcd.print("lux"); //
28
```

```
30 void loop(){
    int adcValue; // 실제 센서로부터 읽은 값 (0~1023)
    int illuminance; // 현재의 밝기. 0~100%
    int lux;
                  // 현재의 밝기. lux
34
35
    // CdS cell을 통하여 입력되는 전압을 읽는다.
    adcValue = analogRead(CdSPin);
36
   // luminosity() 함수를 이용해서 Lux 를 계산한다.
    lux = int(luminosity(adcValue));
38
39
    // 전에 표시했던 내용을 지운다.
40
    lcd.setCursor(12,0);
41
    lcd.print(" ");
    // ADC 값을 표시한다
    lcd.setCursor(12,0);
    lcd.print(adcValue);
45
   // 전에 표시했던 내용을 지운다.
46
   lcd.setCursor(9.1);
   lcd.print(" ");
    // 밝기를 표시한다
    lcd.setCursor(9,1);
50
    lcd.print(lux);
51
52
   // On/Off LED by threshold
54
   delay(1000);
57 | }
```

### LED ON/OFF

기능을 추가해서

Code를 완성 후,

**AAnn LCD lux.** 

ino

로 저장...




# CdS-LCD project: result

### CdS 센서 LCD 회로 - 측정 결과

주변의 조도에 따라 어두우면 LED가 켜지고, 밝으면 LED가 꺼지도록 코드를 수정하시오.

LED가 켜진 화면을 폰으로 촬영해서 그림을 제출하시오.



조도에 따라 LED가 ON/OFF 되는 것을 확인 받고 결과 화면 촬영: AAnn\_LCD\_lux.png 로 저장...




# Next week




# Arduino

# & Node.js










# IOT: HSC


×

1002




COM4

200.0 -



bory Marine Mari

# Layout [H S C]



# Arduino data + plotly



### Real-time Weather Station from sensors



on Time: 2018-01-22 17:58:31.012







# [Practice]

- [wk05]
- Arduino sensors
- Complete your project
- Submit file: AAnn\_Rpt04.zip

### wk05: Practice-04: AAnn\_Rpt04.zip



- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes and compress 6 outputs

# 제출파일명: AAnn\_Rpt04.zip - 압축할 파일들 AAnn\_AnalogVoltage.png 2 AAnn TMP36.png 3 AAnn CdS LED.ino 4 AAnn\_Hello\_LCD.png **5** AAnn LCD lux.ino 6 AAnn\_LCD\_lux.png

[제목: id, 이름 (수정)]

### Lecture materials



### References & good sites

- ✓ <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a> Arduino Homepage
- http://www.nodejs.org/ko Node.js
- https://plot.ly/ plotly
- https://www.mongodb.com/ MongoDB
- ✓ <a href="http://www.w3schools.com">http://www.w3schools.com</a>


  By w3schools.com
- http://www.github.com GitHub





### 주교재 및 참고도서





### Target of this class





#### Real-time Weather Station from sensors



on Time: 2018-01-22 17:58:31.012



## Another target of this class





