위험지역 탐색용 RC카

AR16 박상현 AR22 정은성







- 1. 기능과 사용 센서
- 2. Fritzing 회로
- 3. Arduino 회로
- 4. Arduino Code
- 5. Result



기능과 사용 센서

 ▶ 구조자가 간단한 메시지 전
 ▶ LCD로 온습도와 모터 속도
 ▶ 어두우면 자동적으로 led가


 달
 출력.
 on


 =>스위치, 8x8 도트 메트릭스
 =>LCD, 온습도 센서
 =>조도센서, LED


 모듈

▶앞에 장애물이 있을 경우, 후진만 가능. ▶ 조이스틱으로 RC카 조종과가변저항기로 속도 제어. =>초음파센서 =>모터 드라이버 모듈과 모터 , 조이스틱 모듈, 가변 저항기










-Controller-



-RC카-

```
sketch_dec05a§
void community(){
                                                                                                                                    delay(10):
                                                                                                                                137 )
                                                                                                                                138
   String data = "";
                                                                                                3 void dot_matrix(){
                                                                                                                                139 void joystick(){
                                                                                                   if(state == '1') print_safe();
                                                                                                                                     xValue = analogRead(pin_xAxis);
                                                                                                   else if(state == '2') print_help();
   while(Serial.available()){
                                                                                                                                     yValue - analogRead(pin_yAxis);
                                                                                                   else print_nothing():
                                                                                                                                     zValue = digitalRead(pin_zAxis)
                                                                                                                                143
                                                                                                   delay(100):
      char temp = Serial.read();
                                                                                                                                144
                                                                                                                                    delay(100):
                                                                                                                                145 }
      data.concat(temp);
                                                                                                2 void print_help(){
                                                                                                   lc.writeString(0,"HELP");
                                                                                                6 void print_safe(){
                                                                                                   lc.writeString(0,"safe");
      if(data[0] == 'a'){
                                                                                                void print_nothing() {
                                                                                                   lc.writeString(0," ");
         temperature = (data.substring(2, 5)).tolnt();
         humidity = (data.substring(5, 8)).tolnt();
                                                                                                4 void print_lcd(){
                                                                                                    lod.clear();
                                                                                                   lcd.setCursor(0, 0);
         state = (data[8]);
                                                                                                   lcd.print("Temp=");
                                                                                                   Tod.setCursor(5, 0):
                                                                                                   lod.print(temperature);
                                                                                                   lcd.setCursor(8, 0).
                                                                                                   led.print("humid="):
                                                                                                   Icd.setCursor(14,0);
                                                                                                   lcd.print(humidity);
                                                                                                   lod,setCursor(0, 1):
      String TX;
                                                                                                   lcd.print("Speed = ");
                                                                                                   lcd.setCursor(8,1);
      sprintf(buf, "b)%3d%4d%4d", CurrentSpeed, xValue, yValue);;
                                                                                                   Icd.print (Current Speed):
                                                                                                   delay(10);
      TX = buf;
                                                                                                  void potentiometer(){
                                                                                                    int adcValue:
                                                                                                   adcValue = analogRead(pin_potentio);
                                                                                                   Current Speed = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);
      TX += zValue == HIGH ? "1" : "0";
      Serial.println(TX);
```

```
//Button
      7/Coummunity
                                                                                           digitalWrite(motorA_rear, HIGH);
                                                                     ront, LOW);
     void community(){
                                                                    ear, LOW);
       String data = "";
                                                                                           digitalWrite(motorB_front, LOW);
Finctod
                                                                    ront, LOW);
       while(Serial.available()){
                                                                    ear, LOW);
                                                                                           digitalWrite(motorB_rear, HIGH);
#datine
DHT dit.
         char temp = Serial.read();
                                                                                         analogWrite(motorA_speed, CurrentSpeed);
const in
                                                                     ed, 0);
         data.concat(temp);
                                                                                         analogWrite(motorB_speed, CurrentSpeed);
const 1
                                                                     eed, 0);
const i
const
const.
                                                                     ont_state){//left
       delay(10);
const 1
                                                                     _front, LOW);
const
                                                                                         delay(100);
       if(data[0] == 'b'){
const
                                                                     _rear, HIGH);
const. i
         CurrentSpeed = (data.substring(2, 5)).tolnt();
const i
                                                                               );
                                                                                        readfusidity(); // 변수 hill 습도 값을 제공
const.
         xValue = (data.substring(5, 9)).tolnt();
                                                                                       dht.read(minerature()): 기 변수 t에 온도 값을 제한
const: 1
         yValue = (data.substring(9, 13)).tolnt();
wid set
                                                                                Speed); humidity)
 Seri-
                                                                                Speed); experature);
 pink
 pint
          if(data[13] == '1') zValue = true;
 pinte
                                                                     값을 저장
          else zValue = false;
 pinto
 pink
                                                                     게 온도 값을 저장
 pinit
 mink
 pink
       String TX;
Int Cu
       sprintf(buf, "a)%3d%3d%1d",temp, humid, state);
int xlb
int yk
       TX = buf;
book z
Host 1
Hight I
int to
       Serial.println(TX);
                                                                               );
Int ha
       delay(100);
Int bri
int sta
boot fro
                                                                               );
vald too //
           delay(IU);
 tep h
                                                                                Speed);
                                                                                Speed);
                                                 if(yValue > 900){//back
                                                  digitalWrite(motorA_front, LOW);
```

Ü

📀 tkatch decits a i 045015-1 87 Mandaws Store 1 815 ib

아두이노 팀 프로젝트 위험지역 탐색용 RC카

AR16 박상현 AR22 정은성





