## 湖南九嶷职业技术学院 授课计划

#### 

上课周数: 17 周学时:

专业: 模具设计与制造 班级: 16 级大专模具班

(4)

机电工程系

《数控编程》

系部:

课程:

								,	
本学期课时分配表									
教学 模式	理论		一体化		实习		考	机	合
教学	讲	实	理论	实	理论	生产	核	动	计
形式	课	验	讲课	<b>ો</b> !!	讲课	实习	12	4/J	VΙ
课时	×	×	×	(60)	×	×	(4)	(4)	(68)
说明:与本课程无关教学模式的各项各打 ×,[]表示上机课时,()表示实习课时。									
备注: 1、本课程以前完成学时数:									
2、本课程在以后学期尚余留时数:									
3、本课程本学期列为考试(考查)课程:									
4、本课程使用教材名称: 数控机床编程与操作-数控铣床/加工中心分册 沈建峰									
任课教师:			编写	编写日期:		_ 年	月	日	
教研室主任:				编写	编写日期:		_ 年	月	日
系 主 任·			编写日期.			在	日	Ħ	

### 学期授课计划说明

#### 一、教学目的与要求:

上学期主要学习了自动编程,所用的软件为 MasterCAM X7, 同学们掌握的还行。本学期主要在上个学期的基础上学习 Siemens NX 软件的自动编程,要求学生能熟练运用各种自动编程方法来解决实际问题,充分把自己的能力及智慧通过编程展示出来。为以后走上工作岗位作好准备。

#### 二、用教材、参考书

- 1、使用教材:《数控机床编程与操作(数控铣床加工中心分册)》沈建峰
- 2、参考书:《加工中心编程与操作》科学出版社刘加孝主编 《加工中心操作工》中国劳动社会保障出版社杨伟群主编 《加工中心考工实训教程》化学工业出版社吴明友主编

#### 三、教学措施

- 1、采用多媒体、讨论等教学方法、运用蓝墨云班课软件进行信息化管理。
- 2、作业:实习除了完成加工课题外,还要每个课题写一个实习报告,另外会利用蓝墨云班课软件布置课内外作用。
  - 3、学生评价采用自评、小组评价、教师评价三结合。
  - 4、成绩平定,采用百分制,平时占70%,包括出勤,作业,课堂答问等。

#### 四、增删内容

本计划无增删内容。

#### 五、本课程与其他课程的关系

本课程是专业课,其他课程是基础,为本课服务。先要学习好《数控加工工艺》、《普 铣》、《机械制图》、《机械加工原理》、《专业数学》等课程。在这些课程的基础上再来 学习本课程就容易多了,希望同学们多复习这些课程。

#### 六、课程计划周数:

授课时间为 2-19 周 (第 1 周老生报道,第 5 周国庆放假,第 19 周期末理论考试),上课周数 17 周,周课时 4 节。

1

# 湖南流湖 技师学院 教师学期授课计划

周次	授课章节内容摘要	教学要求	教具及实验 实习材料	作业及参考材料	教学 时数	备注
1	新生上课,老师报到注册					09.03 09.09
2-6	课题 1、UG 二维自动编程加工	掌握 UG 自动编程模块基本使用 掌握哑铃片的加工工艺	数控机床及 相关工具	实习报告 1	(16)	09.10 10.14
7-10	课题 2、UG 三维自动编程加工	掌握 UG 三维造型 掌握 UG 三维曲面加工	数控机床及 相关工具	实习报告 2	(16)	10.15 11.11
11-14	课题 3、UG 综合加工	掌握 UG 自动编程的部分技巧 能自己用 UG 进行编程加工	数控机床及 相关工具	实习报告 3	(16)	11.12 12.09
15-18	课题 4、考证强化训练	掌握高级工考证题的造型与加工 掌握高级工考证题的加工工艺	数控机床及 相关工具	实习报告 4	(16)	12.10 01.06
19	期末考试、阅卷				(4)	01.07 01.13

任课教师:	教研室主任:	系主任	:	