12



实验名称: 全属材料杨氏模量的测定

指导教师:____郑远

信箱号:_____29

【实验目的】

- 1. 理解杨氏模量的定义及测量原理
- 2. 掌握用光杠杆法测量微小长度的原理
- 3. 学习用逐差法和作图法处理实验数据

【实验原理】(电学、光学画出原理图)

(. 物氏模重 应力是指单位面积上所受的力(icaf/s)。发生弹性形变时,物体内部产生的金围恢复物体原状的力。4作内心

构化模量在数值上等于产生单位应查时的应力,它与金属丝的材料有是,与外力及物体的形状无关。

2. 先杠杆该测量原理 光杠杆该是一块带有三足的平面镜,如图1所示。它的三个足支01,02.03 构成一个等腰三角形,0.0.为等腰三角形的底边,0.到底边的垂直距离(即三角形底边上的高)12为b。标尺通过平面镜反射后,在望远镜中成像,则望远镜可以通过平面镜观察到标尺的像。望远镜中十字足丝线处在标尺上的刻度初始值记为So。如果01.0.在一个平台上,而0.下降41.则望远镜中十字足丝线处在标尺上的刻度值变为51,老路图如图2所示。

所以从望远镜中读到十字又丝线处在标尺的制度值的变化值为os=s.-s.,

又目: as = tanzo xzo, al = tanoxo, 由此可得到:

45 = 2Bal - - - - - - 2

其中口才称尺与之红杆链链面之间的距离

随者 0,5 阵。1, 老杠杆镜绕 0.0. 转达 j 0 角。则望足镜中标见的 气候 像也发生移动,十分线降落在标见的制度为5,处,由于平面镜 转动 0 角,进入望区镜的名线线 旋转沿。由于岩》1,所以望区镜中标见该数的支化 05 比钢丝实际伸长量 4L 放大] 2D/b倍。2D/b 款称为老杠杆常数。

该数的变化 OS比 钢丝实际伸长重企L放大了20/6倍。20/6 较积分之位行为效。 又因为钢丝的截面积 S= 42d2(d为钢丝的互轮),将②从入①中,最后得到杨氏模量实验例量公式:

E= 8DFL 3

粉,根据杨氏模量不确定度信运公式可以求出租对不确定度展开式:

Er = \(\begin{array}{c} \frac{\rightarrow}{\rightarrow}^2 + \left(\frac{\rightarrow}{\rightarrow}\right)^2 + \left(\frac{\rightarrow}{\rightarrow}\right)^2 + \left(\frac{\rightarrow}{\rightarrow}\right)^2 - \left(\frac{\rightarrow}{\

3.用作图16处理实验数据。

用医差线处理实验数据, as; 为通信加1kg在码钢丝的伸长量,由⑤式作as'-F图,采用最小二乘线线性拟合,得一科辛为k的直线。直线的科学k由图中得到.

【实验内容】(重点说明)

(1.系统阀节 (1)洞整成座上的脚螺丝,使两立柱铅直,预先加2约5两,使钢丝拉直.

(1)按要求效置免杠杆镜,并使平面反射镜镜面铅直

(3)将望远镜置于距光杠杆镜约1.5m处,松开望远镜园定螺钉,上下移动使得望远镜和光杠杆镜的镜面处于同等高度。调节望远镜直至从望远镜里可以看到清晰的标见刻度为止。

2. 观冽钢丝伸长量

先谈取钢丝下挂之kg在码后使钢丝拉直时的标尺上的读数50,然后在加上1网砝码,该取一次数据,这样依次可从得到50,51,52,53,54,55,56,57,过是钢丝拉伸过程中的读数变化值。紧接着再每次撤掉1网码码,读取一次数据,依次得到57,56,56,56,56,51,56,56,26是钢丝收缩过程中的读数变化值,填入表1中。

3. 测量 D. b. L和d 测量光杠杆镜商后脚垂直距离 b 的方法是: 把充杠杆镜的三只脚在白纸上压出凹痕,用尺画出两前脚的连线,再用游标长尺读出后脚到该连线的垂直距离 b。用表尺来测量钢丝长度。用螺旋测微计在铜色的不同部位测量钢丝直径。用卷尺测量标尺到镜面的距离 D, 填入表 Z

4.计算杨纸模量

根据实验例得的数据计算物化模量值,并求其不确定度。

【实验器材及注意事项】

实验器材,

- 1.杨氏模量问定仪
- 2. 先杠杆镜
- 3.尺波望远镜
- 4.螺旋测微计、米尺.卷尺,游标长尺

注意事项:

尼书吹: 1. 若从望远镜中观察不到坚尺的像,则应先从望远镜简外侧,沿轴线方向望去,能看到平面镜中坚尺的一像。若看不到时,可调节望远镜的位置或方向,或平面反射镜的角度,直到找到坚尺的像为止,然后,再从一望远镜中找到坚尺的像。

2.老文化成像不清楚,可慢慢调节望远镜目镜,使又丝像变清晰.

3.在实验中要关紧全属丝夹头,附业全属丝滑动;要使构斥模量仪支柱垂直,防止便金属丝端的关头与平台扎壁接触摩擦太大;加:成在123时,动作要平稳。防止先杠杆镜的是定发生移动;同时要防止加破23时超出弹性范围。

无处理与结果】

由实验所给数据 △仪:

ΔM= ±500 Mg ΔD= ±0.5 mm ΔL= ±0.5 mm
Δb = ±0.01 mm Δd = ±0.04 mm ΔS= ±0.2 mm

由支险所则得数据、结果如附表所示。 $S_0=0$ mm 其中 由于实验证则处码质量,所以 $U_F=500$ mg \times g=4.9 $\times 10^{-3}$ N=5 $\times 10^{-3}$ N=5

 $U_{L} = \sqrt{U_{L} + U_{L}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \frac{1}{12} (Li - \overline{L})^2 + al^2 = 0.538mm$ il $\frac{1}{3}$ 0.8mm $\frac{1}{4}$ D = $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$

w) E= (2.04±0.11) ×/0"N/m2. €

由国家は得 k= 0.669×/o->m/NQ) E= *DLB = 2.01×/o"N/m"

② 国家に得 E= (2.02±0.11)×/o"N/m"

【误差分析】

1. 在理论推手中用了近似处理,即 tank = 2 位,为0000成立,这里有对所测量与模文问户生没意。

2. 钢丝在测量比较中发生复动,对测量的设数区成影响

3. 深加破码时,莫大多数和生锈了这了片偏大,巨偏大,巨偏大。 闪量金属直征的,对于某些部分金属的直征的目生锈剂偏大,由 E= 80FL d1 E1. 4. 钢丝花多设则量也很中可能发生精弹性型走

分级美的具件是多的一多

【实验心得及思考题】

二号.该实验过程化的也淡区用了仅容的测量准确度,实验中对需要测量的积量有长度. 距离、直线等,结合数据的特点我们可以这种未尽.卷尺.千分尺及游标长人等处容。别,对做小形变量利用之字原理进行之杠杆放大的思察也很巧妙,从后我们在测量微小量的过量程中也可区取用之学等方法对其放大后再测量

思表.

、父路 单位 估法

1. 标尺到镜面的配角D 意尺 mm 小数总后一位

○ 全属丝的直径d 千分尺 mm 小数点后二位 为杠杆镜的窗 0.到 0.0,能乱 游标段 mm 小数点后两位

全层《原长 L 米尺 nm 小数点后一位。

2. ①将其与前几组的测量教报进行也较,观察 OF 5 05 是否一定程度上问题线性足到。 ②单组教报进行杨氏模量E的位算, 与理论值的范围进行比较,观察其段差是否约

3. 作大D,随者记为增大,决线越来越暗,刻度越来越模糊,但成设数的困难。且其要 使用清晰度更高的望区设则消费也为,且证为大占空间 成小占分增大角日,会出现较大的测量泛老,回令很大仪变放大倍数面值。

因他不可以请大D之股效大或不信数、综上所述、先杠杆或大倍数是有股制而.

是在其他限制?一)


【数据记录及草表】

	•		4	1			
宝岩	作用力	标尺读数/mm			方意なられる「日間」からい。 「登録教養」は1000000000000000000000000000000000000		
次数	Fi=mig	tをはなる	·成孩孩	平均信	19 3.是主义现实以为		
0	2 K 9	7.5	8.5				
- 1	3 169	14.5	16.0		۵۶,		
2	4/09	21.0	13.05		Δ		
_ 5	5 kg	18.0	30.0		-50		
4	6 kg	34.0	34.5		رزه		
 5	7 kg	41.0	41.5		054		
6	8 kg	48.0	48.0				
7	9 kg	540	54.5		65		

表 二

	_		,		7		•	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O
	777	4D= D1-D	b /mm	ab=1bi-b	L /mm	4L=1L,- [d /mm	$\Delta d = d - d $
1		9	72.40		965.0		0.600	
2	14600		72.30		964.0		0.605	
3	(459.0	9	72.26		964.5		0.615	
4	1460.0		72.36		964.		0.602	
5	145%)	72.26		964.		0.6/0	
刊低	D =	2D =	Б=	4 <u>b</u> =	L=	مآ-	ā=	
		5			-			

教师签字: 室汽车



			标尺读数/mm			有重砝码相差1kg时	△S的绝对不确定度		
实验次数	4	作用力	增砝码	减砝码	平均值	的读数差:			
大型小		2kg	7.5	8.5		△S1=6.8	$\triangle(\triangle S1)=0.3$		
		3kg	14.5	16.0		△S2=6.5	$\triangle(\triangle S2)=0.0$		
		4kg	21.0	23.5	22.3	△S3=6.4	Δ(ΔS3)=0.1		
And the second s		5kg	28.0	30.0	29.0	△S4=6.3	$\triangle(\triangle S4)=0.2$		
		6kg	34.0	36.5	35.3				
		7kg	41.0	41.5	41.3	$\Delta S = 6.5 (6.53)$	$\triangle(\triangle S)=0.3$		
		8kg	48.0	48.0	48.0	A STATE OF THE STA	- A. Carrier Company		
		9kg	54.0	54.5	54.3	and procedure to the transmission of the contract of the contr			
\h_ 		D/mm	b/mm	L/mm	d/mm				
次数	1	4 400 0	72.40	965.0	0.600				
and a planting and the delicant account to the second of	2			964.0			de total de la commencia de la company de la		
	3	The state of the s		964.5			The state of the s		
		1460.0				even O	The state of the s		
	4	1459.0					April 1990		
平均值	5	1460.0		2010	0.606				